Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1973
CALIBRATION DATE: 05-Feb-03

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.868277e-001
h =  1.377628e-001
i = -1.672998e-004
j =  3.533476e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  2.2091e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREO (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2678.25	0.00000	0.00000
0.9998	34.8204	2.97626	5361.24	2.97628	0.00002
4.5000	34.8183	3.28489	5565.17	3.28489	-0.00000
15.0000	34.8123	4.27117	6170.94	4.27114	-0.00003
18.5000	34.8103	4.61766	6369.77	4.61764	-0.00002
24.0000	34.8074	5.17745	6678.16	5.17747	0.00002
29.0000	34.8038	5.70050	6953.58	5.70057	0.00007
32.4999	34.7995	6.07338	7143.14	6.07333	-0.00005

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity