Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1974
CALIBRATION DATE: 06-Feb-03

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.234384e-001
h =  1.297711e-001
i = -1.472661e-004
j =  3.289003e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  4.6208e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2669.06	0.00000	0.00000
1.0000	34.8760	2.98058	5481.07	2.98060	0.00002
4.4999	34.8739	3.28961	5692.80	3.28959	-0.00002
15.0000	34.8679	4.27727	6321.13	4.27725	-0.00002
18.4999	34.8661	4.62425	6527.16	4.62425	-0.00000
24.0000	34.8633	5.18484	6846.54	5.18488	0.00004
29.0000	34.8603	5.70871	7131.60	5.70870	-0.00001
32.5000	34.8566	6.08222	7327.84	6.08222	-0.00000

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity