Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1972
CALIBRATION DATE: 05-Feb-03

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -4.968612e-006
a1 = 2.799757e-004
a2 = -2.671886e-006
a3 = 1.671531e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
0.9998	614103.6	0.9998	0.0000
4.5000	526076.6	4.5000	-0.0000
15.0000	337100.9	15.0000	-0.0000
18.5000	292388.0	18.5000	0.0000
24.0000	235161.2	24.0000	-0.0000
29.0000	194063.1	29.0000	0.0000
32.4999	170198.2	32.4999	-0.0000

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature