FIREWALL POLICY REQUEST · SITE HKT (PHUKET) · เพิ่มเติม #2

Vigil Edge — ขอเพิ่ม Policy สำหรับส่งข้อมูล ANPR ต่อไปยัง CIB

พบระหว่างตรวจสอบกล้อง ANPR ที่ site นี้ว่า Vigil Edge (10.0.10.50) ยังออกไปหาปลายทาง CIB ไม่ได้ — เป็นคนละปัญหาจาก 2 ข้อที่ขอไปในเอกสารก่อนหน้า แนบหลักฐานการทดสอบและขอเพิ่ม 1 ข้อ

อ้างอิงเอกสารเดิม: `hkt-firewall-request_2026-07-29` (flow 1–4, 2 ข้อที่ขอไปก่อนหน้า)

EDGE HOST	GATEWAY	FIREWALL	ตรวจสอบเมื่อ
10.0.10.50	10.0.10.254	FG120GTK25038058	2026-07-29

สิ่งที่ขอปรับ 1 ข้อ (ต่อจากเดิม)

3 อนุญาต source 10.0.10.50 ออกไปยัง 202.124.201.106:10001 (TCP)

Edge server รับข้อมูล ANPR (ป้ายทะเบียน) จากกล้องในเครือข่ายเดียวกัน แล้วต้องส่งต่อไปยัง CIB — ปลายทางเดียวกับที่กล้องในเครือข่ายนี้ push ข้อมูลอยู่แล้วทุกวัน (มี policy เดิม ให้กล้องอยู่แล้ว) แต่ Edge server เป็นอุปกรณ์คนละ source IP จากกล้อง จึงยังไม่เคยถูก เพิ่มใน policy ให้ออกไปหาปลายทางนี้


```
ยิง HTTP POST ว่าง (ไม่มีข้อมูลป้ายทะเบียน) ไปยังปลายทางเดียวกัน จาก 2 เครื่อง:
  จาก Central (184.22.43.1) → HTTP 200
  จากเครื่องนี้ 10.0.10.50 (ออก WAN เป็น 1.10.144.84) → HTTP 403
path / method / header เหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่ source IP — ปลายทาง (CIB) ไม่ได้ปฏิเสธ ปัญหาอยู่ที่ policy ขาออกของเครือข่ายนี้
```

ขอบเขต: ขอเฉพาะ source 10.0.10.50 ไปยัง 202.124.201.106:10001 เท่านั้น ไม่กระทบ policy เดิมของกล้อง/อุปกรณ์อื่นในเครือข่าย และไม่ต้องปรับให้ทั้ง subnet

Flow ที่เพิ่มจากเอกสารเดิม flow 5

#	SOURCE	DESTINATION	SERVICE PORT	PURPOSE	STATUS
5	10.0.10.50	202.124.201.106 CIB — receive_hik_phuget	TCP 10001 HTTP POST	ส่งต่อข้อมูล ANPR ที่รับจากกล้อง (flow 4) ไปยัง CIB	BLOCKED

Diagram



เส้นประเขียวคือ path ที่กล้องใช้ push ตรงไป CIB อยู่แล้ว (คนละ source IP จาก Edge, ผ่านได้ปกติ) — เส้นทึบแดงคือ flow ใหม่ที่ Edge server ต้องการ (ต่อ ANPR ที่รับมาจากกล้อง ส่งต่อ CIB เอง) แต่ยังถูกบล็อก

หมายเหตุประกอบการตรวจสอบ

ทำไมต้องขอแยก กล้อง (camera VLAN) กับ Edge server (`10.0.10.50`) อยู่ LAN วงเดียวกัน แต่ FortiGate ที่ site นี้คุม policy แบบ per-source-IP (ดูหมายเหตุ "ขอบเขต" ในเอกสารเดิม) — policy ที่อนุญาตกล้องออกไปหา CIB จึงไม่ครอบคลุม Edge server โดยอัตโนมัติ

ไม่กระทบของเดิม กล้องยัง push ตรงไป CIB ตามปกติทุกประการระหว่างที่รอ policy นี้ — คำขอนี้ไม่ได้แตะ หรือย้าย path เดิมของกล้องเลย เป็นแค่การเพิ่มเส้นทางใหม่ให้ Edge server เท่านั้น

คำสั่งตรวจซ้ำ `curl -o /dev/null -w '%{http_code}' -X POST http://202.124.201.106:10001/receive_hik_phuget` รันจากเครื่อง `10.0.10.50` — ถ้า policy ปรับสำเร็จควรได้ `200` แทน `403`