FIREWALL POLICY REQUEST · SITE HKT (PHUKET)

Vigil Edge — รายละเอียด Traffic Flow และสิ่งที่ขออนุญาต

เครื่อง Vigil Edge ที่ site hkt ต่อออกอินเทอร์เน็ต 3 เส้นทาง มี 1 เส้นทางที่ถูก FortiGate บล็อกอยู่ ทำให้ส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางไม่ได้ เอกสารนี้สรุปทุก flow ที่เครื่องใช้จริง พร้อมระบุสิ่งที่ขอปรับ 2 ข้อ

EDGE HOST	GATEWAY	FIREWALL	ตรวจสอบเมื่อ
10.0.10.50	10.0.10.254	FG120GTK25038058	2026-07-29

สิ่งที่ขอปรับ 2 ข้อ

1 ยกเว้น `dojojin.tech` และ `*.dojojin.tech` จาก SSL/TLS Deep Inspection

client ตรวจ certificate chain แบบเข้มโดยตั้งใจ เมื่อ certificate ถูก re-sign การเชื่อมต่อจะล้มตั้งแต่ TLS handshake ไม่ใช่แค่ขึ้นคำเตือน

```
issuer ที่เครื่องได้รับ:
C = US, ST = California, L = Sunnyvale, O = Fortinet,
OU = Certificate Authority, CN = FG120GTK25038058
→ Verify return code: 21 (unable to verify the first certificate)
```

2 อนุญาต `dojojin.tech` และ `*.dojojin.tech` ใน FortiGuard Web Filter

หลังผ่าน TLS แล้วยังถูกตอบกลับด้วยหน้า block คาดว่าติด category **Newly Observed Domain** เนื่องจาก subdomain เพิ่งถูกสร้างเมื่อ 29 ก.ค. 2026


```
HTTP response body:
<title>Web Filter Violation</title> · FortiGuard · Blocked
```

ขอบเขต: ขอเฉพาะ source `10.0.10.50` เท่านั้น ไม่ต้องปรับ policy ให้ทั้ง subnet และไม่กระทบเครื่องอื่นในเครือข่าย

Traffic Flow ทั้งหมดของเครื่องนี้ 4 flows

#	SOURCE	DESTINATION	SERVICE PORT	PURPOSE	STATUS
1	10.0.10.50	dashboard.dojojin.tech 104.21.7.206 · 172.67.188.3	TCP 443 WSS	MQTT over WebSocket → ระบบส่วนกลาง	BLOCKED
2	10.0.10.50	*.v2.argotunnel.com 198.41.192.0/24 · 198.41.200.0/24	UDP 7844 QUIC · fallback TCP 7844/443	Cloudflare Tunnel — รับ request ขาเข้าจากภายนอก	PASS
3	10.0.10.50	*.tailscale.com 192.200.0.0/24 · DERP relay	TCP 443 UDP 41641 + dynamic	ช่องทางเข้าดูแลระบบสำรอง (ใช้ชั่วคราวแทน flow 1)	PASS
4	camera VLAN	10.0.10.50	TCP 3003 · 3010 · 1883	กล้อง Hikvision / Dahua / ONVIF ส่งข้อมูลเข้า edge	LAN — ไม่ต้องแก้

Diagram



flow 2 และ flow 1 มีปลายทางเป็น Cloudflare เหมือนกัน ต่างกันที่ flow 2 เป็น UDP จึงไม่เข้า TLS proxy ส่วน flow 1 เป็น TCP 443 จึงถูก inspect และ block

หมายเหตุประกอบการตรวจสอบ

ขอบเขต	จากเครื่องเดียวกัน `github.com` (Sectigo), `api.cloudflare.com` และ `deb.nodesource.com` (Google Trust Services) ได้ certificate ของจริงทั้งหมด — policy จึงเจาะจงที่ `dojojin.tech` ไม่ใช่การ inspect ทั้งเครือข่าย
ยืนยันจากภายนอก	ทดสอบจากเครือข่ายอื่นด้วย `curl https://hkt.dojojin.tech/healthz` ได้ผลตอบกลับปกติและไม่มี certificate error — ยืนยันว่า certificate chain ของปลายทางถูกต้อง ปัญหาเกิดเฉพาะเมื่อออกผ่านเครือข่ายนี้
ห้ามปิด	flow 2 (`UDP 7844`) ใช้งานได้อยู่และเป็นเส้นทางที่ระบบภายนอก เข้าถึงเครื่องนี้ ถ้าถูกปิดจะทำให้บริการหยุดทันที
คำสั่งตรวจซ้ำ	`openssl s_client -connect dashboard.dojojin.tech:443 -servername dashboard.dojojin.tech` — ถ้า issuer ไม่ใช่ Fortinet แล้ว แสดงว่าปรับสำเร็จ ระบบจะกลับมาเชื่อมต่อเองภายใน 5 วินาที โดยไม่ต้อง restart อะไร