## Risikoanalyse

Raspberry Pi zum Laufen bringen und ein Bild hochladen können

- Eintrittswahrscheinlichkeit: sehr klein
- Gewichtung: Falls das Problem auftritt, könnte es zu Verzögerungen führen.
- Gegenmassnahmen: Alternative Methoden zur Bildübertragung bereitstellen (z. B. über eine andere Schnittstelle oder ein anderes Betriebssystem).

## In Odoo ein Plugin erstellen

- Eintrittswahrscheinlichkeit: klein
- Gewichtung: Falls Schwierigkeiten auftreten, kann es zu Verzögerungen kommen, besonders wenn notwendige Dokumentation oder Schnittstellen unklar sind.
- Gegenmassnahmen: Frühzeitige Einarbeitung in die Odoo-Dokumentation, Nutzung von Community-Ressourcen und Foren. Falls nötig, Expert\*innen zurate ziehen oder vorhandene Module analysieren.

## Unerwartete Abwesenheiten im Team

- Eintrittswahrscheinlichkeit: klein
- Gewichtung: Wenn ein wichtiges Teammitglied ausfällt (z. B. wegen Krankheit oder Urlaub), kann das Projekt ins Stocken geraten, insbesondere wenn Wissen nicht dokumentiert oder Aufgaben nicht verteilt sind.
- Gegenmassnahmen: Regelmässige Dokumentation der Fortschritte und wichtiger Erkenntnisse, klare Aufgabenverteilung mit Stellvertreterregelung. Bei Engpässen flexible Arbeitsverteilung oder externe Unterstützung in Betracht ziehen.