

Reporte diario fabrica: linea 2 detenida por falla de motor,
turno noche con retraso, inventario de repuestos bajo, urgente.