

# 青风带你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 241364123

硬件平台: QF-STM32F030 开发板

# 1.2 串口下载指导:

## 1.2.1 软件准备:

ST 专用 FLASH 下载工具。大家去 ST 下载最新版本,或者去我们技术论坛下载最新版本,下载链接:

http://qfv8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=212&extra=

安装好后如下图所示:




## 1.2.2 硬件准备:

需要串口线一根,QF-STM32F030 豪华版开发板或者 MINI-stm32f030 板一块。一:硬件配置:

设置 BOOT 端, 跳线帽短接红色一边, 启动 BOOT 路径, 如下图所示:




- 二:连接串口线和 PC 机。
- 三: 打开 Flash loader 软件,如图所示进行设置:



下载前首先按下开发板 RST 复位按键,然后马上点击软件上的 NEXT, 之后会发现硬件, 如下图所示:




继续点击后提示选择芯片 FLASH 大小,如下图所示,提示为 stm32f0\_64k 的 FLASH,继续:



Next 后选择你要下载的 HEX 文件。点击 NEXT 烧写:





四:烧写成功后,BOOT 跳线帽换回,按下复位键,程序开始运行。此时下载成功。

# 1.3 仿真器下载指导:

## 1.3.1 软件准备:

安装 Keil MDK5.0, 软件会在我们的配套光盘里提供,详细的关于 KEIL5.0 的介绍请看 另一篇教程:工具篇----MDK5.0 的使用方法简介,安装图标如下图所示:



#### 1.3.2 硬件准备:

#### 仿真器的选择:

1. 青风 STLINK V2。如下图所示,优点,没有 jlink 在升级到 5.0 后提示 CLONE 盗版的麻烦,可以无限升级,并且价格便宜,还可以支持 STM8 的 8 位机,同时已经改造支持全系列的 ARM-CORTEX M 芯片:






和开发板连接方法,采用 4 线 SWD 方式进行,因为 MO 内核只支持 SWD 方式,如下图所示:




和开发板连接好后,打开 MDK 工程项目,设置仿真器的选项, Debug 选择: st-link debuger,如下图所示,设计 setting,如下图所示;选择 SW 模式,提示发现硬件:








选择其中 FLASH Download 选择相应的器件的 FLASH 大小, 我们选择 64K FLAHS:




以上设置好后就可以下载并且仿真了。



2. JLINK V8 仿真器。需要连接 3 跟线,对照仿真器接口如下图所示:



开发板接口如下图所示:



MDK 软件设置和 STLINK 类似。