## atividade-1

## Ebenézer Dorneles

## 2025-10-18

Uma indústria produz grandes quantidades de alumina ( $Al_2O_3$  de elevado teor de pureza) para fabricação de alumínio metálico. A matéria prima de fabricação é a bauxita, um mineral com cerca de 55% de óxido de alumínio ( $Al_2O_3$ ). No processo de produção da alumina, o teor de  $Na_2O$  (óxido de sódio) ocluído no produto é um fator importante do ponto de vista da qualidade da alumina fabricada. O  $Na_2O$  é uma impureza e, portanto, é desejável que o seu teor seja o mais baixo possível. Com o objetivo de minimizar o teor da  $Na_2O$  ocluído no produto durante a etapa de precipitação, um dos estágios do processo de produção da alumina, a indústria iniciou trabalhos para melhoria.

Dados Utilizados no Estudo do Tipo de Relacionamento Existente entre a Razão  $Al_2O_3/NaOH$ . Empregada no Processo Produtivo e o Teor de  $Na_2O$  Ocluído na Alumina.

Table 1: Tabela de Razão e Teor

Razão	Teor
0.647	0.43
0.645	0.42
0.650	0.44
0.642	0.43
0.643	0.42
0.651	0.46
0.640	0.43
0.651	0.44
0.648	0.43
0.642	0.42
0.643	0.41
0.645	0.41
0.639	0.40
0.633	0.39
0.642	0.40
0.648	0.42
0.639	0.40
0.638	0.40
0.641	0.41
0.636	0.39
0.638	0.39
0.650	0.42
0.649	0.43
0.639	0.40
0.633	0.39
0.635	0.39

1. Calcule o coeficiente de correlação de Pearson:

## [1] 0.8602063

2. Verifique se a correlação encontrada no item (1) é válida para a população.

## [1] 8.263879

## [1] "Rejeita HO: Não existe correlação na população"

Com um nível de significância de 5% e com com um teste t<br/> de correlação, concluimos que há evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese de que não há correlação na população.

3. Considerando o resultado do item a), como você avalia o relacionamento entre as variáveis?

## [1] "Correlação forte"

4. Estabeleça a equação de regressão. E teste os coeficientes.


$$\hat{y} = -1.4 + 2.93X$$

## [1] 8.263879

## [1] "Rejeita HO: O parâmetro é não significativo"

Com um nível de significância de 5% e com com um teste t para o parametro  $\beta$ , concluimos que há evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese de que o parâmetro é não significativo.

5. Apresente o diagrama de dispersão e a reta de regressão obtida em (4).



6. Você considera adequado o ajuste do modelo de regressão do item (4)? Dê uma medida desta adequação interpretando-a.

Pode ser usado o coefeciente de determinação  $0 < R^2 < 1$  para verificar o quanto da variância total da variavel dependente (Y) é explicado pelas variáveis dependentes (X). Quanto mais próximo de 1 significa que o modelo está bem ajustado.

## [1] 73.99549

7. Interprete o coeficiente angular (2).

O coeficiente indica a variação do teor para cada unidade da razão. Neste caso, temos 2.93 de variação do teor para cada unidade da razão.

8. Qual o Teor de  $Na_2O\%$  quando a Razão  $Al_2O_3/NaOH$  for de 0.60?

## [1] 0.289223