

APEX INSPECT

LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE REGULATÓRIA

TAG do Ativo:	CH-PMOC-01	Data de Realização:	01/06/2026
Equipamento:	Condicionador de Ar Chiller Principal 50TR	Status Geral:	INCONFORME (1 Falhas)
Cliente:	Indústria Metalúrgica Rondon Ltda	ART Vinculada:	ART-2026-MECH-99
Responsável Técnico:	Carlos Mendes	Regulação Técnica:	PMOC - Plano de Manutenção e Controle HVAC

1. Dados Técnicos do Ativo

Fabricante:	Carrier	Modelo:	AquaSnap 30RB
Número de Série:	CAR123456789	Localização:	Cobertura - Bloco A
Capacidade:	50 TR		
Fluido:	R-410A		
Tensao:	380V		

2. Avaliação Detalhada dos Itens de Conformidade

Item / Pergunta	Resultado	Observações Técnicas
Verificação e limpeza do filtro de ar	CONFORME	Filtro limpo com ar comprimido e higienizado.
Limpeza e desinfecção da bandeja de drenagem	CONFORME	Dreno totalmente desobstruído.
Verificação do nível de ruído e vibração do motor compressor	INCONFORME	Rolamento com ruído excessivo, requer substituição imediata.
Medição da corrente elétrica dos motores elétricos	CONFORME	Corrente elétrica de 12.5A, dentro da faixa nominal.
Medição da pressão do fluido refrigerante	CONFORME	Pressão de 120 PSI, regular.
Verificação do aperto das conexões elétricas	NÃO SE APLICA	Item não aplicável a esta unidade evaporadora.

3. Parecer Técnico & Recomendações

Foi constatada uma não-conformidade de gravidade MÉDIA-ALTA no motor compressor principal (rolamento).
Recomenda-se a parada programada em até 15 dias para manutenção corretiva e substituição da peça.
Os demais itens atendem plenamente às exigências da ANVISA e regulamentos técnicos de PMOC.

Responsável Técnico (Engenheiro Mecânico)
CREA / ART Nº: ART-2026-MECH-99

Representante do Cliente
Indústria Metalúrgica Rondon Ltda