

DS CURSOS ONLINE - PESSOA FISICA
CURSO ELETRICA E OFICINA DE MOTOS
SUPER AVANÇADO PASSO A PASSO 120H

© 2026 Dourival Silva - Pessoa Fisica Todos direitos reservados Conteudo exclusivo alunos Proibida reproducao.

AVISO LEGAL: Curso Livre conforme Lei 9.394/96 Decreto 5.154/04 CEE 14/97 Nao reconhecido MEC Certificado fins curriculares Pessoa Fisica.

MODULO 01 FUNDAMENTOS ELETRICA MOTO

Analogia: Analogia: Eletricidade agua encanada, fio cano, tensao pressao, corrente fluxo.

Ferramentas: Ferramentas: Multmetro, chave 10, 12, alicate.

PASSO A PASSO: 1 Desligar bateria negativo, 2 Medir 12.6V 100%, 3 Verificar fusivel 10A, 4 Testar continuidade chicote 0Ω, 5 Ligar contato medir 12V no chicote.

O que medir: Bateria 12.6V 100% 12.0V 50% 11.8V descarregada, Fusivel 10A, Chicote 0Ω bom OL aberto.

Erro que queima: Erro: Medir sem desligar queima fusivel multmetro.

Macete: Macete: Bateria fraca pisca painel.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 02 BATERIA RETIFICADOR ESTATOR MAGNETO

Analogia: Analogia: Estator usina, retificador caixa agua que regula.

Ferramentas: Ferramentas: Multímetro, chave 8, 10.

PASSO A PASSO: 1 Medir bateria desligada 12.6V, 2 Medir estator entre amarelos 0.2-0.8Ω, 3 Medir estator para massa OL isolado, 4 Ligar moto 5000rpm medir retificador 14.2-14.8V, 5 Se <13V retificador queimado se >15V aberto.

O que medir: Estator 0.2-0.8Ω, Isolamento OL, Carga 14.2-14.8V.

Erro que queima: Erro: Estator em curto para massa queima retificador.

Macete: Macete: Estator cheira queimado quando ruim.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$ Compressão= F/A , 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 03 PARTIDA RELE MOTOR ARRANQUE

Analogia: Analogia: Rele interruptor forte.

Ferramentas: Ferramentas: Chave 10, multímetro.

PASSO A PASSO: 1 Apertar partida ouvir rele clic, 2 Medir 12V no rele saída, 3 Se rele clica e sem 12V rele ruim, 4 Se 12V chega arranque e não gira escova gasta, 5 Medir arranque 0.5Ω .

O que medir: Rele clic ok, Arranque 0.5Ω , Bateria $>12V$ para partida.

Erro que queima: Erro: Forçar partida 10s queima rele.

Macete: Macete: Bater leve no arranque cola escova.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$ Compressão $=F/A$, 3 Cálculo, 4 Analise vs manual 12.6V $0.2-0.8\Omega$ 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 04 IGNICAO CDI TCI BOBINA VELA

Analogia: Analogia: Bobina transformador, vela faísca isqueiro.

Ferramentas: Ferramentas: Chave vela, multímetro.

PASSO A PASSO: 1 Tirar cachimbo medir primário bobina 2-4 Ω , 2 Secundário 10-16k Ω com cachimbo, 3 Sem cachimbo 6-10k Ω , 4 Cachimbo sozinho 5k Ω , 5 Vela 0.6-0.8mm folga, medir 5k Ω resistor.

O que medir: Primário 2-4 Ω , Secundário 10-16k Ω , Cachimbo 5k Ω , Vela 0.6-0.8mm.

Erro que queima: Erro: Bobina invertida sem massa não faísca.

Macete: Macete: Vela preta rica, branca pobre, marrom ideal.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$ Compressão $=F/A$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12.6V 0.2-0.8 Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 05 INJECAO ELETRONICA MOTO

Analogia: Analogia: Bico seringa que esguicha.

Ferramentas: Ferramentas: Scanner, multímetro.

PASSO A PASSO: 1 Scanner ler TPS 0% fechado 100% aberto, 2 MAP 1V lenta 4V WOT, 3 Bico tempo 2.5ms lenta, 4 Medir bico 12Ω, 5 Limpar bico com ultrasom.

O que medir: TPS 0-100%, MAP 1-4V, Bico 12Ω 2.5ms, Sonda 0.1-0.9V.

Erro que queima: Erro: Bico entupido falha alta.

Macete: Macete: Bico clic tem que ouvir.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 06 SENSORES CKP ECT IAT INCLINACAO

Analogia: Analogia: Sensores olhos da ECU.

Ferramentas: Ferramentas: Multímetro, scanner.

PASSO A PASSO: 1 CKP 180Ω medir, 2 ECT 3k frio 200Ω quente, 3 IAT igual, 4 Sensor inclinacao desliga se cair, 5 Sensor cavalete corta partida.

O que medir: CKP 150-250Ω, ECT NTC 3k frio 200 quente, Inclinacao corta.

Erro que queima: Erro: CKP sujo nao pega.

Macete: Macete: ECT desplugado ventoinha liga direto.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 07 CHICOTE ILUMINACAO PAINEL FUSIVEIS

Analogia: Analogia: Chicote veias.

Ferramentas: Ferramentas: Multímetro, fita.

PASSO A PASSO: 1 Fusível 10A 15A testar continuidade, 2 Farol 12V, 3 Seta pisca rele, 4 Painei LED 12V, 5 Massa 0Ω para bateria.

O que medir: Fusível 0Ω, Farol 12V 35W, Massa 0Ω.

Erro que queima: Erro: LED sem resistor queima.

Macete: Macete: Massa enferrujada luz fraca.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$ Compressão= F/A , 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 08 MOTOR CILINDRO PISTAO EMBREAGEM CAMBIO

Analogia: Analogia: Motor coracao.

Ferramentas: Ferramentas: Paquimetro, torquimetro.

PASSO A PASSO: 1 Compressao 150-180psi, 2 Folga pistao 0.05mm, 3 Folga anel 0.20mm, 4 Embreagem disco 3mm min, 5 Cambio 5 marchas óleo 1L 10W30.

O que medir: Compressao 150-180psi, Pistao 0.05mm, Disco 3mm, Óleo 1L.

Erro que queima: Erro: Anel invertido fuma.

Macete: Macete: Rodar motor sem vela lubrifica.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 09 CARBURADOR GICLE AGULHA BOIA

Analogia: Analogia: Carburador chuveiro mistura ar gasolina.

Ferramentas: Ferramentas: Chave fenda, ar comprimido.

PASSO A PASSO: 1 Desmontar boia nivel 14mm, 2 Gicle principal 100, lenta 35, 3 Agulha 3a ranhura, 4 Limpar com ar, 5 Regular parafuso ar 2.5 voltas.

O que medir: Boia 14mm, Gicle 100/35, Parafuso 2.5 voltas, Marcha lenta 1400rpm.

Erro que queima: Erro: Boia furada afoga.

Macete: Macete: Gasolina velha entope gicle.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8 Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 10 SUSPENSÃO FREIOS CORRENTE RELACÃO

Analogia: Analogia: Suspensão pernas.

Ferramentas: Ferramentas: Chave 14, 17, paquímetro.

PASSO A PASSO: 1 Óleo garfo 150ml 10W, 2 Disco min 3mm, 3 Pastilha 2mm min, 4 Corrente folga 25mm, 5 Relação coroa 44 pinhão 14.

O que medir: Óleo 150ml, Disco 3mm min, Pastilha 2mm, Corrente 25mm folga.

Erro que queima: Erro: Corrente esticada quebra retentor.

Macete: Macete: Corrente seca estala.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$ Compressão $=F/A$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 11 DIAGNOSTICO SCANNER CODIGO PISCA

Analogia: Analogia: Scanner medico.

Ferramentas: Ferramentas: Scanner moto, manometro.

PASSO A PASSO: 1 Ler codigo pisca ex 1 longa 2 curtas = 12, 2 Vacuometro 18-22inHg, 3 Compressao 150-180psi, 4 Teste faisca 10mm, 5 Boroscopia cilindro riscado.

O que medir: Codigo pisca, Vácuo 18-22, Compressao 150-180, Faisca 10mm.

Erro que queima: Erro: Apagar codigo sem arrumar volta.

Macete: Macete: Codigo 12 CKP.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8 Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 12 LABORATORIO FINAL MONTAGEM 150CC

Analogia: Analogia: Cirurgia final.

Ferramentas: Ferramentas: Torquimetro, paquimetro, calibrador.

PASSO A PASSO: 1 Lubrificar tudo, 2 Anel UP para cima, 3 Torque cabeçote 25Nm caracol 3 etapas, 4 Folga valvula 0.08 adm 0.10 esc, 5 Rodar 500km óleo mineral depois sintético, 6 Teste rua checklist.

O que medir: Torque 25Nm, Folga 0.08/0.10, Rodagem 500km, Óleo 1L.

Erro que queima: Erro: Esquecer pino pistao trava motor.

Macete: Macete: Zerar TPS apos montar.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados medidos, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$ Compressao= F/A , 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12.6V 0.2-0.8Ω 14.2-14.8V 150-180psi 0.08/0.10, 5 Diagnostico, 6 Conclusao