
P1
P2
P3
P4
P5
P6
2.6
3.2
2.8
2.1
3.0
2.7
0.3
0.8
1.0
1.3
1.9
2.1
1.4
2.4
2.1
1.9
1.1
0.8
1.7
0.5
2.1
2.8
2.3
2.6
2.3
1.6
0.7
0.6
2.1
0.8
1.8
2.5
2.0
1.4
2.3
2.0
1.9
0.8
2.4
0.7
0.3
1.0
0.4
0.7
0.4
3.5
2.4
1.7
4.0
3.3
1.2
1.9
1.4
0.7
1.3
2.6
1.6
0.9
3.1
2.4
30/1
30/2
30/3
120/1
120/2
120/3
300/1
300/2
300/3
S/1
S/2
S/3
RMSE, C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5