
A
FP11
FP41
FP21
FP31
ζ
Z
z3222
z2212
z1212
z3212
z4222
z4212
z = −∞
B
FP11
FP41
FP21
FP31
ζ
Z
z3222
W32 = 0.4
z2212
W21 = 1
z1212
W11 = 1
z3212
W31 = 0.6
z4222
W42 = 0.6
z4212
W41 = 0.4
z = −∞