Kruising H.E. van Gelderlaan/Lange Houtwegpad





Huidige situatie



Ruimte voor voetganger en fietser

Opknappunten

- wortelopdruk
- veel verschillende materialen
- veel verharding
- weinig sfeer
- conditie bomen: redelijk/matig, veroorzaken wortelopdruk, niet verplantbaar





Aantrekkelijke centrale plek in de wijk

Beter regenwaterbestendig

hittestress verminderen

Minder verharding

aantrekkelijk voor vlinder en bij

veilige stoep Bomen meer ruimte kleur toevoegen

Sfeerverhogend