Architect Krophollerstraat





Huidige situatie




Opknappunten

- trottoir is een struikelbaan
- tegels liggen los bij parkeerplaatsen
- auto's onbereikbaar door wildgroei
- conditie bomen goed, veroorzaken opdruk, niet verplantbaar
- herinrichting straat nodig



Sfeerimpressie



Sfeerverhogend

Snelheidsvertragend

Vergroenen

Groen divers