

INFORMATION SICHERHEITSUNTERSUCHUNG

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Schiene

GZ: BMVIT-795.336-IV/BAV/UUB/SCH/2013

Entgleisung Z 55062 im Bf Ebenfurth


14. Februar 2013



Hergang

Am 14. Februar 2013 um 22:15 Uhr kam es im Bf Ebenfurt, am Umfahrungsgleis 101 zu einer Entgleisung bei der signalmäßig tauglichen Durchfahrt von Z 55062.

Die ersten Entgleisungsspuren eines Radsatzes wurden nach der Weiche 152 am Südkopf festgestellt. Beim Herzstück der Weiche 105 am Nordkopf entgleisten beider Radsätze des Drehgestells und in weiterer Folge entgleisten 13 Wagen.





Folgen

Durch die Entgleisung wurden 13 Wagen schwer beschädigt (zum Teil Totalschaden. An der Infrastruktur entstand erheblicher Sachschaden. Es kam zu einer Streckensperre und erheblichen Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungsverkehr im Personennah- und Güterverkehr.

Der Sachschaden wurde auf ca.€ 2 500 000,- geschätzt.

| Verletzte Personen Casualties | keine none | tödlich fatality | schwer serious injured | leicht easily injured |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Passagiere Passengers | | | | |
| Eisenbahnbedienstete Staff | | | | |
| Benützer von EK L.C. Users | | | | |
| Unbefugte Personen Unauthorised Persons | | | | |
| Andere Personen Other | × | | | |

Bilddokumentation











Untersuchungsverfahren / Untersuchungsschritte

| Tätigkeit | Status |
|---|----------------|
| Anforderung und Sammlung der betrieblichen und technischen Unterlagen | in Bearbeitung |
| Besichtigung der Wrackteile in einer Werkstätte am 19. Februar 2013 | erledigt |
| Auswertung der eingelangten Unterlagen | in Bearbeitung |
| Untersuchungsbericht | in Bearbeitung |

Hinweis:

Die "Information Sicherheitsuntersuchung" ist eine Information gemäß den Bestimmungen des Artikels 22 Abs. 3 der Richtlinie 2004/49 EG vom 29. April 2004 ("Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit").

Die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung der Bundesanstalt für Verkehr, Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, weder kopiert, verteilt oder veröffentlicht werden.

Kontakt:

Bundesanstalt für Verkehr Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 1210 Wien, Trauzlgasse 1

Tel.: +43/1/71162-659233
Fax.: +43/1/71162-659298
Email: uus-schiene@bmvit.gv.a
Homepage: http://versa.bmvit.gv.at

