
# Control Aerobalancín

Daniel Ramírez Juan Camilo Olaya Joan Pinilla

# **IDENTIFICACIÓN**

#### PROBLEMA DE CONTROL

"Hacer un control robusto para estabilizar la planta en valores lejanos del punto de operación"



#### MODELO DE LA PLANTA

$$I\ddot{ heta} = eta \dot{ heta} + FL + C \sin heta$$


$$= \frac{\frac{dm}{I}}{s^2 + s \frac{eta}{I} + g(-dc \cdot mc + dm \cdot mm + db \cdot mb) \frac{\cos(30)}{I}}$$


### **IDENTIFICACIÓN**


## Experimento para calcular K

```
while (PWM<100) {
    analogWrite(In1, PWM*255/100);
    Serial.print(PWM);
    Serial.print(",");
    sensor = analogRead(sensorPin);
    sensor = map(sensor, 0, 1023, 0, 360);
    Serial.println(sensor-130);
    delay(1000);
    PWM+=1;
```

# Cálculo de K









# K = 0.0008776

### Prueba de fricción




# Obtención de la exponencial




$$y = 105.2254188e^{(-0.384540871 \cdot t)}$$

### Modelo de simulación




# Iteración de I y validación



# Función de transferencia para diseño


$$G = \frac{dm/I}{s^2 + s * \frac{beta}{I} + g * (-dc * mc + dm * mm + db * mb) * cos(30)}$$




$$tf\_polo\_real = \frac{K}{(1/polo\_real)*s+1}$$

$$TF = \frac{360}{2*pi} *G*tf\_polo\_real$$

# Comparación identificación en freq. y simulación



# Comparación del sistema no lineal y FT lineal



### **ANÀLISIS**

#### **Incertidumbres**

**PESOS:** Se realizaron los pesajes varias veces para reducir el error aleatorio.

**DISTANCIAS:** Tienen muy poca incertidumbre porque se hallaron del plano.

FRICCIÓN: Tiene incertidumbre de repetibilidad y de procedimiento.

**INERCIA:** No se modeló completamente ni exactamente el brazo. Pero se compensa con la validación.

#### Retos de diseño

Como la inercia se relaciona con la fricción, aumenta la incertidumbre de esta.

De la inercia depende la velocidad del sistema.

# **Posibles mejoras**

Favorecer la repetibilidad de experimentos como el de la fricción y la fuerza.

Tener mejores instrumentos de medida para poder modelar más precisamente y disminuir la incertidumbre de la inercia.

# **CONTROL**

#### PROBLEMA DE CONTROL

Se requiere que la planta sea lo más rápida y robusta posible.

- Sobrepico < 15%
- Tiempo de establecimiento tan bajo como sea posible.
- Aumentar márgenes de fase lo máximo posible.

### DISEÑO CONTROLADOR PID

El controlador PID se diseñó por tanteo y con ayuda de las herramientas PID Tuner de Matlab.

Se obtuvieron los valores de:

$$KP = 0.5$$

$$KI = 0.7$$

$$KD = 0.02$$

$$N = 2$$

$$P + I \cdot T_s \frac{1}{z - 1} + D \frac{N}{1 + N \cdot T_s \frac{1}{z - 1}}$$

Se eligió una red de adelanto debido a que era necesario aumentar el margen de fase.

Mayor velocidad y robustez

$$\phi_m = 74.7$$


$$b = 55.62$$


$$T_2 = 0.0130$$


$$\phi_m = 45 - m_{factual} + 5$$


$$b = \frac{1 + \sin\frac{\phi_m \cdot \pi}{180}}{1 - \sin\frac{\phi_m \cdot \pi}{180}}$$


$$T_2 = \frac{1}{\sqrt{(b) \cdot \omega_{2g}}}$$











### **IMPLEMENTACIÓN**

#### Discretización

Por tanto, la función de control será la siguiente

$$C = \frac{(b \cdot T_2) \cdot s + 1}{(T_2) \cdot s + 1} \cdot \text{PID}$$

Para discretizar la función, utilizamos aproximación de Tustin

$$s = \frac{1}{T} \cdot ln(z) \approx \frac{2z+1}{Tz+1}$$

#### Discretización


Y por último igualamos en controlador a:

$$C(z) = \frac{U(z)}{E(z)}$$


Lo que nos da como ecuación final para controlar en Arduino

$$U = \frac{(T + 2 \cdot b \cdot T_2)\text{PID} + (T - 2 \cdot b \cdot T_2)\text{PIDp} - (T - 2 \cdot T_2)U_p}{T + 2T_2}$$


# Comparación de resultados (a 30 deg)




ANÁLISIS Desempeño en seguimiento (a 80 deg)



ANÁLISIS Desempeño en seguimiento (a 100 deg)



# Rechazo a perturbaciones (a 100 deg)



# Análisis y conclusiones

**Pruebas de seguimiento:** Oscila menos que la simulación pero tiene error de posición pequeño. Para el ángulo objetivo menos oscilaciones

**Rechazo a perturbaciones:** Fallos en repetibilidad de las perturbaciones pero buen desempeño.

La planta tiene buen desempeño siguiendo referencias y soporta perturbaciones tipo impulso.