#### **DHT11**

## **Aperçu**

Utilisez DHT11 pour mesurer la température et l'humidité

### **Composant requis:**

Arduino uno \*1 DHT11\*1 DuPont line

### Présentation du produit:



## paramètre technique:

Humidité relative:

Résolution: 16 bits

Répétabilité: ± 1% HR

Précision: à 25  $^{\circ}$ C ± 5% HR

Interchangeabilité: entièrement interchangeable

Temps de réponse: 1 / e (63%) de 25  $^{\circ}\mathrm{C}$  6s

1m / s air 6s

Hystérèse:<± 0.3% RH

Stabilité à long terme: <± 0.5%RH/yr in

Température:

Résolution: 16Bit

Répétabilité: ±0.2  $^{\circ}$ C

Gamme: At 25°C ±2°C


Temps de réponse: 1 / e (63%) 10S

Caractéristiques électriques

Source de courant: DC  $3.5{\sim}5.5V$ 

Courant d'alimentation: mesure 0,3mA en veille  $60\mu A$ 

Période d'échantillonnage: plus de 2 secondes



# Sample code:

```
#include <dht11.h>
```

dht11 DHT11;
#define PIN\_DHT11 2

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    DHT11.read(PIN_DHT11);
    Serial.print("Humidity (%): ");
    Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
    Serial.print("Temperature (oC): ");
    Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
    delay(500);
}
```

### experimental result:

```
  ○ COM2051
```

```
Temperature (oC): 26.00
Humidity (%): 41.00
Temperature (oC): 26.00
Humidity (%): 40.00
Temperature (oC): 26.00
Humidity (%): 40.00
Temperature (oC): 26.00
Humidity (%): 41.00
Temperature (oC): 26.00
```

☑ Autoscroll ☐ Show timestamp