

Informe de pre-revisión del proyecto

Generado el 2026-07-21 16:49:35

He realizado una revisión preventiva basada en:

1. el análisis íntegro del PDF del proyecto mediante `build\_review\_plan`, y
2. búsquedas normativas sucesivas con `search\_item` para contrastar los puntos principales del plan.

A continuación te entrego un **informe de revisión preventiva**, centrado en detectar **deficiencias, incoherencias, faltas de justificación y puntos de riesgo para licencia** antes de presentar al Ayuntamiento.

Informe preventivo de revisión

Proyecto: `data/proyecto\_basico\_paginas\_1\_a\_107.pdf`

Objeto declarado: proyecto básico de **13 viviendas unifamiliares** dentro de un **conjunto integrado de 14 viviendas** en Boadilla del Monte, con una vivienda preexistente en una subparcela.

Ubicación declarada: c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, Boadilla del Monte (Madrid).

Ordenanza declarada por el proyecto: **PGOU Boadilla del Monte, AH-15, RU3**.

1) Resumen general del proyecto

Según el análisis del propio documento, el proyecto describe:

- **13 viviendas unifamiliares de obra nueva**
- integradas en un **conjunto inmobiliario/conjunto integrado de 14 viviendas**
- con **1 vivienda ya existente** en la subparcela de c/ Río Guadiana 5
- tipologías de pareadas + una aislada
- **2 plantas sobre rasante + 1 bajo rasante**
- sótanos privativos y aparcamientos comunes
- zonas comunes con:
 - portales/circulaciones
 - conserjerías
 - gimnasio
 - sauna
 - baño turco
- piscinas privativas
- instalaciones de aerotermia, FV y ventilación mecánica.

El proyecto pretende justificar urbanismo, CTE, accesibilidad, incendio, salubridad, energía y otros documentos anejos, pero del contraste efectuado resultan ****varios riesgos documentales y de coherencia****.

2) Metodología de revisión aplicada

He comprobado los puntos prioritarios del plan en este orden:

1. ****Coherencia urbanística básica y régimen de conjunto integrado****
2. ****Uso, compatibilidad y parámetros urbanísticos esenciales****
3. ****Aparcamiento, accesos y condiciones de conjunto****
4. ****Incendio y acceso de bomberos****
5. ****Accesibilidad****
6. ****Ventilación / salubridad****
7. ****Ahorro de energía / certificados energéticos****
8. ****Documentación obligatoria no localizada o insuficiente****
9. ****Contradicciones internas del propio proyecto****

Cuando la comprobación no puede cerrarse solo con el texto del PDF y los fragmentos normativos recuperados, lo indico como ****requiere revisión técnica/manual****.

3) Puntos revisados y conclusiones

3.1. Régimen urbanístico del conjunto integrado: punto crítico

Conclusión

****Parcialmente justificado / requiere revisión técnica y jurídica.****

El proyecto se apoya en la figura de ****conjunto integrado/conjunto inmobiliario****, pero este punto es ****de alta sensibilidad**** y no queda plenamente acreditado solo con la memoria textual.

Evidencia del proyecto

El plan detecta que el proyecto declara:

- 13 viviendas proyectadas dentro de un conjunto de 14.
- una vivienda preexistente en c/ Río Guadiana 5.
- superficie total de parcela 6.765,08 m².
- subparcela existente 1.500,88 m².

- parcela restante 5.264,20 m².
- existencia de zonas comunes y reparto privativo/común.

Evidencia normativa

De los fragmentos recuperados del PGOU:

- ****NNUU p. 73****: los conjuntos integrados son complejos con parcelas/edificaciones independientes y copropiedad indivisible sobre elementos comunes; la edificabilidad del conjunto puede distribuirse libremente si el total cumple; en unifamiliar el nº máximo de viviendas se deduce de dividir la superficie total entre la ****parcela mínima a efectos de segregación****.
- ****NNUU p. 74****:
 - las calles particulares computan dentro de la parcela mínima;
 - debe existir normalmente ****un único acceso**** por frente de parcela;
 - en conjuntos RU, las plazas obligatorias deben accederse con ****una única entrada y salida para todo el conjunto****, salvo excepción justificada;
 - no hay retranqueos a linderos interiores con zonas comunes; sí a linderos exteriores.
- ****NNUU p. 107****: la parcela debe permanecer como ****finca indivisible unifamiliar**** y la organización mediante división horizontal o conjunto inmobiliario requiere licencia con mención expresa a dicha indivisibilidad.

Riesgo detectado

No he podido verificar con evidencia concluyente:

- si la ****parcela completa**** y el ****reparto privativo/común**** respetan exactamente la regla de parcela mínima aplicable a RU3/AH15;
- si la vivienda preexistente queda jurídicamente integrada de modo compatible con el conjunto proyectado;
- si la configuración registral/catastral y la indivisibilidad están correctamente preparadas para licencia.

Acción recomendada

- Incorporar una ****justificación urbanística específica del conjunto integrado****, separada y trazable:
 1. superficie total computable del conjunto;
 2. parcela mínima aplicable;
 3. número máximo de viviendas admisible;
 4. cuadro de reparto privativo/común por vivienda;
 5. justificación expresa de la integración de la vivienda existente;
 6. borrador de régimen jurídico de división horizontal/complejo inmobiliario.
- Añadir plano/cuadro de ****parcela matriz + parcelas privativas + zona común adscrita****.
- Verificar con urbanismo municipal si exigen mención específica sobre ****indivisibilidad**** en la licencia.

3.2. Clasificación del suelo, ordenanza y referencias internas: incoherencias documentales graves

Conclusión

****Incoherencia documental demostrada.****

Evidencia del proyecto

El análisis del PDF detecta que el proyecto afirma correctamente en varios puntos:

- aplicación del ****PGOU de Boadilla del Monte****
- suelo urbano ****AH-15****
- ordenanza ****RU3****

Pero también detecta en la memoria una afirmación contradictoria:

- **“**Se cumple el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 Puerta de Fuenlabrada y su modificación nº1**”**
ubicada en “Normas de disciplina urbanística”, pág. 16 del proyecto.

Además, el plan detecta otras discordancias:

- referencias erróneas a ****Leganés****
- posible inconsistencia de ****zonificación climática****
- certificados energéticos con referencias catastrales “XXXX”.

Evidencia normativa

La normativa recuperada corresponde a Boadilla del Monte, no a Leganés, y el propio PGOU de Boadilla estructura la ordenanza RU y las áreas homogéneas del municipio.

Impacto

Esto no acredita un incumplimiento material urbanístico por sí solo, pero sí supone un ****defecto serio de calidad documental**** susceptible de generar:

- requerimiento municipal,
- dudas sobre la validez de las justificaciones normativas,
- percepción de “proyecto plantilla no depurado”.

Acción recomendada

- Revisar y depurar toda la memoria para eliminar:
 - referencias a ****Leganés****
 - referencias a “Sector 4 Puerta de Fuenlabrada”
 - cualquier normativa, topónimo o dato heredado de otro expediente.
- Emitir una ****versión corregida y consolidada**** de memoria y anexos.

3.3. Uso principal y compatibilidad de usos comunitarios: punto de riesgo

Conclusión

****Parcialmente justificado / requiere revisión técnica-jurídica.****

Evidencia del proyecto

El proyecto se define como:

- uso principal residencial unifamiliar extensiva,
- con garajes subsidiarios,
- y además incorpora:
 - conserjerías,
 - gimnasio,
 - sauna,
 - baño turco,
 - zonas comunes comunitarias.

Evidencia normativa

Fragmentos relevantes recuperados:

- ****NNUU p. 105-107****: el uso RU admite vivienda unifamiliar y se aplica junto con condiciones específicas de usos y ordenanzas.
- ****NNUU p. 107****: dotación de aparcamiento 2 plazas/vivienda en unifamiliar.
- ****NNUU p. 73-74****: los conjuntos integrados admiten elementos comunes, viales e instalaciones.
- ****NNUU p. 106****: no se permitirá uso complementario molesto en edificio residencial.
- En otras ordenanzas del PGOU aparecen equipamientos y usos compatibles, pero lo recuperado no permite afirmar automáticamente que un ****gimnasio/sauna/baño turco comunitario**** quede justificado sin conflicto dentro de una RU3 concreta.

Riesgo detectado

No he localizado una justificación cerrada que explique por qué esas dependencias:

- son meros elementos comunitarios accesorios del uso residencial,
- no constituyen un uso dotacional o recreativo autónomo,
- no alteran el régimen de uso principal RU.

Acción recomendada

- Añadir un apartado específico de memoria:

- ****Justificación de compatibilidad de usos comunitarios****
 - definiendo gimnasio/sauna/baño turco/conserjería como ****uso vinculado, accesorio y no autónomo**** al residencial del conjunto.

- Limitar expresamente:
 - aforo,
 - uso exclusivo por propietarios,
 - ausencia de explotación independiente,
 - ausencia de acceso público.
- Si existe ordenanza o criterio municipal específico, citarlo expresamente.

3.4. Parámetros urbanísticos globales: edificabilidad, superficies y cálculos

Conclusión

****Parcialmente justificado, con necesidad de revisión manual de planos y cuadros.****

Evidencia del proyecto

El proyecto afirma:

- superficie de parcela total: ****6.765,08 m²****
- ratio de edificabilidad utilizada: ****0,4598 m²/m²****, inferior a ****0,46 m²/m²****
- 13 viviendas proyectadas + 1 existente
- 2 plantas sobre rasante + 1 bajo rasante

Evidencia normativa

Fragmentos recuperados:

- ****NNUU p. 82****: define edificabilidad y prevalencia de ordenanzas particulares.
- ****NNUU p. 81****: los sótanos no computan como edificabilidad si cumplen condición de semisótano/sótano; hay reglas de cómputo de escaleras, porches, conductos, etc.
- ****NNUU p. 73-74****: en conjuntos integrados la distribución de edificabilidad es libre si el conjunto total cumple.

Lo que sí puede decirse

No he encontrado una contradicción numérica demostrada que permita afirmar “incumple edificabilidad”.

Lo que no queda cerrado

No se puede cerrar con el texto disponible:

- si el cómputo del proyecto aplica correctamente todas las reglas de:
 - porches,
 - escaleras,
 - zonas comunes,
 - conserjerías,
 - sótanos,
 - cuerpos sobre cubierta,

- cuartos de instalaciones.

Acción recomendada

- Rehacer un ****cuadro urbanístico único y auditado****, con columnas:
 - superficie construida real,
 - superficie computable urbanística,
 - criterio normativo aplicado,
 - observaciones.
- Separar:
 - conjunto global,
 - vivienda existente,
 - 13 viviendas nuevas,
 - zonas comunes,
 - elementos no computables.

3.5. Retranqueos, ocupación y alturas: no comprobables solo con texto

Conclusión

****Requiere revisión técnica manual.****

Evidencia del proyecto

El proyecto declara cumplimiento urbanístico general y prevé:

- 2 plantas sobre rasante
- 1 bajo rasante
- patios, rampas, piscinas, sótanos, cubiertas transitables y no transitables.

Evidencia normativa

Del PGOU recuperado:

- en conjuntos integrados RU:
 - retranqueos exteriores deben cumplirse,
 - interiores con zona común pueden flexibilizarse;
- bajo rasante aparecen reglas específicas en algunos fragmentos del PGOU y reglas generales de cómputo;
- acceso de bomberos y vados tienen anchos mínimos.

Limitación

Sin planos acotados y sin medición gráfica no puedo afirmar:

- si los retranqueos exteriores se cumplen;
- si las piscinas invaden franjas conflictivas;
- si las rampas y patios de sótano respetan separaciones;
- si la altura del techo de sótano respecto al terreno evita computar como planta.

Acción recomendada

- Revisión gráfica previa de:
 - retranqueos a calle y linderos,
 - ocupación sobre y bajo rasante,
 - cotas de terreno perimetral,
 - cotas de forjado de sótano,
 - alturas a cornisa/cumbrera,
 - posición de piscinas y patios ingleses.

3.6. Dotación de aparcamiento: justificación básica favorable, pero con reservas

Conclusión

****Parcialmente justificado.****

Evidencia del proyecto

El proyecto prevé:

- ****3 coches por vivienda**** en garajes privativos/sótanos
- además aparcamientos o garajes comunes bajo rasante.

Evidencia normativa

- ****NNUU p. 107****: en uso residencial unifamiliar en suelo urbano consolidado se exigen ****2 plazas por vivienda****.
- ****NNUU p. 74****: en conjuntos inmobiliarios RU, las plazas obligatorias deben accederse con ****una única entrada y salida para todo el conjunto****, salvo excepción motivada y con dictamen técnico favorable.
- ****NNUU p. 97 y 99****: dimensiones y condiciones de garajes, rampas, salidas peatonales, independencia con viviendas.

Resultado

La ****dotación cuantitativa mínima**** parece, en principio, superada si realmente existen 3 plazas por vivienda.

Riesgo detectado

No queda plenamente acreditado:

- cuántas plazas son realmente útiles y maniobrables;
- si la solución de accesos se ajusta a la exigencia de ****entrada/salida única**** o si la configuración de “dos rampas” necesita justificación excepcional;
- si las plazas obligatorias quedan claramente adscritas a cada vivienda.

Acción recomendada

- Incorporar cuadro:
 - plazas obligatorias exigidas,

- plazas proyectadas,
- adscripción por vivienda,
- plazas comunitarias adicionales.
- Justificar expresamente por qué existen ****dos rampas**** si el PGOU para conjuntos RU parte de la regla de acceso único, o acreditar el criterio municipal favorable.

3.7. Accesos, vados y bomberos: punto sensible

Conclusión

****Requiere revisión técnica; posible riesgo de requerimiento.****

Evidencia del proyecto

El proyecto prevé:

- dos rampas de acceso rodado desde c/ Río Guadiana,
- viales/pasillos comunes,
- escaleras de acceso a garajes,
- dos portales.

Evidencia normativa

- ****NNUU p. 74****:
 - un único acceso por frente de parcela para conjuntos integrados;
 - vial interior de emergencia de ****3,50 m**** que no diste más de ****30 m**** de la vivienda más alejada;
 - si no puede cumplirse la recomendación de acceso de bomberos, al menos BIEs complementarias.
- ****NNUU p. 50****:
 - accesos de bomberos: anchura mínima libre ****3,5 m****;
 - remisión al DB SI 5.
- ****NNUU p. 99****:
 - las salidas peatonales de emergencia no pueden ser simplemente accesos del garaje a viviendas;
 - acceso a escaleras/viviendas desde garaje con vestíbulo de independencia.

Riesgo detectado

No puedo demostrar incumplimiento, pero sí que el expediente es de ****alto riesgo técnico**** si no se documenta bien:

- itinerario y proximidad de bomberos,
- justificación de las dos rampas,
- salidas peatonales reales desde garajes,
- vestíbulos de independencia.

Acción recomendada

- Incorporar anexo específico de:
 - ****DB SI 5 acceso de bomberos**** con plano acotado;
 - distancias desde vial practicable a cada vivienda;
 - secciones de acceso y radios;
 - cuadro de salidas de garaje y vestíbulos de independencia.

3.8. Seguridad contra incendios del garaje y zonas comunes: justificación insuficiente con la evidencia localizada

Conclusión

****Aspecto parcialmente justificado; requiere revisión técnica y probablemente refuerzo documental.****

Evidencia del proyecto

El proyecto afirma:

- que se ajusta a DB-SI;
- que no existe incompatibilidad de usos;
- que los garajes tienen ventilación adecuada;
- que existe aljibe y grupo de presión contra incendios.

Evidencia normativa

- ****PGOU NNUU p. 99****:
 - garajes: protección de incendios según CTE;
 - acceso a viviendas/escaleras desde garaje con vestíbulos de independencia;
 - salidas de emergencia directas a espacio exterior seguro.
- ****PGOU NNUU p. 74****:
 - acceso de bomberos según CTE;
 - posible necesidad de BIEs complementarias.
- ****PGOU NNUU p. 144****:
 - protección contra incendios: aplicación de CTE y normativa técnica vigente.

Falta detectada

En la evidencia textual disponible no aparece suficientemente cerrada la justificación detallada de:

- sectorización garaje/vivienda/zonas comunes,
- número y longitud de recorridos de evacuación,
- condición de escaleras,
- dotación exacta de extintores/BIE/detección/alarma/hidrante,
- razón del aljibe y su necesidad reglamentaria,
- alcance del gimnasio/sauna/baño turco dentro del esquema SI.

Acción recomendada

- Añadir una ****memoria SI específica para el conjunto****, no solo por vivienda:
 - sectores de incendio,
 - ocupaciones,
 - evacuación,
 - recorridos,
 - independencia de usos,
 - dotación PCI,
 - abastecimiento PCI,
 - intervención de bomberos.
- Si el proyecto básico ya lo contiene en forma resumida, conviene ****hacerlo más explícito y trazable****.

3.9. Accesibilidad: afirmación del proyecto más amplia que la justificación localizada

Conclusión

****Parcialmente justificado / requiere revisión técnica.****

Evidencia del proyecto

El proyecto afirma:

- “Tanto el acceso del conjunto edificatorio y las zonas comunes exteriores, como cada vivienda están proyectadas para ser accesibles”.

También afirma:

- que no es exigible reserva de viviendas PMR;
- que no es exigible aparcamiento en edificio accesible.

Evidencia normativa localizada

La búsqueda no ha devuelto fragmentos del DB-SUA tan precisos como sería deseable, pero sí del PGOU:

- ****NNUU p. 145****: para supresión de barreras físicas será de aplicación el ****CTE**** y normativa vigente; para espacios exteriores urbanizados, la normativa específica aplicable.
- ****NNUU p. 95****: los proyectos contemplarán el cumplimiento de normativa técnica vigente y CTE en servicios de accesibilidad.
- ****NNUU p. 50****: vados y aceras deben permitir paso libre mínimo de ****1,20 m**** y evitar barreras.

Riesgo detectado

La afirmación del proyecto es muy amplia (“cada vivienda accesible”) y no he podido verificarla materialmente con:

- pendientes,
- itinerarios,
- mesetas,

- anchuras,
- peldaños,
- aseos adaptables,
- acceso a gimnasio/zonas comunes.

Además, en vivienda unifamiliar suele haber matices importantes entre:

- accesibilidad de zonas comunes y de itinerario exterior,
- y accesibilidad interior completa de cada vivienda.

Acción recomendada

- Reformular la memoria con precisión:
 - qué partes son accesibles,
 - bajo qué criterio normativo,
 - qué no resulta exigible.
- Incorporar:
 - plano de itinerario accesible exterior,
 - pendientes,
 - anchuras,
 - acceso a zonas comunitarias,
 - justificación específica de plazas y reservas si procede o de su no exigibilidad.

3.10. Ventilación de viviendas y garajes: insuficiencia de justificación trazable

Conclusión

****Parcialmente justificado.****

Evidencia del proyecto

El proyecto declara:

- ventilación forzada con recuperación en viviendas,
- ventilación mecánica y natural en garajes,
- ventilación adecuada de garajes.

Evidencia normativa

- ****PGOU NNUU p. 129****:
 - prohibición general de evacuar humos/gases por fachadas salvo condiciones;
 - salida de humos y ventilación con especial garantía en sótanos;
 - exigencia de cumplimiento del CTE.
- ****PGOU NNUU p. 99****:
 - los garajes deben disponer de ventilación natural en todos los casos con arreglo al CTE.
- ****PGOU NNUU p. 96****:
 - servicios de ventilación, chimeneas, conductos.

Riesgo detectado

Con la evidencia localizada no he podido comprobar:

- caudales,
- esquema de admisión/extracción,
- ubicación de descargas,
- compatibilidad de salidas con huecos próximos,
- ventilación de trasteros/cuartos húmedos/gimnasio/sauna/baño turco.

Acción recomendada

- Incorporar resumen de **HS 3**:
 - caudales por estancia,
 - sistema de vivienda,
 - ventilación de garaje,
 - ventilación de trasteros y cuartos,
 - ubicación y distancia de expulsiones.
- Añadir planos o esquemas simplificados, aunque sea proyecto básico.

3.11. Ahorro de energía y HE: justificación numérica presente, pero certificados problemáticos

Conclusión

HE parcialmente justificado; certificados energéticos con incoherencias relevantes.

Evidencia del proyecto

El proyecto declara, entre otros:

- zona climática **D3**
- HE0: $C_{ep,nren} = 6,52 \leq 38$
- HE1: $K = 0,46 \leq 0,54$
- $q_{sol,jul} = 1,18 \leq 2,00$
- $n_{50} = 4,241 \leq 6,000$
- aerotermia para ACS
- fotovoltaica
- dos certificados energéticos: uno para viviendas adosadas y otro para vivienda aislada.

Evidencia normativa

La búsqueda normativa no devolvió fragmentos muy finos del DB-HE, pero sí:

- obligación general de justificar cumplimiento técnico en proyecto;
- referencias municipales a eficiencia y ahorro energético;
- protección y ahorro energético en NNUU p. 145.

Problema detectado

El plan del proyecto detecta una incoherencia fuerte:

- ****proyecto fechado marzo de 2026****
- ****certificados energéticos fechados 25/01/2022****
- referencias catastrales “XXXX” en certificados.

Eso hace dudar de:

- si los certificados se generaron realmente para este proyecto concreto;
- si la versión incorporada al expediente está actualizada;
- si el modelo energético coincide exactamente con la solución final del proyecto.

Acción recomendada

- Rehacer o actualizar los ****certificados energéticos**** con:
 - fecha coherente con el proyecto,
 - dirección exacta,
 - referencias catastrales correctas o justificación de su ausencia,
 - tipologías y superficies coincidentes con la memoria final.
- Añadir hoja de correspondencia entre:
 - tipología A/B/C/aislada,
 - certificado asociado,
 - superficie habitable/computable/modelizada.

3.12. Estudio geotécnico y cimentación: carencia relevante en básico

Conclusión

****Falta de información relevante / requiere revisión técnica.****

Evidencia del proyecto

El propio proyecto indica:

- “Se realiza estudio geotécnico, previo a la redacción del proyecto de ejecución”.
- “Tensión admisible del terreno: se desconoce”.

Valoración

Para un proyecto con:

- sótanos,
- muros de contención,
- garajes bajo rasante,
- cimentación de varias viviendas,

esta carencia es especialmente sensible, aunque en básico puede diferirse el detalle al proyecto de ejecución.

Riesgo

No es necesariamente una ilegalidad del básico, pero sí un ****riesgo preventivo importante****

para:

- viabilidad real de sótanos,
- costes,
- impermeabilización,
- contención,
- afecciones a colindantes.

Acción recomendada

- Aportar al menos:
 - previsión geotécnica básica,
 - hipótesis de cimentación y contención,
 - nota explicativa de viabilidad preliminar.
- Si existe ya el estudio, conviene incorporarlo o citar sus conclusiones.

3.13. Telecomunicaciones / ICT: justificación insuficiente

Conclusión

****No suficientemente localizada.****

Evidencia del proyecto

El proyecto afirma:

- “Se ha proyectado el edificio de tal manera que se garanticen los servicios de telecomunicación”.

Evidencia normativa

La búsqueda no ha devuelto fragmentos concluyentes de RD 346/2011, pero sí reglas generales del PGOU:

- ****NNUU p. 96****: instalaciones de comunicación, prohibición de antenas individuales visibles, aplicación de normativa técnica sectorial vigente y CTE.
- el plan de revisión detectó como documentación esperable un proyecto o previsión de ICT.

Problema

No he localizado una justificación suficiente y trazable de:

- infraestructura común,
- canalizaciones,
- recintos,
- cumplimiento ICT.

Acción recomendada

- Incorporar anexo de ****ICT**** o al menos memoria-resumen de previsión:
 - recintos,
 - canalizaciones,

- servicios previstos,
- normativa aplicable.

3.14. Gestión de residuos de construcción y demolición: no localizada con claridad en el proyecto

Conclusión

****Documentación no localizada / probable falta a completar.****

Evidencia del proyecto

El plan de análisis esperaba este documento porque figura capítulo de residuos en presupuesto, pero no consta su localización clara entre los textos revisados.

Evidencia normativa

La búsqueda recupera reiteradamente referencias del PGOU y normativa autonómica a que:

- deben realizarse estudios sobre generación y gestión de RCD,
- conforme a ****Orden 2726/2009**** de la Comunidad de Madrid y normativa estatal.

Acción recomendada

- Incorporar ****Estudio de Gestión de RCD**** con:
 - estimación por fracciones,
 - medidas de separación,
 - destino,
 - gestor,
 - valoración económica.

3.15. Seguridad y salud: no localizada con claridad

Conclusión

****Documentación no localizada / probable falta a completar.****

Evidencia del proyecto

El plan esperaba estudio o estudio básico de seguridad y salud, pero no aparece localizado con claridad en el texto analizado.

Acción recomendada

- Incorporar ****Estudio Básico de Seguridad y Salud**** si procede por fase/licencia o, al menos, la referencia exigible en el proyecto básico según el formato de presentación municipal.

3.16. Piscinas privativas: justificación específica no localizada

Conclusión

****Aspecto parcialmente justificado / requiere revisión técnica.****

Evidencia del proyecto

El proyecto describe piscinas privativas en todas las viviendas proyectadas.

Problema

No he localizado una justificación específica sobre:

- tratamiento urbanístico,
- retranqueos,
- afección a ocupación,
- instalaciones asociadas,
- compatibilidad con urbanización interior.

Acción recomendada

- Añadir cuadro específico de piscinas:
 - superficie,
 - condición de cómputo/no cómputo,
 - retranqueos,
 - cuarto de depuración si existe,
 - justificación de cumplimiento municipal.

3.17. Coherencia temporal y formal de anexos y certificados

Conclusión

****Incoherencia documental demostrada.****

Evidencia del proyecto

Detectadas por el análisis:

- proyecto en marzo de 2026
- certificados energéticos con fecha 25/01/2022
- referencias catastrales "XXXX"
- contradicciones de municipio/normativa en algunos apartados.

Impacto

Aunque algunas puedan ser meros errores formales, acumuladas incrementan mucho la probabilidad de:

- requerimiento de subsanación,
- dudas sobre la validez del expediente,

- mala trazabilidad interna.

Acción recomendada

- Auditoría documental final antes de presentar:
 - fechas,
 - direcciones,
 - municipio,
 - ordenanza,
 - referencias catastrales,
 - anexos,
 - firmas y títulos de documentos.

4) Incumplimientos o incoherencias demostrados

A continuación, solo los puntos que sí pueden afirmarse como problema acreditado con la evidencia obtenida.

4.1. Referencia errónea a Leganés / Puerta de Fuenlabrada

****Estado:**** incoherencia demostrada.

- ****Evidencia proyecto:**** la memoria incluye la afirmación de cumplimiento del “PGOU de Leganés y PP del Sector 4 Puerta de Fuenlabrada”.
- ****Evidencia contextual:**** el proyecto se declara en Boadilla del Monte, AH-15, RU3.

****Recomendación:**** corregir y volver a emitir la memoria.

4.2. Certificados energéticos con fechas incompatibles y datos incompletos

****Estado:**** incoherencia demostrada.

- ****Evidencia proyecto:**** certificados energéticos fechados en 2022 frente a proyecto de 2026; referencias catastrales “XXXX”.
- ****Impacto:**** duda sobre correspondencia real del certificado con el proyecto presentado.

****Recomendación:**** rehacer o actualizar certificados y anexo energético.

5) Documentación o justificaciones no localizadas

Estos puntos no han podido verificarse de forma suficiente en el proyecto:

1. ****Estudio de gestión de RCD****
2. ****Estudio básico / estudio de seguridad y salud****
3. ****Justificación ICT completa****
4. ****Justificación específica de piscinas****
5. ****Justificación expresa de compatibilidad urbanística del gimnasio/sauna/baño turco****
6. ****Justificación detallada SI del conjunto**** suficientemente trazable
7. ****Justificación completa de accesibilidad real de itinerarios y zonas comunes****
8. ****Estudio geotécnico o conclusiones preliminares****
9. ****Justificación precisa del régimen jurídico del conjunto integrado con vivienda existente****

6) Aspectos parcialmente justificados

1. ****Edificabilidad global****
 - hay dato numérico de cumplimiento,
 - pero requiere auditoría de cómputo.
2. ****Dotación de aparcamiento****
 - parece superar el mínimo de 2 plazas/vivienda,
 - pero falta cerrar maniobrabilidad, adscripción y justificación de accesos.
3. ****HE****
 - hay resultados numéricos,
 - pero los certificados anexos generan dudas.
4. ****Ventilación****
 - se declara sistema,
 - pero faltan caudales y trazabilidad técnica.
5. ****Incendio****
 - se declara cumplimiento DB-SI,
 - pero no queda completamente acreditado en la revisión textual.

7) Puntos que requieren revisión técnica manual

Estos no pueden cerrarse solo con el texto y la normativa recuperada:

1. ****Comprobación gráfica de retranqueos****

2. **Ocupación sobre y bajo rasante**
3. **Cotas de sótano respecto al terreno**
4. **Alturas a cornisa/cumbrera**
5. **Posición y legalidad urbanística de piscinas**
6. **Separación entre edificios/viviendas**
7. **Accesibilidad real de recorridos exteriores e interiores comunes**
8. **Acceso de bomberos y maniobrabilidad**
9. **Sectorización y evacuación SI en garajes y zonas comunes**
10. **Coherencia real entre cuadros, memoria y planos**
11. **Encaje registral/catastral de la vivienda existente dentro del conjunto**
12. **Adecuación estructural y geotécnica de los sótanos**

8) Acciones concretas recomendadas antes de presentar al Ayuntamiento

Prioridad alta

1. **Depurar todas las incoherencias documentales**
 - Leganés / Puerta de Fuenlabrada
 - fechas
 - topónimos
 - referencias catastrales.
2. **Actualizar certificados energéticos**
 - con fecha, dirección y datos finales correctos.
3. **Redactar una justificación específica del conjunto integrado**
 - superficie matriz,
 - número máximo de viviendas,
 - parcela mínima,
 - reparto privativo/común,
 - integración de la vivienda existente,
 - régimen de indivisibilidad.
4. **Refuerzo de memoria urbanística**
 - cuadro único de superficies y cálculos urbanísticos.
5. **Justificación expresa de usos comunitarios**
 - gimnasio, sauna, baño turco y conserjería como accesorios no autónomos.

Prioridad media

6. **Completar anejos técnicos no localizados**
 - RCD
 - seguridad y salud

- ICT
- piscinas.

7. ****Refuerzo DB-SI****

- sectores, recorridos, salidas, vestíbulos, PCI, aljibe, hidrante/acceso bomberos.

8. ****Refuerzo DB-SUA****

- itinerario accesible exterior y acceso a zonas comunitarias.

9. ****Justificar accesos y rampas****

- especialmente la existencia de ****dos rampas**** frente a la regla general de acceso único en conjuntos RU, salvo excepción motivada.

Prioridad técnica

10. ****Revisión gráfica interna previa****

- retranqueos
- ocupación
- alturas
- sótanos
- piscinas
- vial de bomberos.

11. ****Aportar información geotécnica preliminar****

- aunque el estudio definitivo vaya a ejecución.

9) Valoración final

Resultado global preventivo

El proyecto ****no presenta, con la evidencia revisada, un incumplimiento urbanístico material concluyente ya demostrado**** en edificabilidad, número de plazas o altura.

Sin embargo, sí presenta ****riesgos relevantes de presentación**** por:

- ****incoherencias documentales internas claras****;
- ****justificaciones técnicas insuficientemente trazables**** en varios apartados;
- ****falta o no localización**** de documentos que previsiblemente pedirán o revisarán;
- ****puntos urbanístico-jurídicos delicados**** por la figura de conjunto integrado con vivienda existente y usos comunitarios anexos.

Riesgo administrativo

****Medio-alto de requerimiento de subsanación**** si se presenta en su estado actual.

Si quieres, en el siguiente paso puedo convertir este informe en una ****checklist de subsanación priorizada para el equipo redactor****, con formato:

- problema,
- página afectada,
- acción exacta,
- responsable sugerido,
- prioridad alta/media/baja.