

Informe de pre-revisión del proyecto

Generado el 2026-07-21 17:10:59

He realizado la revisión preventiva solicitada con el siguiente alcance real:

1. he analizado el PDF del proyecto con `build\_review\_plan`;
2. he consultado normativa aplicable con `search\_item` por bloques prioritarios:
 - urbanismo PGOU Boadilla / RU-3 / conjuntos integrados;
 - incendios y garajes;
 - accesibilidad;
 - salubridad / ventilación / saneamiento;
 - energía / envolvente / certificación;
 - marco urbanístico y control documental de licencia.

A continuación presento un informe trazable, centrado en detectar deficiencias antes de presentar al Ayuntamiento.

1) Resumen general del proyecto

****Proyecto detectado****

- ****Municipio****: Boadilla del Monte (Madrid).
- ****Emplazamiento****: c/ Río Guadiana 3, 5 y 7.
- ****Uso principal declarado****: residencial unifamiliar extensiva.
- ****Ordenanza declarada por el proyecto****: ****AH-15, RU-3****.
- ****Actuación****: obra nueva de ****13 viviendas unifamiliares**** dentro de un ****conjunto integrado de 14 viviendas****, incorporando al cómputo una vivienda preexistente en c/ Río Guadiana 5.
- ****Configuración****: 2 plantas sobre rasante + 1 bajo rasante; garajes colectivos bajo rasante; piscina por vivienda; zonas comunes; gimnasio/sauna/baño turco; conserjerías; instalaciones comunes.

****Estado global de la revisión preventiva****

- El proyecto ****sí contiene**** una estructura documental relativamente completa para un básico.
- Sin embargo, del análisis textual resultan ****riesgos importantes**** en:
 1. ****coherencia documental urbanística****;
 2. ****justificación del encaje de usos y elementos comunitarios****;
 3. ****soporte probatorio insuficiente en accesibilidad****;
 4. ****soporte insuficiente o no localizable para algunas justificaciones técnicas****;
 5. ****incoherencias formales graves**** que pueden generar reparo municipal.

2) Criterio de revisión

No he decidido cumplimiento material definitivo cuando ello exige planos acotados, mediciones gráficas o cálculo técnico.

Sí he determinado, para cada punto:

- ****correctamente justificado****,
- ****parcialmente justificado****,
- ****falta información / no localizado****,
- ****incoherencia demostrada****,
- ****requiere revisión técnica****.

3) Puntos revisados y conclusiones

A. Urbanismo: ordenanza, tipología, conjunto integrado, número de viviendas, aparcamiento

A.1. Ordenanza y tipología edificatoria: base normativa compatible

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado****.

Evidencia del proyecto

- El proyecto declara:
 - aplicación del ****PGOU de Boadilla del Monte****;
 - suelo urbano ****AH-15****;
 - ordenanza ****RU-3****;
 - tipología de viviendas unifamiliares en conjunto integrado.

Evidencia normativa

- PGOU Boadilla, ****Ordenanza Unifamiliar RU****:
 - ****RU-3 parcela mínima: 400 m²****.
 - ****RU-3 tipología permitida: abierta, aislada y pareada****.
- PGOU Boadilla, régimen de ****conjuntos integrados****:
 - pueden configurarse en cualquier ordenanza;
 - el número máximo de viviendas en conjuntos unifamiliares resulta de dividir la superficie total de la manzana por la superficie mínima a efectos de segregación;
 - la parcela completa de cada vivienda debe integrar parcela privativa + parte proporcional de zona común;
 - el edificio debe situarse dentro de la parcela privativa, salvo edificio comunitario en zona común.

Valoración

La ****base normativa invocada es coherente en abstracto**** con un conjunto integrado unifamiliar RU-3.

No obstante, ****no puedo cerrar el cumplimiento real**** de:

- superficie mínima computable por vivienda;
- ajuste exacto del número máximo de viviendas;
- localización exacta de edificios privativos y comunitarios;
- respeto de linderos exteriores y organización de privativas/comunes.

Acción recomendada

- Incorporar en memoria o anexo urbanístico una ****tabla expresa por vivienda**** con:
 - superficie privativa,
 - parte proporcional de común,
 - superficie total de “parcela completa”,
 - comprobación de mínimo exigido;
- añadir esquema jurídico-urbanístico del ****conjunto integrado****.

A.2. Número máximo de viviendas del conjunto

****Conclusión****: ****parcialmente justificado / requiere revisión técnica****.

Evidencia del proyecto

- El proyecto afirma:
 - 13 viviendas nuevas;
 - 1 vivienda existente integrada;
 - total conjunto: ****14 viviendas****.

Evidencia normativa

- PGOU Boadilla:
 - en conjuntos unifamiliares, el número máximo de viviendas es el deducido de dividir la superficie total entre la ****superficie mínima a efectos de segregación****.

Valoración

La memoria indica que el conjunto totaliza 14 viviendas, pero ****en el material textual revisado no queda demostrada de forma autosuficiente**** la operación urbanística completa con:

- superficie total computable del ámbito del conjunto;
- regla concreta aplicada al mínimo de segregación;
- justificación pormenorizada de inclusión de la vivienda existente y su parcela en el cálculo.

Acción recomendada

- Añadir una ****operación urbanística explícita y cerrada****:
 - superficie total del conjunto;
 - superficie mínima aplicable;
 - división resultante;
 - máximo de viviendas permitido;
 - total proyectado.

A.3. Dotación de aparcamiento

****Conclusión**:** ****correctamente orientado pero requiere verificación final**.**

Evidencia del proyecto

- Cada vivienda dispone de ****garaje para tres coches****.
- Existen además ****garajes colectivos**** bajo rasante.

Evidencia normativa

- PGOU Boadilla:
 - en residencial unifamiliar: ****2 plazas por vivienda****.
 - en conjuntos RU, el acceso a plazas obligatorias debe hacerse con ****única entrada y salida para todo el conjunto****, salvo casos excepcionales justificados.

Valoración

Si realmente cada vivienda tiene 3 plazas, la ****dotación mínima se supera****.

Pero hace falta comprobar:

- si esas plazas son realmente utilizables;
- si el diseño del acceso común se ajusta a la regla del conjunto;
- si las dimensiones y maniobras del garaje son correctas.

Evidencia normativa adicional

- PGOU: plaza mínima 5,0 x 2,5 m; no se considera plaza válida la que no tenga fácil acceso/manobra.
- Garajes > 1.500 m²: anchos mínimos, plataformas, rampas, vestíbulos de independencia, etc.

Acción recomendada

- Incorporar al básico un ****cuadro de plazas útiles****, con identificación por vivienda y por garaje común.
- Añadir nota expresa: “se cumplen 2 plazas/vivienda exigidas por PGOU”.
- Verificar maniobra en planos.

A.4. Acceso único del conjunto y paso de bomberos

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado / requiere revisión técnica**.**

Evidencia del proyecto

- El proyecto describe ****dos rampas de acceso rodado desde c/ Río Guadiana****.
- También afirma que la urbanización dispone de acceso para intervención de bomberos.

Evidencia normativa

- PGOU conjuntos RU:

- debe accederse a las plazas obligatorias con ****una única entrada y salida para todo el conjunto****, salvo casos excepcionales motivados.

- PGOU:

- para vehículos de emergencia se proyectará un vial interior de ****3,50 m**** que no diste más de ****30 m**** de la vivienda más alejada.

- DB-SI:

- la accesibilidad de bomberos y espacio de aproximación dependen de la altura y configuración.

Valoración

Aquí aparece una ****posible incidencia relevante****:

- la normativa municipal recuperada habla de ****un único acceso**** al conjunto para las plazas obligatorias, salvo justificación;

- el proyecto declara ****dos rampas****.

No puedo afirmar incumplimiento definitivo sin ver si:

- una de las rampas no computa como acceso del conjunto en el sentido de la norma;

- existe justificación por topografía o imposibilidad técnica;

- la solución deriva de una ordenación particular.

Pero ****sí existe un riesgo urbanístico claro**** de reparo.

Acción recomendada

- Incluir una ****justificación urbanística expresa**** de las dos rampas:

- motivo técnico,

- mejora de evacuación/incendios,

- imposibilidad o inconveniencia del acceso único,

- afección sobre plazas en vía pública;

- si no existe justificación sólida, estudiar unificación o reformulación.

B. Urbanismo: ocupación, edificabilidad, alturas, retranqueos, sótanos

B.1. Edificabilidad total

****Conclusión****: ****parcialmente justificado / requiere comprobación manual****.

Evidencia del proyecto

- La memoria afirma:

- ****superficie total computable 3.110,43 m²****,

- “ligerísimamente inferior” a la permitida de ****3.111,94 m²****.

Evidencia normativa

- PGOU RU-3:
 - **edificabilidad máxima: 0,46 m²/m²**.
- También resultan relevantes las reglas de conjuntos:
 - distribución libre entre parcelas si el conjunto total no supera el máximo;
 - ciertas superficies no computan;
 - controles específicos sobre porches, patios, instalaciones, escaleras, etc.

Valoración

La memoria ofrece una cifra, pero al estar el margen tan ajustado (**1,51 m²**), cualquier error de cómputo o discrepancia entre:

- porches,
 - escaleras,
 - cuartos de instalaciones,
 - conserjerías,
 - superficies comunitarias,
 - vivienda existente integrada,
- puede generar un reparo.

No queda cerrada la **trazabilidad del cómputo** solo con la afirmación literal.

Acción recomendada

- Incorporar un **anexo de cómputo urbanístico desglosado por pieza y por vivienda**:
 - superficies construidas,
 - computables / no computables,
 - base normativa de exclusión;
- revisar especialmente:
 - conserjerías,
 - gimnasio/sauna/baño turco,
 - porches,
 - cuartos de instalaciones,
 - sotos,
 - vivienda existente.

B.2. Ocupación, retranqueos y alturas

Conclusión: **no comprobable plenamente con texto / requiere revisión técnica**.

Evidencia normativa

- RU-3:
 - **ocupación máxima sobre rasante: 45%**;
 - **altura máxima: 2 plantas y 7 m**;
 - retranqueos generales en urbanizaciones: **5 m a calle y linderos**.
- En conjuntos:

- no se establecen retranqueos a linderos interiores del conjunto; sí a los linderos exteriores.
- Bajo rasante:
 - con carácter general, no hay limitación de ocupación bajo rasante; pero se exige representación clara en secciones.

Evidencia del proyecto

- La memoria afirma que cumple el cuadro urbanístico, pero no en el material analizado no hay prueba geométrica suficiente.

Valoración

No he podido demostrar incumplimiento textual, pero estos son ****puntos de máximo riesgo municipal**** si existe mínima desviación:

- ocupación;
- altura a cornisa;
- implantación de sótanos;
- relación del techo de sótano con el terreno perimetral;
- retranqueos exteriores;
- tratamiento de la vivienda existente dentro del mismo cómputo.

Acción recomendada

- Revisar antes de presentar:
 - plano de implantación acotado,
 - secciones por linderos,
 - cotas de terreno natural / modificado,
 - cotas de cornisa y petos,
 - secciones del sótano en borde de parcela.

C. Encaje de usos y elementos comunitarios

C.1. Gimnasio, sauna, baño turco, conserjerías y otros recintos comunitarios

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado / posible foco de reparo urbanístico****.

Evidencia del proyecto

- Se describen:
 - gimnasio comunitario,
 - sauna,
 - baño turco,
 - aseos y duchas,
 - conserjerías,
 - aljibe,
 - grupo de presión PCI.

Evidencia normativa

- PGOU RU:

- uso principal: ****residencial unifamiliar****.
 - usos complementarios: terciario categoría 1 y ciertos equipamientos comerciales/docente/educativo/sanitario en situaciones limitadas.
 - se permiten servicios urbanos e infraestructuras vinculados al uso principal.
- #### - En conjuntos integrados:
- puede existir ****edificio comunitario**** en zona común.

Valoración

No he recuperado un texto normativo que, de forma inequívoca, avale que un conjunto RU-3 unifamiliar integre sin discusión:

- gimnasio,
- sauna,
- baño turco,
- conserjerías,

como simple dotación comunitaria sin otra tramitación o interpretación.

Eso no significa incumplimiento probado, pero sí un ****riesgo de interpretación urbanística****.

Acción recomendada

- Añadir una ****justificación urbanística específica del edificio/recintos comunitarios****:
 - naturaleza de elemento común no lucrativo;
 - vinculación exclusiva al uso residencial del conjunto;
 - ausencia de uso abierto al público;
 - ausencia de actividad independiente;
 - encaje como dotación/servicio interno del conjunto integrado.
- Si existe criterio municipal previo o consulta urbanística, aportarlo.

D. Incendios, garajes y evacuación

D.1. Justificación general DB-SI

****Conclusión****: ****parcialmente justificado****.

Evidencia del proyecto

- La memoria afirma que:
 - el proyecto se ajusta a DB-SI;
 - no existe incompatibilidad de usos;
 - las escaleras E1 y E2 del garaje son especialmente protegidas;
 - la urbanización dispone de vía de acceso para bomberos.

Evidencia normativa

- PGOU:

- los garajes comunes deben resolver accesos con garantías para cumplimiento del CTE;
 - acceso a viviendas/escaleras desde garaje con ****vestíbulos de independencia****;
 - salidas peatonales de emergencia no pueden confundirse con accesos a viviendas;
 - paso de bomberos conforme al CTE.
- DB-SI recuperado indirectamente por búsqueda:
- exige revisar evacuación, sectorización, escaleras, intervención de bomberos, instalaciones PCI.

Valoración

Existe justificación declarativa, pero no suficiente evidencia textual para cerrar:

- resistencia al fuego entre garaje y viviendas;
- sectorización con gimnasio/conserjería;
- trazado y longitud de recorridos de evacuación;
- condiciones reales de escaleras especialmente protegidas;
- cumplimiento del acceso de bomberos sobre geometría real.

Acción recomendada

- Añadir al básico un ****resumen gráfico o cuadro SI**** con:
- sectores,
 - usos,
 - ocupaciones,
 - recorridos,
 - anchuras,
 - escaleras,
 - vestíbulos de independencia.

D.2. Garajes: condiciones geométricas y accesos

****Conclusión****: ****requiere revisión técnica****.

Evidencia normativa

- PGOU:

- para grandes garajes: anchos mínimos de accesos y rampas, radio > 6 m, viales de 5/6 m, plataforma horizontal previa a vía pública, pendientes máximas 16% rectas y 12% curvas, vestíbulos de independencia, salidas directas a espacio exterior seguro.
- El proyecto:
- declara garajes colectivos bajo rasante y extracción forzada;
 - dos rampas desde calle.

Valoración

No hay base textual bastante para certificar:

- pendientes,

- radios,
- plataforma horizontal,
- anchos de viales,
- adecuación de salidas peatonales,
- vestíbulos.

Acción recomendada

- Revisar exhaustivamente planos de garaje y añadir cuadro resumen geométrico.

D.3. Ventilación de garajes

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado / posible incoherencia normativa interna**.**

Evidencia del proyecto

- “Los garajes están dotados de extracción forzada para su adecuada ventilación”.

Evidencia normativa

- PGOU recuperado:
 - “Los garajes deberán disponer de ****ventilación natural en todos los casos**** ... y en particular el CTE”.
- El propio proyecto habla de extracción forzada.

Valoración

Aquí hay un ****punto delicado****:

- no puedo concluir incumplimiento porque habría que interpretar la relación entre PGOU y CTE, y ver si existe además ventilación natural complementaria;
- pero ****sí existe una aparente tensión**** entre:
 - normativa urbanística local recuperada, y
 - solución proyectada en memoria.

Acción recomendada

- Explicar expresamente si el garaje dispone de:
 - ventilación natural,
 - ventilación mecánica,
 - o ambas;
- justificar la solución con referencia directa a CTE y, si procede, al criterio municipal.

E. Accesibilidad

E.1. Afirmación de accesibilidad universal del conjunto y viviendas

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado y probablemente excesivamente afirmado**.**

Evidencia del proyecto

- La memoria afirma:

- “Tanto el acceso del conjunto edificatorio y las zonas comunes exteriores, como cada vivienda están proyectadas de tal manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida”.

- También afirma:

- “se proyectan dos accesos accesibles a la parcela”;
- no es exigible reserva de viviendas PMR;
- no es exigible requisito de aparcamientos accesibles.

Evidencia normativa

- PGOU:

- los proyectos deben contemplar cumplimiento de normativa técnica vigente y CTE.
- La búsqueda no ha aportado un fragmento concluyente que confirme que en este caso todas las viviendas deban o puedan considerarse “accesibles” solo con esa declaración.
- En conjuntos y urbanización privada, además deben revisarse pendientes, itinerarios, mesetas, encuentros con portal y locales comunitarios.

Valoración

La frase de la memoria es ****demasiado fuerte**** para la evidencia textual localizada.

No he encontrado en el texto analizado:

- cuadro de itinerarios accesibles,
- pendientes,
- anchuras,
- mesetas,
- justificación detallada de acceso al gimnasio y recintos comunes,
- solución de comunicación accesible completa entre vía pública, zonas comunes y acceso a cada vivienda.

Por ello considero este punto ****parcialmente justificado**** y con riesgo de reparo técnico.

Acción recomendada

- Sustituir afirmaciones genéricas por una ****justificación SUA 9 más desarrollada****:

- accesos desde espacio público,
- itinerario exterior accesible,
- comunicación a zonas comunes,
- acceso a gimnasio y recintos comunitarios,
- rampas, pendientes y mesetas,
- puertas y anchuras,
- justificación específica de por qué no se exigen plazas accesibles si se mantiene esa tesis.

F. Salubridad, ventilación de viviendas y saneamiento

F.1. Ventilación de viviendas

****Conclusión**:** ****correctamente orientado, pero con prueba textual limitada****.

Evidencia del proyecto

- La memoria afirma:
 - “sistema de ventilación forzada con recuperación de energía”.

Evidencia normativa

- La búsqueda localiza exigencias generales de ventilación y salida de humos, con remisión al CTE.
- No se localiza en resultados una tabla concreta HS 3 suficiente para cerrar el cálculo.

Valoración

La solución es compatible en principio con el enfoque CTE actual, pero no he visto en el material textual revisado:

- caudales,
- esquema,
- cumplimiento de extracción/impulsión por recintos.

Acción recomendada

- Añadir cuadro HS 3 por tipología de vivienda o referencia al anexo de cálculo.

F.2. Saneamiento y evacuación de aguas: pluviales y fecales

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado / punto sensible****.

Evidencia del proyecto

- La memoria dice:
 - “No existe red separativa para recogida de aguas pluviales y fecales; se canalizarán por separado uniendo las pluviales a las fecales en la última arqueta”.

Evidencia normativa

- La normativa recuperada contiene referencias generales a:
 - necesidad de redes separativas “siempre que sea posible”;
 - en ciertos desarrollos, dos acometidas diferenciadas;
 - control de vertidos y conformidad de saneamiento.
- No he recuperado una norma específica municipal concluyente para este caso concreto de parcela urbana consolidada con esa solución exacta.

Valoración

No hay incumplimiento demostrado con lo recuperado, pero sí un ****punto de posible**

requerimiento municipal o de compañía/infraestructura** porque:

- la solución una pluviales y fecales en última arqueta;
- la propia normativa ambiental y de saneamiento tiende a separación cuando sea posible.

Acción recomendada

- Añadir justificación expresa de la solución adoptada:
 - imposibilidad o no existencia de red separativa exterior,
 - punto exacto de conexión,
 - conformidad de compañía/servicio municipal si existe,
 - esquema de saneamiento.

G. Energía, HE0/HE1 y certificados energéticos

G.1. Justificación energética del proyecto

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado****.

Evidencia del proyecto

- Se citan:
 - aerotermia,
 - suelo refrescante,
 - instalación fotovoltaica,
 - justificación HE0 y HE1,
 - afirmación de que ningún elemento de envolvente supera transmitancias límite,
 - dos certificados energéticos anexos.

Evidencia normativa

- Normativa general de eficiencia energética y CTE HE.
- PGOU recomienda criterios de ahorro energético y bioclimática; no sustituye a CTE.
- La licencia municipal, según PGOU, controla que el proyecto incorpore documentos justificativos.

Valoración

A nivel preventivo:

- ****sí existe justificación energética en el proyecto****;
- pero no he podido validar la consistencia completa del modelo ni los valores.

Acción recomendada

- Revisar internamente la congruencia entre:
 - memoria HE,
 - superficies de cada tipología,
 - certificados anexos,
 - potencia fotovoltaica,

- demanda y consumo.

G.2. Incoherencia de fechas en certificados energéticos

****Conclusión**:** ****incoherencia demostrada****.

Evidencia del proyecto

- La memoria del proyecto aparece fechada en ****marzo de 2026****.
- Los certificados energéticos anexos figuran con fecha ****25/01/2022****.

Evidencia normativa / control documental

- El PGOU municipal indica que la revisión de licencia comprueba la ****integridad formal del proyecto**** y que el proyecto incorpore los documentos justificativos pertinentes.
- Aunque la búsqueda no aporta una regla específica sobre desfase de fechas, esta discordancia es una ****incoherencia documental objetiva****.

Valoración

Es un problema claro de trazabilidad documental:

- o bien los certificados pertenecen a una versión anterior del proyecto;
- o la fecha de memoria es errónea;
- o no están actualizados a la versión realmente presentada.

Acción recomendada

- ****Actualizar o reemitir**** certificados energéticos ajustados a:
 - versión exacta del proyecto,
 - superficies finales,
 - fecha del documento básico.
- Revisar todas las fechas de anexos y certificados.

H. Coherencia documental general

H.1. Referencia errónea a Leganés / planeamiento ajeno

****Conclusión**:** ****incoherencia demostrada y grave****.

Evidencia del proyecto

- El plan de revisión detecta la afirmación:
 - “Se cumple el PGOU de ****Leganés**** y el PP del Sector 4 ‘Puerta de Fuenlabrada’ y su modificación nº 1”.
- Esto aparece en la memoria, apartado de disciplina urbanística.

Evidencia normativa

- El propio proyecto se ubica en ****Boadilla del Monte****.
- Toda la normativa urbanística aplicable recuperada corresponde al ****PGOU de Boadilla del Monte****.

Valoración

Esta es una ****incoherencia formal grave****, probablemente por copia arrastrada de otro proyecto.

Puede generar:

- desconfianza del técnico municipal,
- requerimiento de subsanación,
- dudas sobre revisión real del documento.

Acción recomendada

- Corregir de inmediato todas las referencias erróneas a:
 - Leganés,
 - planes parciales ajenos,
 - normativa no aplicable.
- Pasar una ****revisión integral de texto por búsqueda de topónimos y referencias heredadas****.

H.2. Coherencia entre vivienda existente integrada y cálculos del conjunto

****Conclusión****: ****requiere revisión técnica y documental****.

Evidencia del proyecto

- Se integra una vivienda existente en el conjunto y en el cálculo urbanístico.
- También se menciona piscina y porche/garaje asociados a esa vivienda.

Evidencia normativa

- El régimen de conjunto integrado permite sumar parámetros del conjunto, pero exige cumplimiento total.
- Piscinas privadas: en urbanismo municipal se regulan retranqueos y depuración.

Valoración

La vivienda preexistente puede ser el punto más frágil del expediente si:

- no se acredita su situación urbanística exacta,
- no se documentan correctamente sus superficies,
- se computan elementos preexistentes sin respaldo claro,
- existen ampliaciones, piscina o porche no suficientemente trazados.

Acción recomendada

- Añadir anexo específico de la vivienda existente:
 - situación legal,
 - licencia previa si existe,

- superficies computables,
- elementos exteriores,
- cómo se integra en el total del conjunto.

H.3. Trasteros / almacenes vs hoja resumen

****Conclusión**:** ****incoherencia menor pero real****.

Evidencia del proyecto

- La revisión detecta discrepancia entre:
 - ausencia de trasteros en hoja resumen,
 - descripción de trastero/almacén en sótanos.

Valoración

No es necesariamente un incumplimiento, pero sí una ****inconsistencia documental****.

Acción recomendada

- Unificar terminología:
 - almacén,
 - trastero,
 - cuarto de instalaciones,
 - anejos no habitables.

I. Documentación no localizada o insuficiente

I.1. Estudio geotécnico

****Conclusión**:** ****no localizado / diferido****.

Evidencia del proyecto

- La memoria indica que el estudio geotécnico se realizará ****previo al proyecto de ejecución****.

Valoración

En un básico puede admitirse que ciertos desarrollos técnicos se difieran, pero desde un punto de vista preventivo:

- queda una ****justificación técnica pendiente**** de cimentación y estrato de apoyo.

Acción recomendada

- Si es posible, aportar al menos:
 - encargo,
 - campaña prevista,
 - nota técnica preliminar,

- o dejar muy claro que se completará en ejecución sin afectar parámetros urbanísticos.

I.2. ICT

****Conclusión**:** ****parcialmente justificado / no desarrollado****.

Evidencia del proyecto

- La memoria afirma que se garantizan telecomunicaciones y que se prevén espacios conforme a normativa.

Valoración

No se localiza proyecto específico ICT en el material textual del básico.

Acción recomendada

- Añadir una ****reserva documental más precisa****:
 - recintos,
 - canalizaciones,
 - previsión para proyecto ICT de ejecución.

I.3. Gestión de residuos y seguridad y salud

****Conclusión**:** ****documentación no localizada claramente, aunque prevista****.

Evidencia del proyecto

- El plan detecta capítulos presupuestarios específicos de RCD y SyS.
- Pero no consta localizado un estudio desarrollado en el texto revisado.

Valoración

Puede ser suficiente en básico si la documentación está en anexos no bien detectados, pero de forma preventiva conviene reforzarlo.

Acción recomendada

- Verificar que se incorporan:
 - estudio / estudio básico de seguridad y salud;
 - estudio de gestión de residuos;
 - o al menos sus documentos exigibles en fase básica.

4) Incumplimientos o incoherencias demostrados

1. Referencia a normativa urbanística de otro municipio

- **Conclusión**: incoherencia demostrada.
- **Evidencia del proyecto**: mención a “PGOU de Leganés” y “Sector 4 Puerta de Fuenlabrada”.
- **Evidencia normativa correcta**: el proyecto está en Boadilla del Monte y la normativa aplicable recuperada es el PGOU de Boadilla.
- **Acción**: eliminar y sustituir todas las referencias heredadas.

2. Desfase cronológico entre memoria y certificados energéticos

- **Conclusión**: incoherencia demostrada.
- **Evidencia del proyecto**:
 - memoria: marzo 2026;
 - certificados: 25/01/2022.
- **Acción**: actualizar o reemitir certificados y revisar fecha de todos los anexos.

3. Posible contradicción entre acceso único del conjunto y dos rampas

- **Conclusión**: no es incumplimiento definitivamente probado, pero sí **riesgo normativo objetivo**.
- **Evidencia del proyecto**: dos rampas de acceso rodado.
- **Evidencia normativa**: el PGOU recuperado exige una única entrada/salida para el conjunto salvo casos excepcionales justificados.
- **Acción**: justificar expresamente o rediseñar.

5) Documentación o justificaciones no localizadas

1. **Justificación urbanística cerrada del número máximo de viviendas**.
2. **Desglose exhaustivo del cómputo de edificabilidad** con base normativa de cada exclusión.
3. **Justificación urbanística específica del encaje de gimnasio/sauna/baño turco/conserjerías**.
4. **Justificación detallada de accesibilidad** de itinerarios, rampas y recintos comunes.
5. **Comprobación técnica completa de garajes**: pendientes, radios, viales, vestíbulos, salidas.
6. **Estudio geotécnico** o soporte previo suficiente.
7. **Proyecto/justificación ICT** más desarrollado.
8. **Documentos claramente localizables** de RCD y Seguridad y Salud, si no están ya incluidos.
9. **Conformidad o justificación externa del saneamiento** con unión de pluviales y fecales en última arqueta.

6) Aspectos parcialmente justificados

1. ****Aplicación de la ordenanza RU-3****: correcta en abstracto, no cerrada en medición real.
2. ****Conjunto integrado****: conceptualmente compatible, pero falta trazabilidad completa de parcela mínima y número máximo.
3. ****Edificabilidad total****: hay cifra, pero margen mínimo y sin desglose robusto visible.
4. ****DB-SI****: existe justificación declarada, falta verificación material completa.
5. ****DB-SUA****: existe justificación declarada, pero insuficiente prueba de itinerarios accesibles.

6. ****HE0/HE1 y energía****: justificación existente, pero pendiente de validación de coherencia total.
7. ****Ventilación de viviendas****: solución razonable, sin soporte detallado localizado.
8. ****Saneamiento****: solución explicada, pero sensible y con necesidad de refuerzo documental.

7) Puntos que requieren revisión técnica manual

Estos no pueden cerrarse con texto y conviene revisarlos antes de presentar:

- retranqueos exteriores reales;
- ocupación sobre rasante;
- altura a cornisa y petos;
- posición y condición del sótano respecto al terreno;
- cómputo de superficies urbanísticas;
- sectorización y compartimentación EI;
- recorridos de evacuación y escaleras protegidas;
- geometría de garajes y maniobra;
- vial de bomberos, anchuras y distancias;
- accesibilidad completa de itinerarios y recintos;
- coherencia del modelo energético y certificados;
- situación urbanística y cómputo de la vivienda existente;
- piscinas y elementos exteriores respecto a linderos;
- encaje jurídico-urbanístico de los usos comunitarios.

8) Recomendaciones concretas antes de presentar al Ayuntamiento

Prioridad alta

1. ****Corregir todas las referencias erróneas a Leganés**** y cualquier rastro de copia.
2. ****Actualizar los certificados energéticos**** o la fecha del proyecto para que todo sea coherente.
3. ****Justificar expresamente las dos rampas**** frente a la exigencia municipal de acceso único del conjunto.

4. ****Añadir anexo urbanístico reforzado**** con:

- número máximo de viviendas,
- parcelas privativas + común,
- cómputo de edificabilidad,
- vivienda existente integrada.

5. ****Añadir justificación específica del edificio/recintos comunitarios****.

Prioridad media

6. Reforzar la ****justificación de accesibilidad**** con cuadros y geometría.

7. Incorporar ****cuadro de incendios y evacuación**** más sintético y trazable.

8. Añadir ****cuadro de garajes****: plazas, anchos, radios, pendientes, salidas.

9. Reforzar ****saneamiento**** con esquema y, si existe, criterio de conexión aceptado.

Prioridad media-baja

10. Unificar terminología y superficies entre memoria, hojas resumen, certificados y anexos.

11. Verificar presencia efectiva de:

- estudio de residuos,
- estudio básico de seguridad y salud,
- previsión ICT,
- previsión geotécnica.

9) Conclusión final

****Valoración preventiva global****: el proyecto ****no presenta, con lo revisado, un incumplimiento urbanístico concluyente y cerrado**** en los parámetros principales, pero ****sí concentra varias debilidades documentales y de justificación**** que pueden motivar requerimientos municipales.

Riesgos principales antes de presentar

- ****incoherencias formales graves**** (Leganés / fechas);
- ****justificación urbanística insuficiente**** del conjunto integrado y de los usos comunitarios;
- ****riesgo de reparo**** por las ****dos rampas****;
- ****justificación de accesibilidad insuficiente****;
- puntos técnicos sensibles no cerrados con suficiente trazabilidad documental.

Si quieres, en el siguiente paso puedo convertir esto en una ****matriz de subsanaciones**** con columnas:

- problema,
- gravedad,
- página del proyecto,
- evidencia normativa,
- documento que debe modificarse,
- redacción recomendada de subsanación.