怎么选择合适的工业相机

相机的接口要与镜头匹配

通常的工业相机的镜头接口包括

1、C口,这种接口的工业相机应用面最广,一般像素在500万像素以内(含500万像素)的相机都是使用这种接口。



C 口相机 (附带镜头)

- **2、CS口**, C与CS接口的区别在于镜头与摄像机接触面至镜头焦平面(摄像机 CCD 光电感应器应处的位置)的距离不同,C型接口此距离为17.5mm.,CS型接口此距离为12.5mm.。
 - C型镜头与C型摄像机,CS型镜头与CS型摄像机可以配合使用。
 - C型镜头与CS型摄像机之间增加一个5mm的C/CS转接环可以配合使用。
 - CS 型镜头与 C 型摄像机无法配合使用。



C/CS 转接环

3、F口,这类接口的工业相机一般为500万像素以上的相机或者大版面的工业相机



F口相机 (附带镜头)

传感器的尺寸与类型。

相机的传感器尺寸应小于等于镜头支持的尺寸。例如,ARTCAM-655KY-WOM, 这款相机的光学尺寸是2/3英寸,那么我们的镜头就必须选用2/3英寸以上的镜头, 否则会有暗影现象。

那么我们说的光学尺寸又是指的什么呢?对,就是指的传感器(又称之为sensor),传感器的种类分为两种: CCD 芯片和 CMOS 芯片

从成像效果上看,CCD的成像质量优于CMOS,但是其成本也远高于CMOS。同样分辨率的传感器,优先选择传感器尺寸大的,有利于成像质量的提高;

一般的 CCD 芯片都是 global shutter (全局快门) 这种芯片比较适合拍摄的运动的物体,要处理的对象也是实时运动的物体,而一般的 CMOS 芯片都是Rolling shutter (卷帘快门) 这么判断的话,那么当然选择 CCD 芯片的相机为最适宜。但有的 CMOS 相机也是 global shutter (全局快门)的,如:

ARTCAM-2000CMV-USB3. 0这款相机,就是采用 CMOSIS 公司的 CMV2000的芯片研制 开发的全局 CMOS 相机。当然还有一种情况,假如物体运动的速度很慢,在我们设定的相机曝光时间范围内,物体运动的距离很小,换算成像素大小也就在一两个像素内,那么选择 CMOS 相机也是合适的。因为在曝光时间内,一两个像素的偏差人眼根本看不出来(如果不是做测量用的话),但超过2个像素的偏差,物体拍出来的图像就有拖影,这样就不能选择 CMOS 相机了。

合适的分辨率。

根据系统的需求来选择相机分辨率的大小,通常系统的像素精度等于视场(长或宽)除以相机分辨率(长或宽)。

如视场为10mm×7.5mm,使用130万像素的相机,则相机分辨率为1280×960Pixel,则像素精度为10mm÷1280Pixel=0.0078mm/Pixel;

下面以一个应用案例来分析。 假设检测一个物体的表面划痕,要求拍摄的物体大小为10*8mm,要求的检测精度是0.01mm。首先假设我们要拍摄的视野范围在12*10mm,那么相机的最低分辨率应该选择在:

(12/0.01)*(10/0.01)=1200*1000,约为120万像素的相机,也就是说一个像素对应一个检测的缺陷的话,那么最低分辨率必须不少于120万像素,但市面上常见的是130万像素的相机,因此一般而言是选用130万像素的相机。但实际问题是,如果一个像素对应一个缺陷的话,那么这样的系统一定会极不稳定,因为随便的一个干扰像素点都可能被误认为缺陷,所以我们为了提高系统的精准度和稳定性,最好取缺陷的面积在3到4个像素以上,这样我们选择的相机也就在130万乘3以上,即最低不能少于300万像素,通常采用300万像素的相机为最佳。

相机颜色和价格

同样参数的相机,不同的厂家价格各不相同。这和厂商的品牌、性能和 sensor 的选用有很大关系,但是一般说来,如果你有量的话,整体价格跟你单 买一个的价格是差别很大。

这和我们买其他商品是一样的,买的越多,价格自然就便宜点。

此外生产厂商和代理商也是有区别的,生厂商因为技术都掌握在自己手上,可以根据客户的需求定制不同类型的相机,当然这都是要付钱的,呵呵。

相机的视频输出接口

不同的输出接口有不同的输出带宽,从而影响帧率,根据传输的距离、稳定性、传输的数据大小(带宽)选择 USB、1394、Camerlink、千兆网接口的相机。

传输的带宽依次是 USB3. 0>Cameralink>千兆网>USB2. 0>1394

传输的距离依次是 Cameralink>1394>千兆网>USB3. 0>USB2. 0

但是随着光纤延长线的出现,USB3.0的传输距离不在受到距离的限制,最长可以延长到100米。

相机的帧率

当对测试测量有速度要求时,我们需要重点考虑相机的速率;根据要检测的速度,选择相机的帧率一定要大于或等于检测速度,等于的情况就是你处理图像的时间一定要快,一定要在相机的曝光和传输的时间内完成。

更多资料欢迎参考上海图星电子科技有限公司官网 www. achtech. com. cn

咨询 Q Q: 1524487156; 724974998

咨询电话: 15026509309 张先生