
LA SCIE CIRCULAIRE A FORMAT.



1. Description de la machine :

- 1. Le contacteur électrique
- 2. L'outil
- 3. Le couteau diviseur
- 4. Les buses d'aspiration
- 5. Le réglage de hauteur de coupe
- 6. La servante
- 7. Le protecteur sur potence
- 8. Le guide parallèle
- 9. Le poussoir de fin de passe
- 10. L'indicateur de vitesse de rotation
- 11. Le réglage d'inclinaison de la lame
- 12. Le guide de tronçonnage
- 13 Le chariot

Scie circulaire Page 1 sur 6

2. Utilisation:

Les lames de scie circulaire équipent un grand nombre de machines et permettent donc les différents usinages suivants :

- ⇒ Tronçonnage
- ⇒ Délignage
- ⇒ Calibrage
- ⇒ Profilage
- ⇒ Affleurage

3. La machine:

Le support pièce :

Suivant le type de machine, cela peut être une table, un chariot, une chaîne d'amenage.

L'outil:

Appelé lame de scie est un disque denté. Il est caractérisé par :

- ⇒ La nature de l'acier
- ⇒ Les dimensions
- ⇒ Le nombre de dents

⇒ Le type de denture

AME à donte rapportées

Alésage

Diamètre

Fente de dilatation

Triangulaire couchée

A crochet

A perroquet


Avec limiteur de passe


1/1/

Avec anti-recul

4. Le type d'avoyage :


- \Rightarrow 1. par torsion,
- ⇒ 2. par écrasement
- ⇒ 3. par plaquette rapportée









Les angles :









- 1. angle de coupe
- 2. angle de taillant
- 3. angle de dépouille
- 4. angle de dépouille secondaire (évite l'encrassage de la meule)
- 5. angle de direction d'arête
- 6. angle d'inclinaison d'arête
- 7. angle de dépouille latérale
- 8. angle de dépouille radiale
- 9. largeur de la voie
- 10. épaisseur du corps de la lame de scie

5. La protection:

Elle est assurée par le couteau diviseur, qui évite le serrage du bois sur la lame et dans certain cas le rejet des pièces, le bon réglage de ce couteau diviseur est très important pour qu'il soit efficace. Un capot protecteur cache la partie non travaillant de la scie. Ce protecteur doit être facilement réglable pour ne laisser passer que l'épaisseur de la pièce à usiner, il peut être fixé sur une potence ou sur le couteau diviseur.





Scie circulaire Page 4 sur 6

6. Méthode de travail :


Il faut respecter les méthodes et les consignes de sécurité afin d'exécuter un travail de qualité, d'éviter les accidents et de détériorer le matériel.

- ⇒ Ne rien laisser sur le poste de travail ;
- ⇒ Ajuster la scie et le protecteur ;
- ⇒ Choisir la bonne lame de scie et vérifier son état ;
- ⇒ Etre concentré sur son travail (position des mains) ;
- ⇒ Avoir une tenue adaptée (pas de vêtement ample) ;
- ⇒ Vérifier l'équerrage de la lame et des guides ;
- ⇒ Vérifier le bon réglage du couteau diviseur ;
- ⇒ Etc.


Ne jamais négliger les protections


Position des mains :

le protecteur a été enlevé dans un souci de clarté.




Scie circulaire Page 5 sur 6








Usinage d'une feuillure :







Position du guide parallèle :

