# 全国燃气事故分析报告

## （2024 年·上半年报告）

中国城市燃气协会安全管理工作委员会

中国燃气安全杂志社

燃气安全与服务微信公众号

2024 年 10 月

# 目　录

一、总体情况.....1
（一）全国燃气事故情况总体概述.....1
（二）天然气事故情况概述.....2
（三）液化石油气事故情况概述.....2
二、事故数据分析.....3
（一）总体事故对比分析.....3
（二）天然气事故对比分析.....3
（三）液化石油气事故对比分析.....4
（四）按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况.....5
三、事故原因分析.....13
（一）天然气用户事故原因分析.....13
（二）液化石油气用户事故原因分析.....14
（三）燃气管网事故原因分析.....15
四、爆炸事故分析.....17
五、综合分析结论和指导意见.....18
（一）综合分析.....18
（二）专家指导意见.....19
六、案例分析.....22
附件一：深圳市住房和建设局《关于优化完善城市燃气管道保护“四个一及6个100%”工作机制确保燃气管道安全运营的通知》.....32
附件二：2024年上半年燃气事故及与燃气相关事件汇总表..40

# 前　言

《全国燃气事故分析报告》受中国城市燃气协会安全管理工作委员会委托《中国燃气安全》杂志社与“燃气安全与服务”微信公众号共同收集披露的全国燃气事故信息，经报告编制专家组精心编纂而成，并由中国城市燃气协会安全管理工作委员会发布。

在报告编写过程中，编写组专家对收集到的信息进行研判，贯彻落实习近平总书记关于新质生产力和安全生产的重要论述以及对燃气安全的最新重要指示精神，紧密围绕国家发布的相关会议、政策、文件要求，认真落实刘贺明理事长在中国城市燃气协会八届五次理事会提出的指导意见。加强燃气的本质安全建设，以实现从源头杜绝事故，早日实现“事故零死亡”的最终目标。同时，充分借鉴往期全国燃气事故分析报告的成功经验，经过反复研究、深入讨论，最终形成了本期报告。

在报告的编撰阶段，有关部门、各省市燃气协会和会员单位、协办单位给予了大力支持，为提高事故信息的准确性和报告的质量发挥了重要作用。我们诚挚地期待广大读者能够提供更多有价值的信息并提出宝贵的意见与建议，以便我们不断优化报告内容，更好的服务燃气行业高质量发展，早日实现燃气行业“事故零死亡”目标！

# 一、总体情况

## （一）全国燃气事故情况总体概述

2024年上半年，收集到的全国（不含港澳台）燃气事故数量共计181起，其中较大事故3起（广西柳州燃气热水器一氧化碳中毒死亡3人一起，河南南阳燃气热水器一氧化碳中毒死亡3人一起，河北廊坊燃气爆炸死亡7人一起），共造成13人死亡、28人受伤。按照事故类型划分：居民用户事故96起，工商用户事故20起（其中餐饮用户事故17起），管网事故64起，厂站事故1起；按照气源种类划分：天然气事故85起（其中用户事故21起，管网事故64起），液化石油气事故96起（用户事故95起，厂站事故1起）。在181起燃气事故中，导致人员死亡的事故13起、人员受伤的事故55起，共造成27人死亡、158人受伤。

上半年还发生了与燃气相关燃气运输车辆、燃气动力车辆的交通运输事故25起，造成1人受伤。

燃气安全与服务




图1 2024年上半年各气源事故数量占比

### （二）天然气事故情况概述

上半年，天然气事故共 85 起，其中居民用户事故 20 起，工商用户事故 1 起（为餐饮用户事故），管网事故 64 起。共造成 11 人死亡、50 人受伤。




图 2 2024 年上半年天然气事故类型占比

### （三）液化石油气事故情况概述

上半年，液化石油气事故 96 起，其中居民用户事故 76 起、工商用户事故 19 起（其中餐饮用户事故 16 起）、厂站事故 1 起，共造成 16 人死亡、108 人受伤。




图 3 2024 年上半年液化石油气事故类型占比

## 二、事故数据分析

### （一）总体事故对比分析

表 1 总体事故对比分析

| | 2023 年上半年 | 2024 年上半年 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 事故总数 | 294 | 181 | -38.44% |
| 死亡人数 | 57 | 27 | -52.64% |
| 受伤人数 | 190 | 158 | -16.84% |

2024年上半年燃气事故数量、死亡人数、受伤人数同比2023年上半年情况如下：




| | 2023年上半年 | 2024年上半年 |
|---|---|---|
| 天然气数量 | 118 | 85 |
| 液化石油气数量 | 156 | 96 |
| 气源待核实 | 20 | 0 |
| 事故数量 | 294 | 181 |
| 死亡人数 | 57 | 27 |
| 受伤人数 | 190 | 158 |

图 4 2024 年上半年事故及伤亡数量同比图

### （二）天然气事故对比分析

表 2 天然气事故对比分析表

| 天然气事故数量 | 2023 年上半年 | 2024 年上半年 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 事故总数 | 118 | 85 | -27.97% |

燃气安全与服务

| | | | |
|---|---|---|---|
| 居民用户事故数 | 39 | 20 | -48.72% |
| 工商用户事故数 | 1 | 1 | \ |
| 其中餐饮用户事故 | 0 | 1 | \ |
| 管网事故数 | 78 | 64 | -17.95% |
| 厂站事故数 | 0 | 0 | \ |




图 5 2024 年上半年天然气事故同比图

## （三）液化石油气事故对比分析

表 3 液化石油气事故对比分析表

| 液化石油气事故数量 | 2023 年上半年 | 2024 年上半年 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 事故总数 | 156 | 96 | -38.46% |
| 居民用户事故数 | 104 | 76 | -26.92% |
| 工商用户事故数 | 50 | 19 | -62.00% |
| 其中餐饮用户事故 | 41 | 16 | -60.98% |
| 厂站事故数 | 2 | 1 | -50.00% |




图 6 2024 年上半年液化石油气事故同比图

## （四）按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况

上半年收集到全国 27 个省（自治区、直辖市）117 个城市发生的燃气事故。

表 4 2024 年上半年全国各省（自治区、直辖市）城镇燃气事故及伤亡人员数量数据表

| 序号 | 省（自治区、直辖市） | 事故数量（起） | | | 事故总数 | 死亡人数 | 受伤人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天然气 | 液化石油气 | 待核实 | | | |
| 1 | 四川 | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 |
| 2 | 河南 | 7 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 |
| 3 | 广东 | 6 | 9 | 0 | 14 | 0 | 15 |
| 4 | 山东 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 湖南 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| 6 | 江西 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 7 | 河北 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 38 |
| 8 | 辽宁 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 13 |
| 9 | 江苏 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 10 | 湖北 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | 安徽 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 浙江 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 13 | 云南 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 14 | 山西 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | 重庆 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 广西 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | 黑龙江 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 18 | 福建 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | 陕西 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 贵州 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 21 | 上海 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 吉林 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | 内蒙古 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 西藏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 海南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 甘肃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | 85 | 96 | 0 | 181 | 27 | 158 |

燃气安全与服务

表 5 2024 年上半年全国各地市（不含直辖市）燃气事故及伤亡人员数量数据表

| 序号 | 城市名称 | 事故数量 | 死亡人数 | 受伤人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商丘 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 南充 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | 济南 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 曲靖 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 雅安 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 成都 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 德州 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 沈阳 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | 宿州 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 宜宾 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 长治 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 常德 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 佛山 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 广州 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 哈尔滨 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | 菏泽 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 怀化 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | 吉林 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | 揭阳 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 九江 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | 昆明 | 2 | 0 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 娄底 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 南昌 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | 南京 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 南宁 | 2 | 1 | 8 |
| 26 | 南通 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 南阳 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | 石家庄 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | 芜湖 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 武汉 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 咸阳 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 运城 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 长沙 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 郑州 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 周口 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | 珠海 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 安阳 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 鞍山 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | 白沙黎族自治县 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 保定 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 毕节 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | 滨州 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 沧州 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 潮州 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 滁州 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 达州 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 丹东 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 德阳 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | 恩施 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 福州 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 抚顺 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 抚州 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 阜新 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 赣州 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 广安 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | 杭州 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 河池 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 河源 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 黑河 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 呼和浩特 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 葫芦岛 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 淮南 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 吉安 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | 嘉兴 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 嘉峪关 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 金华 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 荆州 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 开封 | 1 | 0 | 0 |

燃气安全与服务

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 拉萨 | 1 | 0 | 8 |
| 71 | 廊坊 | 1 | 7 | 27 |
| 72 | 丽水 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 连云港 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 临汾 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 柳州 | 1 | 3 | 1 |
| 76 | 六安 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 六盘水 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 洛阳 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 眉山 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 梅州 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 绵阳 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 宁波 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 宁德 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 莆田 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | 青岛 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 衢州 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | 厦门 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 汕尾 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 韶关 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 邵阳 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 十堰 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 绥化 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 泰州 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 铜仁 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 温州 | 1 | 0 | 3 |
| 96 | 文山 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 无锡 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 咸宁 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 湘西土家族苗族自治州 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 襄阳 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 忻州 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 邢台 | 1 | 2 | 4 |
| 103 | 兴安盟 | 1 | 0 | 2 |
| 104 | 许昌 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | 延安 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 宜昌 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | 宜春 | 1 | 0 | 3 |
| 108 | 鹰潭 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | 营口 | 1 | 0 | 2 |
| 110 | 榆林 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 玉林 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 张家界 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 肇庆 | 1 | 0 | 3 |
| 114 | 镇江 | 1 | 0 | 3 |
| 115 | 资阳 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | 淄博 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 自贡 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 总计 | | 172 | 25 | 156 |

## 三、事故原因分析

### （一）天然气用户事故原因分析

21起天然气用户事故中已经初步确定了事故原因的有14起，另外7起事故原因待核实。

表6 2024年上半年天然气用户事故原因统计表

| 序号 | 事故原因 | 数量（起） | 死亡人数（人） | 受伤人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管脱落 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 软管动物咬噬 | | | |
| 3 | 软管老化破损 | 1 | | |
| 4 | 燃气具蚀损泄漏 | | | |
| 5 | 燃气具不合格 | | | |
| 6 | 灶具熄火保护失效 | 1 | | 3 |
| 7 | 燃气表漏气 | | | |
| 8 | 阀门泄漏 | | | |
| 9 | 户内管道泄漏 | | | |
| 10 | 金属管道腐蚀泄漏 | | | |
| 11 | 人员违规操作 | | | |
| 12 | 私自接改致燃气泄漏 | 1 | | 1 |
| 13 | 室外燃气泄漏窜入室内 | | | |
| 14 | 干烧引发火灾 | 4 | | 1 |
| 15 | 热水器一氧化碳中毒 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 室内通风不畅致一氧化碳中毒 | 1 | | 3 |
| 17 | 超压送气 | | | |
| 18 | 燃气用户停气 | | | |
| 19 | 其他 | 1 | | 2 |
| 20 | 待核实 | 7 | | 8 |
| 合计 | | 21 | 4 | 22 |

特点如下：

因燃气软管问题（软管脱落和老化破损）引发事故4起，占初步确定了事故原因的28.57%；因干烧引发火灾事故4起，占初步确定了事故原因的28.57%；因燃气热水器一氧化碳中毒事故2起，共造成3人死亡、1人受伤；因室内通风不畅导致一氧化碳中毒事故1起，造成3人受伤。

**（二）液化石油气用户事故原因分析**

95起液化石油气用户事故中，初步确定事故原因有63起，其余32起事故原因待核实。

表7 2024年上半年液化石油气用户事故原因统计表

| 序号 | 事故原因 | 数量（起） | 死亡人数（人） | 受伤人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管老化破损 | 11 | 2 | 5 |
| 2 | 软管脱落 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | 软管动物咬噬 | 2 | | 3 |
| 4 | 瓶阀未关闭 | 10 | 2 | 18 |
| 5 | 阀门泄漏 | | | |
| 6 | 调压器连接不当 | 5 | | |
| 7 | 调压器泄漏 | | | |
| 8 | 热水器一氧化碳中毒 | 11 | 5 | 27 |
| 9 | 室内通风不畅致一氧化碳中毒 | 2 | | 5 |
| 10 | 火灾引燃软管 | 2 | | |
| 11 | 灶具熄火保护失效 | 1 | | 1 |
| 12 | 燃气具蚀损泄漏 | 1 | | 1 |
| 13 | 干烧引发火灾 | 2 | | |
| 14 | 管道腐蚀泄漏 | | | |
| 15 | 瓶体腐蚀泄漏 | | | |
| 16 | 违规操作 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 私自接改导致燃气泄漏 | 2 | 2 | |

燃气安全与服务

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 液化石油气中毒 | 3 | | 9 |
| 20 | 其他 | 4 | | 10 |
| 21 | 待核实 | 32 | | 17 |
| 合计 | | 95 | 14 | 104 |

特点如下：

因软管问题（软管脱落、老化破损和动物咬噬）引发事故19起，占初步确定了事故原因的30.16%，共造成4人死亡、14人受伤；因热水器一氧化碳中毒事故共11起，占初步确定了事故原因的17.46%，共造成5人死亡、27人受伤；因瓶阀未关（未确定泄漏部位）引发燃气泄漏火灾爆燃事故10起，共造成2人死亡、18人受伤；因调压器连接不当导致燃气泄漏引发火灾爆燃事故5起；因室内通风不畅导致一氧化碳中毒事故2起，共造成5人受伤；因干烧引发火灾事故2起；因私自接改导致燃气泄漏事故2起，共造成2人死亡、2人受伤。

此外，在其他原因4起事故中，有1起因燃气采暖炉导致一氧化碳中毒事故，根据《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）6.1.6 家庭用户不得使用燃气燃烧直接取暖的设备。

### （三）燃气管网事故原因分析

64起燃气管网事故中，经初步确定事故原因的有63起，1起原因待核实。

表8 2024年上半年管网事故原因统计表

| 序号 | 事故原因 | 数量（起） | 死亡人数（人） | 受伤人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第三方施工破坏 | 57 | 7 | 28 |
| 2 | 管道腐蚀泄漏 | | | |
| 3 | 地面下沉 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 地质灾害 | 1 | | |
| 5 | 管道焊缝开裂 | | | |
| 6 | 铸铁管断裂 | | | |
| 7 | PE 管焊口泄漏 | | | |
| 8 | PE 管白蚁蛀蚀泄漏 | | | |
| 9 | 车辆撞击致燃气管道泄漏 | 2 | | |
| 10 | 管道阀门泄漏 | | | |
| 11 | 燃气泄漏窒息 | | | |
| 12 | 偷盗气 | | | |
| 13 | 其他 | 3 | | |
| 14 | 待核实 | 1 | | |
| 合计 | | 64 | 7 | 28 |

特点如下：

在管网事故中，第三方施工破坏事故 57 起，占初步确定了事故原因的 90.48%，是管网事故的主要原因；其他原因 3 起，为焚烧垃圾等导致燃气 PE 管道损坏泄漏着火事故；车辆撞击致燃气管道泄漏事故 2 起。

## 四、爆炸事故分析

在燃气事故中，发生爆炸事故易造成较大的人员伤亡、财产损失和社会影响，已引起政府、燃气企业和社会的极大关注。对比 2024 上半年和 2023 年上半年爆炸事故情况对比如下：

表 9 爆炸事故对比表

| 年份 | 燃气种类 | 居民用户 | 工商用户/餐饮 | 管网 | 厂站 | 死亡 | 受伤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年上半年 | 天然气 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 46 |
| | 液化石油气 | 24 | 10/9 | 0 | 1 | 9 | 62 |
| | 气源待核实 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 37 | 10/9 | 2 | 1 | 17 | 108 |
| 2023 年上半年 | 天然气 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| | 液化石油气 | 35 | 25/20 | 0 | 1 | 37 | 83 |
| | 气源待核实 | 5 | 4/3 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| | 合计 | 59 | 29/23 | 0 | 1 | 47 | 129 |

分析：

2024 年上半年爆炸事故总数同比 2023 年上半年下降 43.82%。其中，居民用户事故总数下降 37.29%，工商用户事故总数下降 65.52%（餐饮用户事故下降 60.87%），管网事故净增 2 起，厂站事故持平。2024 年上半年发生天然气用户爆炸事故 13 起、液化石油气用户爆炸事故 34 起。液化石油气用户爆炸事故数量是天然气用户爆炸事故数量的 2.62 倍。

2024 年上半年爆炸事故造成的死亡人数和受伤人数同比 2023 年上半年分别下降 63.83%和下降 16.28%。

燃气安全与服务

## 五、综合分析结论和指导意见

### （一）综合分析

1. 上半年燃气事故中，较大事故 3 起，同比 2023 年上半年，特别重大事故减少 1 起、较大事故持平。

2. 上半年天然气事故总数同比 2023 年上半年减少 33 起，下降 27.97%。其中，居民用户事故减少 19 起、工商用户事故持平、管网事故减少 14 起，下降 17.95%。但廊坊市“3.13”燃气事故死亡 7 人、伤 27 人，管网事故造成的死亡、受伤人数与 2023 年上半年无人员死亡、受伤相比，死亡、受伤人数分别净增 7 人和 27 人。

3. 上半年液化石油气事故总数同比 2023 年上半年减少 60 起，下降 38.46%。其中，居民用户事故减少 28 起、下降 26.92%，工商用户事故减少 31 起、下降 62.00%（其中餐饮用户事故减少 25 起、下降 60.98%）。

4. 上半年燃气用户事故中因软管问题（软管脱落、老化破损和动物咬噬）引发的事故共 23 起。其中，天然气 4 起、液化石油气 19 起，是用户事故的主要原因。液化石油气用户中存在的燃气软管安全隐患问题仍然较为突出。

5. 上半年工商用户事故数量与 2023 年上半年相比下降明显，由 58 起下降到 20 起，同比下降了 65.52%；造成的死亡和受伤人数分别减少 34 人和 38 人，下降 97.15%和 55.08%。特别是液化石油气餐饮用户事故由 2023 年上半年的 41 起，减少到 2024 年上半年的 16 起，下降 60.98%。

近几年来，各地政府、燃气经营企业和餐饮单位积极贯彻

落实《安全生产法》，以及国务院安全生产委员会印发的《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》（安委〔2021〕9号）、《城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案》（安委〔2022〕8号）、《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（安委〔2023〕3号）、住房和城乡建设部等部门发布的《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》（建城〔2021〕23号）、《关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知》（建办城函〔2022〕178号）、《关于加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》（建办城函〔2023〕132号）、《全国城镇燃气安全专项整治燃气管理部门专项方案》（建城函〔2023〕70号）等要求，积极推进餐饮企业安装燃气泄漏报警器及连动切断装置，以提升餐饮用户本质安全水平，这是液化石油气餐饮用户事故降低的重要原因。

6. 2024年上半年共发生燃气热水器一氧化碳中毒事故13起（其中，天然气2起、液化石油气11起），共造成8人死亡、28人受伤。与2023年上半年相比，事故数量增加了10起，死亡人数增加了3人，受伤人数增加了17人。燃气热水器一氧化碳中毒导致的人员伤亡的事故仍然多发频发，特别是液化石油气热水器事故多发高发。对此，政府部门和燃气企业已组织开展了多次专项检查整治工作，需要继续加大对燃气热水器安装、特别是液化石油气使用等环节存在的安全隐患的整治力度。

7. 发生了因外力因素致燃气泄漏事件2起。

**（二）专家指导意见**

1. 上半年因第三方施工破坏事故占燃气管网事故的

燃气安全与服务

89.06%，造成的死亡人数和受伤人数分别占天然气事故的63.64%和56.00%。

地下燃气管网事故的发生具有突发性、泄漏量大、易扩散至地下空间及周边建筑物内，易引发爆炸等特征，极易造成人员群死群伤事故。

为防范此类事故的发生，中国城市燃气协会安全管理工作委员会于2023年11月在上海召开了“推动燃气安全专项整治工作暨防第三方破坏技术交流研讨会”，交流研讨各地防范机制和做法，发挥了积极的作用。本报告推荐深圳市住房和建设局优化完善城市燃气管道保护“四个一及6个100%”工作机制（见附件一），供大家学习借鉴。

2. 燃气餐饮用户是防范燃气伤亡事故的重点对象，一旦发生燃气泄漏、爆燃等事故，极易造成群死群伤。应切实落实餐饮企业的安全主体责任，必须安装燃气泄漏报警器及连动切断装置、使用具备自动熄火保护功能的商用燃气燃烧器具，并加强燃气安全管理。同时，政府和燃气企业应加大监管力度。

3. 燃气热水器的安装不符合规范要求、用户超期使用不合格燃气热水器是造成一氧化碳中毒事故的主要原因。各地政府管理部门和燃气企业应加大对用户的安全监管力度，发现并消除安全隐患。同时，应加强对违规使用燃气采暖炉、通风不畅导致的一氧化碳中毒事故的防范，特别是在一、四季度南方省份应特别关注。此外，应加强对用户的安全宣传，提升用户的安全防范意识和能力。

推动管道燃气用户安装使用带安全功能的智能燃气表、金

属软管、燃气自闭阀，液化石油气用户使用金属包覆软管、带自闭功能的液化石油气瓶阀、具备切断功能的液化石油气调压器等安全产品，以提升燃气用户的本质安全水平。

4. 上半年燃气用户事故中，因软管问题引发的事故共23起，同比2023年上半年的13起有较大幅度上升。消除软管的安全隐患，还需各方努力，继续抓紧抓实，特别是对液化石油气用户加快安装更新符合规范要求的金属包覆软管。

## 六、案例分析

### （一）在燃气埋地管道周边焚烧垃圾等物品致PE管道温度升高失效导致燃气泄漏着火

**案例1：**2024年1月3日下午6时，在四川省南充市建兴镇龙池寺村，发生了一起突发火灾，起火原因疑似为天然气管道泄漏导致现场起火，火势凶猛。随后，相关工作人员迅速关闭了供气阀门，火势逐渐得到控制并熄灭。此起火灾未造成人员伤亡。经核实，事故原因为村民焚烧垃圾致燃气PE管道损坏泄漏，从而引发了火灾。

**案例2：**2024年2月26日，广西河池定福村因居民焚烧垃圾导致燃气管道损坏。目前，公司工作人员正在全力抢修中，涉及定福村及定福加油站附近管道片区的用户将暂时无法使用天然气，具体的供气时间将根据维修情况而定。

**案例3：**2024年2月26日，在重庆垫江县坪山镇，一村民在户外烧鸡烤鸡毛时不慎将燃气管道烧穿。管道瞬间喷出超长火焰，场面十分惊险。该女子迅速逃离现场。当地政府工作人员回应称，事故系天然气管道泄漏导致起火，但并未造成人员伤亡。燃气公司已经完成了抢修工作，目前该区域已恢复正常使用状态。

**专家分析：**我们经向有关部门核实，上述3起事故中受损的燃气管道材质均为PE。PE管道的熔融温度约为140℃，焚烧垃圾等物的温度达到此温度时会导致PE燃气管道受热熔化破损引起燃气泄漏、着火。与管道铺设位置、埋深及防护措施及保护不力相关。

燃气安全与服务

以下是关于PE燃气管道埋设及安全规范的详细说明：

一、地下聚乙烯燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合规范要求，不得小于0.5m。

依据《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020年版）6.3.4和《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.14要求，埋设在非机动车车道（含人行道）下时，不得小于0.6m。《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）4.3.3 聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道埋设的最小覆土厚度（地面至管顶）应符合下列规定：

2 埋设在非车行道（含人行道）下，不得小于0.6m;

3 埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.5m;

二、依据《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）6.3.4 示踪线、地面标志、警示带、保护板的敷设和设置应符合下列规定：

1 示踪线应敷设在聚乙烯燃气管道的正上方；并应有良好的导电性和有效的电气连接，示踪线上应设置信号源井。

2 地面标志应随管道走向设置，并应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ 33-2024）和《城镇燃气标志标准》（CJJ/T 153）的有关规定。

3 警示带的敷设应符合下列规定：

1）警示带宜敷设在管顶上方300mm-500mm处，但不得敷设在路面结构层内；

2）对于公称外径小于400mm的管道，可在管道正上方敷设一条警示带；对于公称外径大于或等于400mm的管道，应在管道正上方平行敷设2条水平净距为100mm-200mm的警示带；

3）警示带宜采用聚乙烯或不易分解的材料制造，颜色应为黄色，且在警示带上应印有醒目、永久性警示语。

4 保护板应有足够的强度，且上面应有明显的警示标识；保护板宜敷设在管道上方距管顶大于200mm、距地面300mm-500mm处，但不得敷设在路面结构层内。

**重要提示：**在路面发生变化，埋深不能满足规范要求时，应恢复管道上部覆土深度，或采取有效的安全防护措施避免因覆土厚度不足而产生的外力伤害；当警示带、保护板损坏缺失时应及时更换。

《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）1.0.3 聚乙烯燃气管道严禁明设。

**重要提示：**上述三起事故均发生在村镇，报道中未明确燃气管道敷设及运行维护管理等情况，PE燃气管道受火焰的高温烘烤，是绝对禁止的。

三、依据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2016）4.2.2 运行、维护制度应明确燃气管道运行维护的周期，并应做好相关记录。在运行、维护中发现问题应及时上报，并应采取有效的处理措施。4.2.3 燃气管道巡检应包括下列内容：3 管道上方不应堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品、种植深根植物及搭建建（构）筑物等。

燃气安全与服务

**重要提示：**企业应建立对燃气输配设施的运行、巡检、维护等制度并严格落实，当发现上述危及管道设施的用火等情况时应立即制止、清除危害管道的行为，要加强燃气设施的巡检，主动预防外力破坏燃气管道等风险，保障燃气设施的安全运行。

四、PE燃气管道与电气接地线、防雷接地体等可产生高温的金属导体应保持足够的间距，避免PE燃气管道熔融发生导致泄漏、火灾、爆燃等事故。

**（二）及时发现并成功处置多起燃气泄漏事件**

**案例1：**2024年1月10日，胜利派出所社区警务室接到群众反映，称在惠民家园一期5号楼2单元楼道存在浓重燃气味，疑似燃气泄漏，请求民警前往查看。了解情况后，民警立即前往现场。经初步排查，发现惠民家园一期5号楼2单元3楼一住户门缝处燃气味道较浓，通过敲门发现室内无人，随即查找住户信息联系到该住户说明情况。该房主得知情况后立即返回家中处理，表示因着急外出，未关紧阀门，导致燃气泄漏。多亏民警出警及时，否则后果不堪设想。随后，民警对周围群众进行了燃气安全使用规范知识宣传，提醒居民在冬季通风频率低的情况下，务必要注意燃气使用安全，避免发生危险。

**案例2：**2024年1月13日14点左右，真新街道城运队员在巡查中发现，曹安公路绿化带附近存在浓烈且刺鼻的气味，初步判断可能存在燃气泄漏。经过仔细搜寻，城运队员将目标锁定在曹安公路1515号绿化带内的一处燃气阀组。

城运队员龚某回忆道，“在闻着刺鼻气味找到泄漏点的时候，我靠近时就能听到燃气呲呲往外冒的声音。”

鉴于燃气泄漏可能引发严重后果，城运队员迅速将情况上报给真新街道应急办和燃气公司，请求启动排查措施。同时，在泄漏区域拉起警戒线，有序疏散周边居民，并安排专人值守以维持现场秩序。

在维修人员的紧急抢修下，当日17时，燃气泄漏事故隐患得以消除。经过有关部门的现场排查和检测，确认该处燃气阀组泄漏是由螺丝松动导致的。所幸发现及时，否则后果不堪设想。

**案例3：**2024年1月13日晚8时，玉门河沿岸旧矿街小区7号楼居民王女士在家中突然闻到浓重的燃气味道，怀疑是燃气泄漏，随即向社区求助。社区网格员王某迅速响应，一边赶往居民家，一边通知燃气公司派人一同前往现场检修。

到达居民家后，王某确实闻到浓重的燃气味道，经她检查后初步分析判断，可能是燃气阀门有了故障导致的漏气。此时，王女士一家还待在屋内，存在极大的安全隐患。王某迅速关闭了家中的燃气总阀门，并指引王女士一家下楼暂避；同时，王某打开所有窗户进行通风。不久后，燃气公司维修人员赶到现场，对燃气阀门进行了抢修，这一隐患才得以彻底消除。维修人员夸赞王某及时采取了正确的措施，因为重大安全隐患确实存在，一旦意外发生后果不堪设想。

**案例4：**2024年1月22日16时左右，燃气公司安检员陈某在富桥小区B栋进行入户安检时，在507室门外嗅到天然气特有的异味。他立即使用随身携带的安检仪进行检测，检测结果显示空气中天然气浓度严重超标，陈某迅速判断507室内发

生天然气泄漏。他紧急敲门并呼喊，但发现家中无人。陈某随即向公司汇报情况，并通过物业协助，成功联系到了用户，要求其立即回家。

在等待用户返回的过程中，陈及时疏散了 507 室用户的左右邻居，以确保他们的安全。同时，客服部立即响应，安排维修主管张某前往现场处置。张某到达后，立即关闭 B 栋进气总阀门，切断气源。用户返回家后，安检员和张某取下手机、火机等可能产生火源物品，独自进入室内，打开门窗通风换气，并关闭户内总阀门。同时，他们要求在场人员暂时禁止进入室内，禁止在门口逗留、使用手机、吸烟等行为。

经检查，发现泄漏原因是灶具胶管脱落。为确保用户安全用气，安检员对用户进行了安全用气知识培训，并针对胶管隐患、灶具无熄火保护隐患等问题下发了隐患整改通知，对灶具端进行封堵，并要求用户立即整改。整改完成后，需经过验收合格，方可恢复供气。

此次天然气泄漏事件的及时发现和成功处置，充分体现入户安检的重要性和抢险人员过硬的专业素养，同时也再次提醒我们，燃气安全无小事，使用合格灶具和连接管道，安装泄漏报警器，并常态化开展安检工作，共同营造安全、和谐的社会环境。

**案例 5：**“家中燃气出了问题，幸亏你们及时处理！”武汉市蔡甸区薛峰小区的居民刘先生对天然气公司工作人员再三表示感谢。

燃气安全与服务

原来，就在2024年大年初四当天，刚从外地旅游回家的刘先生闻到家中厨房有一股臭鸡蛋味，不知所措的刘先生在业主群发了一条求助消息。

燃气集团所属薛峰综合服务中心的网格员田某看到后，立即与刘先生取得联系，并安排工作人员迅速上门检查。经过仔细排查，运维员张某发现燃气管道的卡口存在裂纹和松动，他迅速进行了更换和固定。但漏气问题仍未完全解决。经过进一步细致检查，张某确定是尾阀漏气，他迅速更换了尾阀，并使用检漏仪器进行了严格的检测，最终成功消除了安全隐患。

**专家分析：**据不完全统计，2024年上半年发生燃气泄漏后及时发现并处置而未引发火灾、爆燃的事件数量较多，这些事件的成功处置，其主要原因如下：

一是，燃气安全已得到政府部门、燃气经营企业、社区及燃气用户的高度重视，积极宣传燃气安全知识，安全使用燃气，发现异常情况及时报告等处置措施，增强了人们的燃气安全意识。

二是，发挥社区网格员、燃气企业的巡检员和安全专员的作用，当燃气用户和居民发现有燃气味道时，在微信群里及时发布和传递信息，燃气企业的安全专员能够及时接收燃气信息，报送给上级部门，燃气泄漏信息的传递迅速有效。

三是，政府部门、城管部门、派出所、社区等部门尽职尽责，统一协调指挥，发现燃气泄漏后，控制点火源、及时疏散人员。燃气企业处置措施得当，迅速有效切断燃气气源、通风

换气、降低燃气浓度，快速恢复正常状态，避免发生火灾、爆燃等事故。

**（三）防止户内装修损坏燃气设施**

**案例1：**2024年4月10日下午，福建泉州晋江市东石镇综合执法队队员接到仁和里小区物业的举报电话：“你们快来，有人装修的时候切割天然气管道，现场有漏气。”队员马上联系晋江市新奥燃气公司工作人员，立即赶赴现场。

执法队员来到仁和里小区的该户房间发现，现场室内表后的DN15镀锌管已被人全部割断，引入管的DN15镀锌管有5cm的切口，导致现场直接漏气。考虑到安全问题，新奥燃气公司工作人员第一时间将事发楼栋立管阀门关闭，打开门窗通风，为该户更换新的穿墙管并进行有效封堵。

**案例2：**2024年4月26日19时30分，盘锦市公安局双台子分局胜利派出所联合治安大队组织民警深入辖区居民楼开展入户走访工作时，发现从一户居民家的门口处，散发出一股非常刺鼻的燃气味，经民警仔细辨别后，认为可能是由于燃气泄漏导致的异味。该户居民房门大开，民警进屋发现室内无人，而且从房间地上摆放的工具及屋内情况看，该户居民正在装修房屋。

民警立即采取行动，一方面请求派出所增援，维持现场秩序并与燃气工作人员取得联系；另一方面，立即引导全楼居民安全疏散撤离，打开楼道里全部窗户通风以降低燃气浓度，同时配合燃气公司工作人员关闭整栋楼的总燃气阀门。经过多方的共同努力，终于在20分钟后成功排除险情。

**专家分析：**此两例事件虽因处理及时未造成严重后果，但对事发用户及公共安全威胁巨大。对于户内燃气设施保护，国家法规和技术规范早有明确规定：

《城镇燃气管理条例》（2016年国务院令第666号修订）第二十八条 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51－2016）4.7.8 燃气用户使用燃气设施和燃气用具时，应符合下列规定：2 不得擅自改动燃气管道，不得擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具。

**重要提示一：**用户户内燃气设施通常是指燃气管道引入口之后的燃气设施，包括燃气表及连接保护套、燃气管道、控制阀门、自闭阀、燃气器具前连接管和燃气器具等。居民装修施工前，如需对户内燃气设施进行改装、迁移或拆除，应向燃气供应企业提出申请，由燃气公司专业人员对室内燃气做停气、管道封堵、燃气表保护等措施。

户内燃气设施的安装、改装、拆除安全与否，关系到是否能够满足燃气用户的需求、保证用气安全，具有十分重要的意义。其安装、改装、拆除专业性强，其设计、施工都有严格的技术要求。

**重要提示二：**用户需要安装室内燃气设施前，务必委托具备资质的单位或燃气供应企业实施，按照国家有关工程建设标准进行作业。

燃气安全与服务

**重要提示三：**在装修过程中，当发现室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏时，应在安全的地方切断电源、关闭阀门、开窗通风，严禁动用明火、启闭电器开关等，并应及时向燃气供应企业报修，严禁在漏气现场打电话报警。

**重要提示四：**燃气供应企业应健全管理制度，除做好新建住宅发展的用户首次装修时对户内燃气设施的保护外，还应特别关注已有燃气用户产权变更后，新户主对房屋进行二次装修时，及时发现跟进，提请用户做好燃气设施保护工作。这就需要与社区管理单位建立良好的协作关系，请社区组织关注所辖住户变更信息，并及时通知燃气经营企业，及时接触用户，告知户内燃气设施保护的相关规定和注意事项，共同做好燃气设施保护工作，主动防止因户内装修损坏燃气设施而引发事故。

## 附件一：深圳市住房和建设局《关于优化完善城市燃气管道保护“四个一及6个100%”工作机制确保燃气管道安全运营的通知》

我市自城市燃气管道保护“6个100%”“四个一”（管网一张图、动土一张表、网格一锚定、巡查一捆绑）工作机制实施以来，在市直各相关单位，各区（新区、合作区，下同）和各相关部门、单位高度重视与落实下，燃气管道保护及安全运营工作取得积极成效，第三方施工损坏燃气管道事故呈平稳下降趋势。随着城市高质量发展建设进程进一步加快，各类重大工程建设项目全面实施，燃气管道安全运营面临外部不安全因素不断变化，管道受损风险也不断提高。结合工作实际，现对燃气管道保护“6个100%”“四个一”工作机制进行优化完善，具体通知如下：

一、适用范围

在本市（包括深汕特别合作区）城市燃气管道（包含燃气设施、下同）安全保护范围或控制范围内施工的建设工程，即涉城市燃气管道第三方施工项目。

二、“6个100%”工作机制

（一）100%查明地下燃气管道分布情况

1.查阅图纸，探明管道位置。在进场施工前，建设单位或施工单位必须到档案部门、规划国土部门或市燃气集团查询并收集施工范围及施工影响范围内地下燃气管道现状资料。在动土施工前，建设单位或施工单位必须与市燃气集团各分公司取得联系，在市燃气集团的指导下，人工探明地下燃气管道位置或

委托有资质的单位探测地下燃气管道分布位置。

2.压实责任，做好标识维护。建设单位或施工单位要压实施工范围内燃气管道保护主体责任，通过设置立体标志桩、张贴警示标语、采取“硬隔离”或设置警示范围等形式，现场标明地下燃气管道实际位置、走向和标高，避免项目施工人员流动，新来人员对管道情况不了解，造成燃气管道破坏事故发生。在路面恢复阶段，施工单位须在市燃气集团的指导下，按实际管位恢复路面警示标识。

（二）100%签署地下燃气管道保护协议。在进场施工前，建设单位必须组织施工、监理单位与市燃气集团签订“施工现场燃气管道设施安全保护协议”，明确各方责任、工作任务和联络人，确保燃气管道保护责任清、任务明；建设单位负责督促参建各方落实保护措施，确保燃气管道安全，并在工期、相关费用方面给予合理保障。各参建单位要主动加强与市燃气集团沟通，建立多形式联动机制。

（三）100%制定地下燃气管道保护方案。在设计阶段，建设单位必须结合工程项目施工方案，组织施工、监理单位协商制定有针对性的地下燃气管道保护方案，当施工技术涉及锚索、土钉等可能造成地下管线破坏的基坑支护工法时，要进一步强化燃气管道保护措施，非必要不得使用此类工法，如因现场实际确需使用的，在组织基坑支护设计方案专家评审时，要进行专门论证并充分说明理由。完成后的管道保护方案要报市燃气集团审查，市燃气集团须增加工程技术方面的审核力量，积极参与施工单位《燃气管道保护专项方案》的编制，及时掌握项

目信息、提出指导意见，确保燃气管道保护各项措施落地见效。建设单位负责督促施工单位严格落实燃气管道保护措施，当现场施工方案有变更时，要主动联系市燃气集团，共同协商并及时修订燃气管道保护方案，未落实最新有效保护措施前，严禁作业。

（四）100%配备燃气管道工程师。在进场施工前，施工单位应设置燃气管道保护工程师（需正式任命文件），由其代替施工单位履行以下工作职责：全程参与燃气管道保护工作，对现场作业进行协调和指挥；组织人员进行现场踏勘、核实，充分了解施工现场及毗邻区域的地下燃气管道分布情况，认真做好技术交底；对涉及动土作业进行旁站监护。

（五）100%实施《动土令》制度。对于涉及高风险点的动土作业（在燃气管道两侧各6米范围内进行挖掘、钻探、打桩等作业），监理单位必须组织建设、施工单位共同签署《动土令》，对施工范围内燃气管道安全保护措施进行再确认，同时进行现场旁站监理，对违反安全保护协议的施工行为，一律制止；制止无效的，及时报请辖区住建部门依法查处。

（六）100%做好作业技术交底

1.动态开展，确保全员交底。在进场施工（特别是长期停工的工地再次施工）前，建设单位或施工单位必须主动联系市燃气集团，组织对项目经理、现场负责人、燃气管道工程师、挖掘机等机械操作人员、施工员、监理工程师等人员进行现场技术交底，并将交底情况记录在册（以书面、影像、书面签字等方式），确保地下燃气管道保护的各项要求及分布情况传达到

一线作业人员，并在施工过程中有效落实管理人员带班作业制度。施工期间，如发生建设、施工、监理等相关人员临时调整或者离岗、停工超过3天及以上的，施工单位须再次对相关人员开展一轮技术交底。

2.重点人员，持码上岗作业。在动土施工前，项目负责人、挖掘机等机械操作人员、燃气管道工程师必须在“燃气管道安全保护学习平台”完成培训，通过考试并取得“绿码”后，方可在燃气管道安全保护范围或控制范围内进行挖掘等动土作业。其中，挖掘机等机械操作人员的“绿码”有效期为6个月，持有“绿码”期间，挖掘机等机械操作人员可在全市燃气管道第三方工地内施工，无须进入系统进行重复培训，但对于不同的工地，须参与现场技术交底。项目负责人、燃气管道工程师须按照“一工地一培训”的原则进行参训，且“绿码”有效期为6个月。

三、“四个一”工作机制

（一）燃气管网“一张图”

依据《深圳市经济特区城市燃气管理条例》相关规定，市燃气集团各分公司要精准绘制各区域内城市燃气管道路由图，定期向各区住建部门、政数部门推送或移交最新的地下燃气管网路由图，全力协助市应急管理局加快推进全市“地下燃气管网一张图”建设；各区住建部门要会同辖区政府部门，组织辖区各街道办事处、管道燃气分公司，以街道网格为最小单元，定期更新燃气管网“一张图”并移交给各区街道网格，做好“四方”移交签收记录，确保燃气管网“一张图”100%定期更新、

100%移交签收到位。同时，各相关单位要依法依规做好燃气管网数据信息安全工作。

（二）动土作业“一张表”

辖区住建部门、街道办事处、市燃气集团各分公司和项目建设、施工、监理等6方主体要严格执行燃气管道动土作业“一张表”联合签订制度，当涉及在城市燃气管道保护红线范围内动土作业时，由建设单位组织其他单位签订《涉动土作业确认表》，具体签订流程要求如下：

1.签订主体及流程。建设单位应在人工探明或技术探测燃气管道具体位置、走向、标高并落实燃气管道安全保护专项措施后，通知并组织辖区住建部门、街道办事处、市燃气集团各分公司、施工单位、监理单位等6方责任主体对《涉动土作业确认表》内容进行现场核实，经各方核准签字确认后方可实施动土作业。各方确认签字时，没有先后顺序之分，不得故意拖延或推诿。其中，辖区住建部门须由执法中队或在编人员签字，辖区街道办事处须由在编人员签字；市燃气集团须由班组长级别以上人员签字；建设、施工、监理单位分别由项目负责人、项目经理和总监理工程师签字。该表格一式四联，建设单位、施工单位、市燃气集团和辖区住建部门各执一份存档。各区住建部门要组织辖区街道办事处、市燃气集团分公司分别明确一个咨询电话并对外发布，便于建设单位咨询。

2.时限要求。各相关单位要积极配合建设单位签订《涉动土作业确认表》，应在收到通知之日起3个工作日内完成现场核实并签字确认。各方要尽可能地压缩签字时限，提速增效，

支持项目建设。

3.旁站或指导要求。建设单位要压实动土作业旁站或指导责任，于动土前3日通知市燃气集团参加动土活动的旁站或指导，同时在进行动土时也要组织监理单位或管道工程师开展旁站或指导。

4.监管要求及其他说明。未经各方签字确认擅自组织动土作业的，一经发现，由住建部门责令限期改正，依法依规处理；涉嫌犯罪等情节严重的，移送司法机关依法处理。此外，若同一个工地涉及燃气管道周边工况改变、多次动土、单位变更、施工方案改变等情况时，建设单位要立即主动告知市燃气集团，通过共同研究制定或优化燃气管道保护方案、组织人工探明燃气管道分布情况、对相关人员开展一轮培训教育、补签变更单位现场确认手续或重新办理《涉动土作业确认表》等方式，完善工作程序并作为附件记录在册。

（三）网格管理“一锚定”

1.压实街道网格巡查责任。各街道办事处要落实燃气管道保护属地责任，与辖区住建部门、市燃气集团各分公司之间建立畅通的沟通联络机制，组织网格员每日开展城市燃气管道安全巡查，督促施工单位等建设主体落实管道保护工作要求，及时制止危害燃气管道安全的行为并上报区住建部门，同时通知市燃气集团；要将辖区内涉及城市燃气管道安全保护的小散工程、零星作业备案信息及时共享给市燃气集团。

2.加强督导指导和培训教育。各区住建部门要督导辖区各街道办事处开展燃气管道网格日常巡查，以及落实小散工程、

零星作业中燃气管道保护要求；定期组织对本辖区网格员开展培训教育和现场跟班巡线，其中，对于新上岗、调离半年重新返岗的网格巡查员，要开展一轮入岗前培训教育和现场跟班巡线，经考核合格后方可上岗巡查。

（四）企业巡查“一捆绑”

市燃气集团要建立燃气管道巡查制度，根据燃气管网长度和第三方工地数量情况，合理配备燃气管道巡查和第三方工地监护力量，鼓励创新无人机等巡查技术，采用“人巡+机巡”相结合的方式，确保市政燃气管道巡查频次不低于“一天两巡”；同时，对于存在动工迹象、人员密集管段、边坡管段等高风险的区域，视情增加巡查频次、扩大巡查范围，要及时了解管线周边风险。在巡查过程中发现有危害燃气管道安全行为的，巡线员应当立即制止；制止无效的，应当立即报请辖区住建部门及公安部门依法处置。各物业服务企业要积极配合市燃气集团开展燃气管道保护工作，加强沟通联系，建立常态化联防联控机制，加强对物业管理区域内的地下庭院管道和共用燃气管道进行日常巡查，组织巡查物业管理区域内小散工程施工和零星作业活动，及时将施工和作业活动信息共享给市燃气集团。

四、其他要求

（一）市燃气集团作为燃气管道运营单位，要加强燃气管道巡查巡护，燃气管道6米安全控制范围内的施工工地以及施工围挡在安全控制范围内的工地（无论施工区域是否在6m范围内）都应纳入管道保护“四个一”监管机制，围挡内外均应张贴管道保护警示标识，做好燃气管道保护警示教育和宣传，实

现“一工地两宣传贴纸一折页”100%覆盖。

（二）交通、水务、建筑工务署等建设项目主管部门要进一步完善内部管理机制和与市燃气集团的信息共享机制，避免因信息不对称造成管道保护“四个一”工作机制失效。同时，要严格管理职责范围内涉燃气管道施工建设项目的报批报建程序，对未能提交在役燃气管道现状资料和燃气管道保护方案的，不予办理施工许可或者工程监管手续。

（三）各区住建部门在开展日常涉燃气管道第三方工地检查过程中，要全面依法履行执法职责，全面提高执法质量和效能，认真贯彻落实市住房和建设局于2023年5月31日印发的《城镇燃气管道第三方工地“红黄牌”警示操作指引》相关工作要求，进一步强化对可能威胁燃气管道安全的惩戒力度，坚决守住不出现“第三方施工破坏燃气管道”事故的底线。

（四）为确保我市城镇燃气管道保护监管机制分工明确、层级清晰、协同高效、运行顺畅,各区住建部门要严格按照《中共深圳市委机构编制委员会关于理顺我市城镇燃气管道保护监管体制机制的通知》要求，负责依法查处辖区内危害燃气管道安全的违法行为，跨区域、重大、复杂违法案件及时上报市住建部门，由市住建部门协调各方力量、组织查处。

特此通知。

深圳市住房和建设局

2024年7月18日

# 附件二：2024 年上半年燃气事故及与燃气相关事件汇总表

## （一）燃气事故汇总表

| 序号 | 新闻标题 | 日期 | 省份 | 城市 | 新闻来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西咸阳：一男子与爆炸“擦肩而过” | 2024/1/6 | 陕西 | 咸阳 | ZAKER 陕西 |
| 2 | 四川南充：西充爱众燃气紧急停气通知 1 月 7 日 | 2024/1/7 | 四川 | 南充 | 西充爱众燃气 |
| 3 | 重庆：燃气管道不慎被挖破，民警紧急协助排除险情 | 2024/1/7 | 重庆 | 重庆 | 平安南岸 |
| 4 | 辽宁阜新：彰武县金源荣城小区发生爆炸 | 2024/1/9 | 辽宁 | 阜新 | 智燃网 |
| 5 | 江西九江：做个头发煤气中毒？柴桑区一理发店 4 人头晕倒地 | 2024/1/9 | 江西 | 九江 | 指尖柴桑 |
| 6 | 辽宁沈阳：和平区发生燃气爆燃致一人受轻伤，明火已扑灭 | 2024/1/10 | 辽宁 | 沈阳 | 新京报 |
| 7 | 河南许昌：燃气爆炸被烧伤家属质疑阀门有问题 | 2024/1/11 | 河南 | 许昌 | 中新法律博主 |
| 8 | 安徽芜湖：无为一餐馆煤气泄漏并自燃 | 2024/1/12 | 安徽 | 芜湖 | 无为网 |
| 9 | 四川雅安：停气通知 | 2024/1/12 | 四川 | 雅安 | 宝兴宏达天然气 |
| 10 | 西藏拉萨：一餐馆液化气泄漏引发燃爆，致 8 人受伤 | 2024/1/13 | 西藏 | 拉萨 | 九派新闻 |
| 11 | 广东珠海：热水器燃气泄漏闪燃男子被烧伤 | 2024/1/14 | 广东 | 珠海 | 微博 |

燃气安全与服务

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 湖北武汉：凌晨临街餐饮店液化气罐喷火，武汉消防紧急扑救 | 2024/1/15 | 湖北 | 武汉 | 极目新闻 |
| 13 | 山东菏泽：关于菜园集镇部分燃气用户的停气通知 | 2024/1/17 | 山东 | 菏泽 | 东明嘉宁燃气有限公司 |
| 14 | 四川资阳：紧急停气通知 | 2024/1/18 | 四川 | 资阳 | 安岳蓝天燃气网上营业厅 |
| 15 | 上海金山：一小区居民楼突发火灾，当地回应：2人遇难 | 2024/1/19 | 上海 | 金山 | 腾讯网 |
| 16 | 湖北咸宁：突然性停气通知 | 2024/1/23 | 湖北 | 咸宁 | 通山景元燃气有限公司 |
| 17 | 河南商丘：一居民家中煤气罐发了“火”！ | 2024/1/23 | 河南 | 商丘 | 商丘消防 |
| 18 | 广东佛山：9岁小孩家中洗澡晕倒……千万要注意！ | 2024/1/26 | 广东 | 佛山 | 佛山市公安局 |
| 19 | 河北保定：一村民家中煤气罐突然起火爆炸 | 2024/1/29 | 河北 | 保定 | 芒果都市 |
| 20 | 贵州六盘水：炒菜时出现热油外溢，结果煤气罐起火引燃周边可燃物！ | 2024/1/31 | 贵州 | 六盘水 | 六盘水消防 |
| 21 | 广西柳州：3人死亡！冬季多发，严重可致命！ | 2024/1/31 | 广西 | 柳州 | 澎湃新闻 |
| 22 | 广西南宁：9人因回南天关窗洗澡一氧化碳中毒 | 2024/2/1 | 广西 | 南宁 | 新浪资讯台 |
| 23 | 甘肃嘉峪关：网民反映嘉峪关市市政施工将燃气管线挖破造成阳光金水湾小区停气的问题 | 2024/2/1 | 甘肃 | 嘉峪关 | 甘肃省人民政府 |
| 24 | 江西鹰潭：白露桥洞管道液化气泄漏 | 2024/2/3 | 江西 | 鹰潭 | 鹰潭交警 |
| 25 | 湖北恩施：男子清理煤气罐，结果引火上车！ | 2024/2/3 | 湖北 | 恩施 | 酒泉消防 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 河南南阳：燃气泄漏致三人死亡，南阳市应急管理局：燃气公司称家属可起诉 | 2024/2/4 | 河南 | 南阳 | 顶端新闻 |
| 27 | 吉林吉林：居民煤气中毒求助，交巡警紧急送医救治 | 2024/2/7 | 吉林 | 吉林 | 澎湃新闻 |
| 28 | 四川宜宾：燃气管道被挖爆部门接诉迅速除险 | 2024/2/8 | 四川 | 宜宾 | 四川新闻网 |
| 29 | 湖北荆州：监利发生火情！ | 2024/2/9 | 湖北 | 荆州 | 监利圈子 |
| 30 | 广东揭阳：普宁一女子除夕夜洗澡时煤气中毒！幸好有他们！ | 2024/2/9 | 广东 | 揭阳 | 普宁论坛 |
| 31 | 江苏连云港：一天然气用户因未关闭灶具长时间燃烧致使灶台发生火灾！ | 2024/2/10 | 江苏 | 连云港 | 东海中石油昆仑燃气有限公司 |
| 32 | 安徽宿州：厨房失火他拉出燃烧的液化气罐紧急灭火 | 2024/2/12 | 安徽 | 宿州 | 宿州灵璧公安在线 |
| 33 | 云南曲靖：危险！师宗一商铺内的液化气罐着火... | 2024/2/13 | 云南 | 曲靖 | 师宗警方 |
| 34 | 河北邢台：一小区发生爆炸！1死1重伤4轻伤 | 2024/2/13 | 河北 | 邢台 | 惠州消防 |
| 35 | 广东汕尾：陆河一女子洗澡过程中煤气中毒 | 2024/2/13 | 广东 | 汕尾 | 陆河蜘蛛网 |
| 36 | 辽宁鞍山：煤气爆炸！一家四口重度烧伤！ | 2024/2/16 | 辽宁 | 鞍山 | 辽安教育汇 |
| 37 | 江西赣州：煤气罐着火，有人受伤！急急急！ | 2024/2/17 | 江西 | 赣州 | 赣州视野 |
| 38 | 河南商丘：一居民家中煤气罐着火，蓝朋友来教您几招：第三个 | 2024/2/17 | 河南 | 商丘 | 商丘消防 |
| 39 | 湖北武汉：女子检查天然气泄漏遇爆炸严重割伤 | 2024/2/18 | 湖北 | 武汉 | 长江云官方微博 |
| 40 | 河南商丘：一居民家中煤气罐着火，蓝朋友来教您几招：第二个 | 2024/2/18 | 河南 | 商丘 | 商丘消防 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 江西宜春：一家三口煤气中毒民警深夜狂奔成功营救 | 2024/2/18 | 江西 | 宜春 | 青州广电 |
| 42 | 辽宁丹东：一小区发生爆燃致1死，当地通报 | 2024/2/19 | 辽宁 | 丹东 | 极目新闻 |
| 43 | 福建宁德：一村民户外做饭，液化气罐竟突然起火... | 2024/2/19 | 福建 | 宁德 | 宁德潮生活 |
| 44 | 湖北宜昌：液化气罐着火，他冲了上去！ | 2024/2/21 | 湖北 | 宜昌 | 长江云新媒体 |
| 45 | 江苏无锡：天然气泄漏速处置 拉满群众安全感 | 2024/2/21 | 江苏 | 无锡 | 澄江发布 |
| 46 | 湖南长沙：燃气灶引发大火，长沙这位老师“教科书式”扑救火灾 | 2024/2/23 | 湖南 | 长沙 | 湖南日报 |
| 47 | 广东佛山：这种电器别再用了！已有小孩中毒被紧急送医…… | 2024/2/24 | 广东 | 佛山 | 高明发布 |
| 48 | 湖北十堰：郧西县涧池乡孤山村一村民家中液化气罐突然着火 | 2024/2/24 | 湖北 | 十堰 | 郧西通 |
| 49 | 河南商丘：一居民家中煤气罐着火，蓝朋友来教您几招：第一个 | 2024/2/28 | 河南 | 商丘 | 商丘消防 |
| 50 | 湖南怀化：险！ 一家五口家中洗澡致煤气中毒 新晃县人民医院救治成功 | 2024/3/2 | 湖南 | 怀化 | 新晃县人民医院 |
| 51 | 江西吉安：母女两人煤气中毒，民警深夜“警”急救助 | 2024/3/3 | 江西 | 吉安 | 峡江公安 |
| 52 | 北京：海淀区上地街道柳浪家园一住户家中发生燃气爆燃事故，现场有3人受伤 | 2024/3/4 | 北京 | 北京 | 北京事儿 |
| 53 | 四川眉山：紧急停气通知 | 2024/3/4 | 四川 | 眉山 | 丹棱县天然气公司 |
| 54 | 湖北襄阳：谷城一村民家中煤气罐突然起火…… | 2024/3/4 | 湖北 | 襄阳 | 谷城社区 |
| 55 | 重庆：紧急停气通知 | 2024/3/5 | 重庆 | 重庆 | 云阳天然气 |

燃气安全与服务

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 福建厦门：一高层小区内网友拍下煤气管道被施工挖机凿破引发冲天大火住户们纷纷逃离附近商户门面被烧毁 | 2024/3/8 | 福建 | 厦门 | 播天下 |
| 57 | 河南南阳：唐河一居民家中着火！现场…… | 2024/3/8 | 河南 | 南阳 | 唐河公安 |
| 58 | 湖南怀化：紧急停气通知，烦请相互转告 | 2024/3/9 | 湖南 | 怀化 | 洪江市中昱天然气有限公司 |
| 59 | 山西长治：潞城区史回乡闫李庄村煤气罐着火 | 2024/3/9 | 山西 | 长治 | 长治市消防救援支队 |
| 60 | 云南昆明：一诊所内罐装液化气爆炸：负责人被烧伤，卷帘门冲出数米致过路女子多处骨折 | 2024/3/10 | 云南 | 昆明 | 澎湃新闻 |
| 61 | 山东济南：停气通知 | 2024/3/12 | 山东 | 济南 | 山东港华燃气集团 |
| 62 | 河北廊坊：燕郊爆燃事故造成 7 死 27 伤 现场救援基本结束 | 2024/3/13 | 河北 | 廊坊 | 央视新闻 |
| 63 | 江西南昌：深夜突发！南昌一对夫妻紧急送医 | 2024/3/13 | 江西 | 南昌 | 南昌晚报 |
| 64 | 云南曲靖：2024 年 3 月 14 日停气通知 | 2024/3/14 | 云南 | 曲靖 | 云投中裕麒麟公司 |
| 65 | 湖南常德：学校回应学生出租屋洗澡燃气中毒身亡 | 2024/3/16 | 湖南 | 常德 | 微博 |
| 66 | 湖南常德：紧急抢修通知 | 2024/3/19 | 湖南 | 常德 | 常德海维天然气有限公司 |
| 67 | 江西抚州：煤气罐起火，危急时刻！这位民警冲了上去！ | 2024/3/20 | 江西 | 抚州 | 乐安公安 |
| 68 | 重庆：停气通知 | 2024/3/22 | 重庆 | 重庆 | 重庆武隆区燃气有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 四川绵阳：紧急停气通知 | 2024/3/23 | 四川 | 绵阳 | 三台县绿环燃气有限公司 |
| 70 | 四川成都：临时停气通知 | 2024/3/23 | 四川 | 成都 | 晶盛燃气 |
| 71 | 湖南张家界：紧急停气通知 | 2024/3/23 | 湖南 | 张家界 | 慈利县九申燃气有限公司 |
| 72 | 河北沧州：一地停气！ | 2024/3/23 | 河北 | 沧州 | 叙说沧州 |
| 73 | 山东德州：临邑发生爆炸 | 2024/3/23 | 山东 | 德州 | 微博 |
| 74 | 四川达州：一民房疑煤气爆炸楼梯被炸塌，轰的一声 波及百多米 | 2024/3/23 | 四川 | 达州 | 百姓关注 |
| 75 | 吉林吉林：煤气泄漏，命悬一线！民警破门而入…… | 2024/3/25 | 吉林 | 吉林 | 吉林警事 |
| 76 | 内蒙古呼和浩特：一处路面发生天然气泄漏 | 2024/3/28 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 燃气人 |
| 77 | 上海：南码头发挥网格力量，安全有序处置突发燃气泄漏 | 2024/3/28 | 上海 | 上海 | 南码头路街道 |
| 78 | 浙江金华：19岁女孩遭遇煤气爆燃重度烧伤，哥哥：她说医药费太贵，不想治了 | 2024/3/28 | 浙江 | 金华 | 极目新闻 |
| 79 | 辽宁营口：一住户燃气泄漏引发爆燃！ | 2024/3/28 | 辽宁 | 营口 | 光明网 |
| 80 | 四川南充：建兴天然气管道泄漏，引发大火！！！ | 2024/1/3 | 四川 | 南充 | 掌上建兴 |
| 81 | 广西河池：都安停气公告 | 2024/2/26 | 广西 | 河池 | 都安国立燃气有限公司高岭分公司 |
| 82 | 重庆：村民烧鸡毛烧穿天然气管道起火 | 2024/2/26 | 重庆 | 重庆 | 桓台融媒 |
| 83 | 浙江衢州：煤气泄漏，为救邻居他义无反顾地冲了进去…… | 2024/4/1 | 浙江 | 衢州 | 衢州有礼 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 广东韶关：曲江一小区深夜突发爆炸，是“它”咬坏了燃气软管 | 2024/4/2 | 广东 | 韶关 | 马坝微生活 |
| 85 | 四川自贡：群众挖破天然气管紧急报警 | 2024/4/2 | 四川 | 自贡 | 贡井公安 |
| 86 | 辽宁葫芦岛：一商铺发生爆炸：凌晨发生 门窗破碎从一楼延伸到三楼 | 2024/4/3 | 辽宁 | 葫芦岛 | 百姓关注 |
| 87 | 广东肇庆：一歇业烧烤店疑似液化气罐泄漏引发闪爆，致3人受伤 | 2024/4/4 | 广东 | 肇庆 | 广州日报 |
| 88 | 山西临汾：突发！山西侯马发生一起因液化气泄漏发生爆 炸致一人重伤安全事故 | 2024/4/6 | 山西 | 临汾 | 时刻关注 |
| 89 | 贵州铜仁：停气通知 | 2024/4/7 | 贵州 | 铜仁 | 恒通天然气 |
| 90 | 河南周口：停气通知 | 2024/4/7 | 河南 | 周口 | 扶沟奥德燃气公司 |
| 91 | 陕西延安：紧急停气通知 | 2024/4/9 | 陕西 | 延安 | 子长华成天然气公司 |
| 92 | 云南昆明“气流把他们冲了两米远”！昆明一小区发生燃气爆燃 | 2024/4/7 | 云南 | 昆明 | 光明网 |
| 93 | 湖南长沙：野蛮施工破坏燃气设施，罚！ | 2024/4/8 | 湖南 | 长沙 | 浏阳日报 |
| 94 | 辽宁沈阳：一小区液化气爆燃1死3伤 | 2024/4/10 | 辽宁 | 沈阳 | 沂源发布 |
| 95 | 广东河源：家中煤气爆炸，河源一儿童眼睛被炸伤 | 2024/4/10 | 广东 | 河源 | 龙川一线文化传媒 |
| 96 | 河南开封：尉氏县邢庄乡坡周村一厨房煤气罐着火 | 2024/4/11 | 河南 | 开封 | 开封消防 |
| 97 | 安徽芜湖：突发！施工角铁打入燃气管道致泄漏起火！还好有他们盯着 | 2024/4/11 | 安徽 | 芜湖 | 燃气安全技术 |

燃气安全与服务

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 山东淄博：消防员休假突遇液化气罐起火 原地“上岗”迅速救火 | 2024/4/13 | 山东 | 淄博 | 闪电新闻 |
| 99 | 山东德州：停气通知！涉及十几个小区单位 | 2024/4/13 | 山东 | 德州 | 夏津信息 |
| 100 | 江苏南京：江宁区一小区楼栋疑似发生燃气爆燃 | 2024/4/14 | 江苏 | 南京 | 人民网江苏频道 |
| 101 | 山西长治：燃气停供引不便 部门抢修解民忧 | 2024/4/15 | 山西 | 长治 | 民生上党 |
| 102 | 四川成都：临时停气通知 | 2024/4/15 | 四川 | 成都 | 晶盛燃气 |
| 103 | 四川宜宾：维修下水管道施工队不慎挖断燃气管道 | 2024/4/15 | 四川 | 宜宾 | 四川新闻网 |
| 104 | 湖南湘西土家族苗族自治州：煤气罐着火！特警秒变“消防员”奋勇灭火化险为夷 | 2024/4/16 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 宝兴公安 |
| 105 | 湖北十堰：液化气罐起火辅警徒手关阀门 | 2024/4/19 | 湖南 | 娄底 | 平安郧阳 |
| 106 | 河南郑州：燃气管道挖断，停气半天 | 2024/4/16 | 河南 | 郑州 | 正商生态城业主 |
| 107 | 四川雅安：紧急停气通知（周公山镇片区） | 2024/4/17 | 四川 | 雅安 | 雅安市天然气有限公司 |
| 108 | 云南曲靖：2024 年 4 月 18 日停气通知 | 2024/4/18 | 云南 | 曲靖 | 云投中裕麒麟公司 |
| 109 | 江苏南京：一熟食店发生闪爆致 3 人伤，其中 1 名路人重伤被送医抢救 | 2024/4/18 | 江苏 | 南京 | 澎湃新闻 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 湖南娄底：一场火灾，罪魁祸首竟是一段老化的胶管？！ | 2024/4/19 | 湖南 | 娄底 | 湖南消防 |
| 111 | 河北石家庄：新乐发生液化气燃爆事故 致 2 死 2 伤 | 2024/4/20 | 河北 | 石家庄 | 央视新闻 |
| 112 | 四川南充：南部这些区域要停气！ | 2024/4/20 | 四川 | 南充 | FM953 南部新闻综合广播 |
| 113 | 辽宁沈阳：崇山东路一居民楼发生燃气闪爆，一人受伤 | 2024/4/21 | 辽宁 | 沈阳 | 二三里 app 官方微博 |
| 114 | 黑龙江黑河：燃气停气通知，涉及这些区域 | 2024/4/23 | 黑龙江 | 黑河 | 北纬 0456 |
| 115 | 江西抚州：一小区住户煤气罐发生爆炸并起火 | 2024/4/25 | 江西 | 抚州 | 览闻时间 |
| 116 | 河南郑州：一宿舍楼疑因天然气泄漏引发火灾 | 2024/4/27 | 河南 | 郑州 | 澎湃拾趣 |
| 117 | 山西长治:惊险！煤气罐着火！幸好有警在... | 2024/4/28 | 山西 | 长治 | 平安黎城 |
| 118 | 广东广州：海珠区瀛洲路疑似路面塌陷，疑煤气泄漏 | 2024/4/29 | 广东 | 广州 | 湾区最新闻 |
| 119 | 浙江嘉兴：一楼房发生煤气爆炸，居民楼窗户被炸开 | 2024/4/29 | 浙江 | 嘉兴 | 长安万里行 |
| 120 | 四川南充：西充紧急停气通知 | 2024/4/30 | 四川 | 南充 | 悦西充 |
| 121 | 广东珠海：警惕！珠海某小区发生一氧化碳中毒事件 | 2024/5/2 | 广东 | 珠海 | 珠海特区报 |
| 122 | 山东济南：煤气罐起火咋整？蓝朋友教你几招 | 2024/5/2 | 山东 | 济南 | 山东消防 |
| 123 | 安徽宿州：老人更换煤气罐操作不当起火烧家 | 2024/4/17 | 安徽 | 宿州 | 中国消防 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 陕西咸阳：一居民家中煤气罐起火！咸阳消防紧急处置 | 2024/5/8 | 陕西 | 咸阳 | 咸阳市广播电视台 |
| 125 | 江西九江：瑞昌一小区有一户留守老人家，发生煤气瓶爆炸事件 | 2024/5/8 | 江西 | 九江 | 瑞昌信息 |
| 126 | 山东德州：煤气罐突然“发火” 消防员火速处置 | 2024/5/8 | 山东 | 德州 | 闪电新闻 |
| 127 | 辽宁丹东：勇敢！警察两闯火场救出老人 | 2024/5/8 | 浙江 | 宁波 | 今日象山 |
| 128 | 河南洛阳：男子做饭煤气罐爆炸全身83%烧伤 | 2024/5/10 | 河南 | 洛阳 | 都市报道 |
| 129 | 四川南充：南充一对兄妹被烧伤：10岁哥哥伤情较重 家属怀疑燃气泄漏引发爆燃，官方介入 | 2024/5/16 | 四川 | 南充 | 极目新闻 |
| 130 | 江苏南通：大爷燃气未关引火情外卖小哥爬楼灭火 | 2024/5/16 | 江苏 | 南通 | 我苏特稿 |
| 131 | 安徽淮南：一居民家中发生燃气爆炸并起火，险象环生！ | 2024/5/18 | 安徽 | 淮南 | 博燃网 |
| 132 | 贵州毕节：燃气罐爆炸事故致2死4伤 | 2024/5/18 | 贵州 | 毕节 | 新京报 |
| 133 | 江苏镇江：一家三口紧急就医，这个细节要注意！ | 2024/5/18 | 江苏 | 镇江 | 光明网 |
| 134 | 四川雅安：紧急通知 | 2024/5/19 | 四川 | 雅安 | 荥经县华燊燃气有限公司 |
| 135 | 广西南宁：施工挖断燃气管道 多部门紧急处置 | 2024/5/20 | 广西 | 南宁 | 广西台新闻频道 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 四川成都：合江亭社区应急处置 施工工地燃气泄漏事故 | 2024/5/21 | 四川 | 成都 | 锦官驿街道合江亭社区 |
| 137 | 安徽六安：一商铺炒菜时发现液化气罐泄漏着火 | 2024/5/22 | 安徽 | 六安 | 六安特警在线 |
| 138 | 云南文山：一市民因这事被罚 5000 元！ | 2024/5/22 | 云南 | 文山 | 文山州微生活 |
| 139 | 黑龙江哈尔滨：一小区居民楼爆炸已致 1 人死亡，另有 3 名伤者在医院救治 | 2024/5/23 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 极目新闻 |
| 140 | 浙江杭州：管道遭第三方施工破坏，杭州东能紧急抢修 9 小时！ | 2024/5/23 | 浙江 | 杭州 | 杭州东能 |
| 141 | 广东广州：天河城中村出租屋突然起火 疑似煤气爆燃 | 2024/5/24 | 广东 | 广州 | DV 现场 |
| 142 | 安徽宿州：煤气罐着火，民警紧急出手…… | 2024/5/24 | 安徽 | 宿州 | 平安泗县 |
| 143 | 四川雅安：紧急停气通知 | 2024/5/24 | 四川 | 雅安 | 生态雅安 |
| 144 | 江苏泰州：民警辅警抬起燃烧的液化气瓶冲出火场 | 2024/5/24 | 江苏 | 泰州 | 澎湃新闻 |
| 145 | 江西南昌一女子被炸伤！家属：回家闻到燃气味，一开灯就发生爆炸 | 2024/5/25 | 江西 | 南昌 | 封面新闻 |
| 146 | 安徽滁州：一汤包店疑似发生煤气罐爆炸 | 2024/5/25 | 安徽 | 滁州 | 微博 |
| 147 | 广东揭阳：停气通知 | 2024/5/26 | 广东 | 揭阳 | 普宁市中宏管道燃气有限公司 |
| 148 | 浙江温州：饭店燃气泄漏 2 店员 1 客人一氧化碳中毒 | 2024/5/27 | 浙江 | 温州 | FM1045 旅游之声 |
| 149 | 山东济南：紧急停气通知！ | 2024/5/29 | 山东 | 济南 | 济水之北 |

燃气安全与服务

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 山东济南：老人做饭忘关燃气引发火灾，邻居小伙飞奔下楼，爬上梯子救火 | 2024/5/29 | 山东 | 济南 | F 视频 |
| 151 | 云南西双版纳傣族自治州：俊庭雅苑小区 停气通知 | 2024/5/29 | 河南 | 商丘 | 城投燃气 |
| 152 | 河南商丘：停气通知 | 2024/5/29 | 河南 | 商丘 | 虞城京昆仑燃气 |
| 153 | 海南白沙黎族自治县：一居民家中煤气瓶起火 白沙消防紧急处置 | 2024/5/30 | 海南 | 白沙黎族自治县 | 海南特区报 |
| 154 | 重庆：紧急停气通知 | 2024/5/31 | 重庆 | 重庆 | 酉阳民生天然气有限公司 |
| 155 | 四川广安：紧急停气通知 | 2024/6/3 | 四川 | 广安 | 旺祥燃气 |
| 156 | 广东梅州：注意！这些小区及周边居民天然气因抢修暂停供 | 2024/6/5 | 广东 | 梅州 | 长寿蕉岭 |
| 157 | 广西玉林：挖掘机不慎挖穿天然气管道 | 2024/6/7 | 广西 | 玉林 | 开心玉林 |
| 158 | 黑龙江哈尔滨：一小区门口商铺煤气爆炸有人受伤 | 2024/6/7 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 百姓关注 |
| 159 | 福建莆田：午夜突然闻到“煤气味”？邻居慌忙报警！ | 2024/6/7 | 福建 | 莆田 | 湖南消防 |
| 160 | 山西运城：村民家厨房着火消防员取出燃烧煤气罐 | 2024/6/11 | 山西 | 运城 | 山西消防 |
| 161 | 云南曲靖：2024 年 6 月 12 日停气通知 | 2024/6/12 | 云南 | 曲靖 | 云投中裕麒麟公司 |
| 162 | 黑龙江绥化：家庭使用煤气结束后切记关闭阀门 | 2024/6/12 | 黑龙江 | 绥化 | 微博 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 江苏南通：事发南通，液化气罐爆燃 | 2024/6/13 | 江苏 | 南通 | 鲁中晨报 |
| 164 | 湖南邵阳：一居民家中煤气罐软管老化、煤气泄漏突发火情 | 2024/6/14 | 湖南 | 邵阳 | 邵阳消防 |
| 165 | 山东滨州：惠民一液化石油气换瓶点发生火灾，官方通报 | 2024/6/16 | 山东 | 滨州 | 惠民县应急管理局 |
| 166 | 河北邯郸：南程庄园发生爆炸 | 2024/6/16 | 河北 | 邯郸 | 千里眼 |
| 167 | 广东潮州：一民房清晨突发爆炸外墙都被炸空，当地应急：煤气泄漏，两人受伤 | 2024/6/18 | 广东 | 潮州 | 潇湘晨报 |
| 168 | 四川宜宾：停气通知 | 2024/6/18 | 四川 | 宜宾 | 珙县发布 |
| 169 | 陕西榆林：居民家中煤气罐着火 榆林消防紧急处置 | 2024/6/18 | 陕西 | 榆林 | 陕西台榆林站 |
| 170 | 山西运城：煤气罐着火！山西运城一居民厨房毁了... | 2024/6/20 | 山西 | 运城 | 燃气安全技术 |
| 171 | 河南安阳：一小区煤气罐爆炸有人受伤 | 2024/6/20 | 河南 | 安阳 | 百姓关注 |
| 172 | 重庆：紧急停气通知 | 2024/6/20 | 重庆 | 重庆 | 酉阳民生天然气有限公司 |
| 173 | 山东青岛：在红线内施工挖坏燃气管道，青岛威能被罚款6万！ | 2024/6/15 | 山东 | 青岛 | 中华网山东 |
| 174 | 河南周口：一村民家液化气泄漏发生闪爆 一人受伤住院 | 2024/6/16 | 河南 | 周口 | 大皖新闻 |
| 175 | 山东菏泽：市民饭店就餐偶遇煤气中毒现场挽回两命 | 2024/6/19 | 山东 | 菏泽 | 菏泽日报 |
| 176 | 河北石家庄：筑业花园疑似发生煤气爆炸 | 2024/6/22 | 河北 | 石家庄 | 微博 |
| 177 | 浙江丽水:村民家中煤气泄漏引着火 | 2024/6/22 | 浙江 | 丽水 | 抖音 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 内蒙古兴安盟：扎赉特旗一住宅内发生爆燃，2 人受轻伤 | 2024/6/25 | 内蒙古 | 兴安盟 | 环球时报 |
| 179 | 福建福州：液化气爆燃，女子全身超 90%面积烧伤！ | 2024/6/20 | 福建 | 福州 | 福建帮帮团 |
| 180 | 四川德阳：我校应急管理学院学子“教科书式”救助煤气中毒夫妻 | 2024/6/17 | 四川 | 德阳 | 德阳科贸职业学院 |
| 181 | 山西忻州：液化气罐起火，紧急救援…… | 2024/6/23 | 山西 | 忻州 | 国家安全生产应急救援中心 |

## （二）与燃气相关的交通运输事故汇总表

| 序号 | 新闻标题 | 日期 | 省份 | 城市 | 新闻来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁沈阳：葫芦岛一油改气轿车在行驶中爆燃监控拍下司机打开车门逃生 | 2024/1/6 | 辽宁 | 葫芦岛 | 新京报 |
| 2 | 山西吕梁：一辆燃气大车着火石楼消防紧急扑救 | 2024/1/11 | 山西 | 吕梁 | 微博 |
| 3 | 重庆：凌晨，某加油站一声巨响！无数人吓醒 | 2024/1/19 | 重庆 | 重庆 | 重庆广电第 1 眼 |
| 4 | 内蒙古乌兰察布：货车行驶途中突然起火！车用天然气管破裂喷射 | 2024/2/25 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 草原全媒·北方新报 |
| 5 | 海南琼海：一辆水泥罐车发生侧翻，天然气泄漏 | 2024/3/2 | 海南 | 琼海 | 海消防在线 |
| 6 | 2024.3.3 浙江嘉兴：平湖出租车撞上护栏腾空翻转落地天然气泄漏过路司机不顾危险冲上前徒手施救 | 2024/3/3 | 浙江 | 嘉兴 | 我们视频 |
| 7 | 山西晋中：寿阳一加油站附近，半挂车 LNG 气罐发生泄漏 | 2024/3/12 | 山西 | 晋中 | 晋中消防 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 河南洛阳：小区燃气罐爆炸整栋楼窗户被震碎# | 2024/3/19 | 河南 | 洛阳 | 都市报道 |
| 9 | 四川绵阳：一辆货车燃料天然气泄漏 | | 四川 | 绵阳 | 四川交通广播 |
| 10 | 河南郑州：一大货车追尾天然气罐车 消防紧急救援 | 2024/4/11 | 河南 | 郑州 | 天然气咨询 |
| 11 | 青海果洛藏族自治州：半挂车失控天然气泄漏 果洛消防紧急处置 | 2024/4/18 | 青海 | 果洛藏族自治州 | 西海都市报 |
| 12 | 宁夏银川：半挂车气瓶脱落泄漏 三部门联合救援排险 | 2024/4/18 | 宁夏 | 银川 | 宁夏观察 |
| 13 | 重庆：雨天路滑货车侧翻 燃气泄漏司机被卡 | 2024/4/19 | 重庆 | 重庆 | 深圳卫视正午看天下 |
| 14 | 陕西渭南：半挂车与他车相撞导致燃气箱泄漏 | 2024/4/29 | 陕西 | 渭南 | 趣事西部 |
| 15 | 山西晋中：情况危急，寿阳两辆半挂车相撞车头发生火灾 | 2024/5/8 | 山西 | 晋中 | 晋中消防 |
| 16 | 山西：大货车追尾一辆载满液化气危险品货车造成液化气大量泄漏！ | 2024/5/14 | 山西 | 不详 | 览闻时间 |
| 17 | 陕西咸阳：两半挂车相撞　致车载液化天然气泄漏　咸阳消防 1 小时成功排险 | 2024/5/15 | 陕西 | 咸阳 | 咸阳市广播电视台 |
| 18 | 广西来宾：货车满载煤气罐高速上侧翻 消防紧急排险 | 2024/5/15 | 广西 | 来宾 | 广西台新闻频道 |
| 19 | 海南三亚：惊险！一货车 600 公斤液化天然气动力罐泄漏 三亚消防紧急处置 | 2024/5/20 | 海南 | 三亚 | 南海网 |
| 20 | 山东烟台：烟威公路公司联动多方力量化解天然气重卡气罐泄漏险情 | 2024/5/21 | 山东 | 烟台 | 山东高速烟威公路有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 山东滨州：惊险！两车相撞，天然气泄漏... | 2024/5/21 | 山东 | 滨州 | 印象滨州 |
| 22 | 重庆：货车在加油站门口猛烈爆燃，现场曝光！目击者：车上有气罐炸了 | 2024/5/30 | 重庆 | 重庆 | 星视频 |
| 23 | 山西晋中：216省道，一辆槽罐车侧翻、起火、燃气泄漏…… | 2024/6/7 | 山西 | 晋中 | 晋中消防 |
| 24 | 山西晋中：两车追尾致LNG罐体泄漏，祁县消防成功处置 | 2024/6/26 | 山西 | 晋中 | 晋中消防 |
| 25 | 四川绵阳：G5京昆高速一LNG重卡侧翻致燃料泄漏 | 2024/6/26 | 四川 | 绵阳 | 卡车之家 |