



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C.:1720723780001
 Dirección: SEGUNDO LEÓN Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	15/8/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Carlos Luzuriaga	Placa:	PBA 1521
Teléfono:	0998344810	Marca - Modelo:	Kia Sorento
Dirección:	Calderon	Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	M. Cabeza	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Manguera inferior radiador	1	\$ 24,00
Manguera de calefaccion	1	\$ 11,00
Manguera tramo calefaccion tubo recirculante	1	\$ 9,50
Aceite hidraulico DIII	2x9	\$ 18,00
Tapa de Radiador OEM	1	\$ 9,50
Filtro de Aire Motor	1	\$ 9,00
	SUBTOTAL	\$ 81,00

SERVICIO RECTIFICACIÓN	PRECIO
SUBTOTAL RECTIFICADORA	\$ -

MANO DE OBRA	PRECIO
Reparacion Radiador tapa + empaque	\$ 35,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 35,00
SUBTOTAL MDO + REP. + RECTIFICADORA	\$ 116,00
IVA 15%	\$ 17,40
TOTAL	\$ 133,40

[Firma manuscrita]

RECIBIDO POR