



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	4/8/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Joa Guerrero	Placa:	PWX-0671
Teléfono:		Marca - Modelo:	Volkswagen Golf
Dirección:		Kilometraje:	298.008
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Mi. Cabeza	Año:	
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Juego de bujías	1	\$ 28,00
Refrigerante	1/8.	\$ 4,25
Sensor de oxígeno	1	\$ -
Juego de plumas	2	\$ 24,00
Termoswitch	1	\$ 28,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 89,25

MANO DE OBRA	PRECIO
Limpieza de inyectores	\$ 28,00
Cambio de bujías y sensor de oxígeno	\$ -
Medición de gases	\$ 8,00
Cambio de termoswitch	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavado, Revisión luces y fluidos	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 36,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 125,25
IVA 15%	\$ 18,79
TOTAL	\$ 144,04

RECIBIDO POR