



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	1/9/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Marlon Carrion	Placa:	ABF 8638
Teléfono:	0990800276	Marca - Modelo:	Chevrolet Tracker
Dirección:	Brasilia 3	Kilometraje:	105513
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	M. Cabeza	Año:	2017
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Tapa de deposito reservorio refrigerante	1	\$ 12,00
Bomba de Agua Tracker 1.8	1	\$ 58,00
Refrigerante	0.25	\$ 4,50
	SUBTOTAL REP.	\$ 74,50

Cambio de kit distribucion	\$ 75,00
Reemplazo bomba de agua + tapa + refrigerante	\$ 20,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
lavado	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 95,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 169,50
IVA 15%	\$ 25,43
TOTAL	\$ 194,93

RECIBIDO POR