



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	15/8/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Santiago Andrade	Marca-Modelo:	Jetour X70
Teléfono:		Kilometraje:	93.842
Dirección:	La Pampa	Placa:	PDV 2364

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Kit Cadena distribucion + rieles + templador OEM	1jgo	\$ 128,00
Empaque Tapavalvulas OEM	1	\$ 22,00
Silicon	1	\$ 5,50
SUBTOTAL REP.		\$ 155,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de Cadena distribucion + templador hidraulico + emp carter	\$ 160,00
Cambio de empaque tapavalvula	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -

SUBTOTAL MDO	\$ 160,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 315,50
IVA 15%	\$ 47,33
TOTAL	\$ 362,83