



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: Jhon F Kennedy y Da Vinci • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	18/12/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	FABIÁN DÍAZ	Placa:	PXZ-0243
Teléfono:	0995790317	Marca - Modelo:	FORD EXPLORER
Dirección:	S.P. Clavel	Kilometraje:	334.382
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	2002

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Aceite hidráulico	1 Ltr.	\$ 9,50
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ 14,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio aceite motor + 6Ltrs.1/8 Aceite 20W50 + Filtro	\$ 55,20
Cambio bomba de dirección	\$ 25,00
Lavado, aspirado	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 80,20
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 94,70
IVA 15%	\$ 14,21
TOTAL	\$ 108,91

RECIBIDO POR