



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	9/12/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	JUAN PABLO ULLAURI	Placa:	HBS-714
Teléfono:		Marca - Modelo:	FORD BRONCO
Dirección:		Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Josué	Año:	1995

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Bomba de dirección	1	\$ 165,20
Empaques tapaválvulas	2x9	\$ 18,00
Aceite dirección hidráulica	1.5ltr	\$ 13,50
Insumos	1	\$ 8,00
SUBTOTAL REP.		\$ 204,70

MANO DE OBRA	PRECIO
Corrección fuga aceite motor, cambio empaques tapaválvulas	\$ 40,00
Cambio de Bomba Hidráulica Dirección	\$ 20,00
Medición batería	\$ -
Lavada de motor inferior	\$ 10,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 70,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 274,70
IVA 15%	\$ 41,21
TOTAL	\$ 315,91

RECIBIDO POR