



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	2/12/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Santiago Bonilla	Placa:	PDI 7367
Teléfono:	0986090436	Marca - Modelo:	Renault Sandero
Dirección:	El Eden	Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	L. Tamay	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Pila de Bomba Sandero Bosch	1	\$ 32,00
Filtro de combustible interno	1	\$ 28,50
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REP.		\$ 65,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de bomba de combustible + filtro	\$ 25,00
Lavado + Aspirada	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 25,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 90,50
IVA 15%	\$ 13,58
TOTAL	\$ 104,08