



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001
 Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	8/1/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Mario Salazar	Placa:	ICG 0971
Teléfono:		Marca - Modelo:	VOLKSWAGEN POLO
Dirección:	Vaca de Castro	Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Mauricio Cabrera	Año:	
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Punta Homocinetica lado rueda polo	2x33,85	\$ 67,70
Punta homocinetica lado caja polo vw	1	\$ 41,20
Spray limpiapiezas	1	\$ 6,50
Grasa Eje	1	\$ 5,50
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 125,90

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio puntas homocineticas x 3	\$ 60,00
Alineacion 3D	\$ 15,00
Fijacion Electroventilador	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 75,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 200,90
IVA 15%	\$ 30,14
TOTAL	\$ 231,04

RECIBIDO POR