



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001
Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	23/1/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	MARLON CARRILLO	Placa:	ABF-8638
Teléfono:	0990800276	Marca - Modelo:	CHEVROLET TRACKER
Dirección:	El Inca	Kilometraje:	97K Kms.
Cédula/RUC:		Clave:	NO
Técnico:	Mauricio C.	Año:	2017
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Juego de bujías BKR / 511	1 Jgo.	\$ 18,00
Capuchón de bobina	1	\$ 18,00
Insumos	1	\$ -
	SUBTOTAL REP.	\$ 36,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de bujías + capuchón de bobina	\$ 15,00
Servicio de scanner (Check de tablero)	\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 20,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 56,00
IVA 15%	\$ 8,40
TOTAL	\$ 64,40

RECIBIDO POR