



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001
 Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	25/2/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Luis Pazmiño	Placa:	PKI 0889
Teléfono:		Marca - Modelo:	Volkswagen Polo
Dirección:	Carcelen	Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Bobina de Encendido Bosch	1	\$ 90,00
Juego de bujias NGK	1jgo	\$ 18,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 108,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de bujias y Bobina	\$ 15,00
Prueba de Presion Gasolina	\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 20,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 128,00
IVA 15%	\$ 19,20
TOTAL	\$ 147,20



RECIBIDO POR