



Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	18/2/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Luis Pazmiño	Placa:	PKI 0889
Teléfono:		Marca - Modelo:	Volkswagen Polo
Dirección:		Kilometraje:	258571
Cédula:		Clave:	
Técnico		Año:	

TRABAJO REALIZADO		
REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Orrin trompo temperatura	1	\$ 1,00
Aceite 20w50 manrol	1qt	\$ 9,00
Spray limpiacontactos	1	\$ 6,50
Refrigerante	2qt	\$ 9,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 30,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Mantenimiento al motor limpiaparabrisas	\$ 15,00
Cambio sensor KS y CKP	\$ 20,00
Cuadraje guardachoque lado LH	\$ -
Limpieza Cuerpo de Aceleracion	\$ 15,00
Cambio Orrin sensor temperatura	\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -

RECIBIDO POR

SUBTOTAL MO	\$ 55,00
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 85,50
IVA 15%	\$ 12,83
TOTAL	\$ 98,33