



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	25/7/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Oswaldo Pozo	Marca-Model	Hyundai I10
Teléfono:	0985197738	Kilometraje:	313.273
Dirección:		Placa:	PBY-9884
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO		
REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Reele	1	\$ 10,00
Insumo	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 15,00
MANO DE OBRA	PRECIO	
Revisión del sistema eléctrico + cambio reele	\$	30,00
Medición de compresión	\$	10,00
Scaneada del auto	\$	20,00
Lavada + aspirada	\$	-
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$	-
	SUBTOTAL MDO	\$ 60,00
	SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 75,00
	IVA 15%	\$ 11,25
	TOTAL	\$ 86,25



RECIBIDO POR