



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	10/7/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Pablo Plazarte	Placa:	PCP 8702
Teléfono:	0998935098	Marca - Modelo:	Volkswagen Tiguan
Dirección:	Villaflora	Kilometraje:	103988
Cédula/RUC		Clave:	
Técnico:		Año:	
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Pastillas de Freno posteriores TRW	1jgo	\$ 48,50
Spray Limpiacarburaador	1	\$ 6,50
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 60,00

MANO DE OBRA		PRECIO
Cambio de Aceite 5w40 Liqui Moly 5ltrs + filtro		\$ 110,00
ABC de Frenos		\$ 20,00
Fijacion deTapa portavasos posterior		\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos		\$ -
Lavado Express		\$ -
 RECIBIDO POR	SUBTOTAL MDO	\$ 135,00
	SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 195,00
	IVA 15%	\$ 29,25
	TOTAL	\$ 224,25

Nota: Sensor delantero izquierdo, valor \$98+ iva. Programacion e instalacion \$35