



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	23/6/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Francisco Castro	Marca-Modelo:	Toyota Fortuner
Teléfono:	0984434471	Kilometraje:	
Dirección:	Zambiza	Placa:	GSR 4206
Cédula/RUC:	1713731527	Clave:	
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO		
REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Kit reparacion cremallera	1kit	\$ 90,00
Bocin de cremallera LH	1	\$ 45,00
Aceite Hidraulico direccion DIII	2x12	\$ 24,00
Spray limpiapiezas	1	\$ 6,50
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 170,50
MANO DE OBRA		PRECIO
Servicio de laboratorio cambio kit reparacion y fabricacion de bocin		\$ 180,00
Desmontaje y montaje cremallera de direccion completa		\$ 90,00
Alineacion 3D		\$ 15,00
lavado + aspirado carroceria		\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos		\$ -
	SUBTOTAL MDO	\$ 285,00
	SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 455,50
	IVA 15%	\$ 68,33
	TOTAL	\$ 523,83

[Firma manuscrita]

RECIBIDO POR