



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

|                          |                  |                  |                 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>FECHA:</b>            | <b>11/6/2025</b> | <b>ORDEN N°:</b> | <b>N/O</b>      |
| <b>DATOS DEL CLIENTE</b> |                  |                  |                 |
| Ciente:                  | FRANKLIN SALCEDO | Placa:           | PCX-8483        |
| Teléfono:                | 987441383        | Marca - Modelo:  | TOYOTA FORTUNER |
| Dirección:               | Iñaquito         | Kilometraje:     | 182.204         |
| Cédula/RUC:              |                  | Clave:           |                 |
| Técnico:                 |                  | Año:             | 2014            |

|                          |
|--------------------------|
| <b>TRABAJO REALIZADO</b> |
|--------------------------|

| REPUESTOS                           | CANTIDAD | PRECIO          |
|-------------------------------------|----------|-----------------|
| Seguro tapa ruedas                  | 1        | \$ 5,00         |
| Filtro aceite motor original TOYOTA | 1        | \$ 30,00        |
| Filtro de aire motor                | 1        | \$ 22,00        |
| Filtro de cabina A/C                | 1        | \$ 18,50        |
| Spray limpiafrenos                  | 1        | \$ 6,50         |
|                                     |          |                 |
| <b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>           |          | <b>\$ 82,00</b> |

| MANO DE OBRA                                                           | PRECIO           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cambio aceite de motor + 6 Ltrs. Aceite 10W40 Mannol + Filtro          | \$ 55,50         |
| ABC Motor                                                              | \$ 20,00         |
| ABC Frenos                                                             | \$ 20,00         |
| Cambio filtro de cabina                                                | \$ 5,00          |
| Colocación seguro tapa rueda                                           | \$ -             |
| Prueba de ruta                                                         | \$ -             |
| Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos | \$ -             |
| Lavada + aspirada                                                      | \$ -             |
| <b>SUBTOTAL MO</b>                                                     | <b>\$ 100,50</b> |
| <b>SUBTOTAL MDO Y REP</b>                                              | <b>\$ 182,50</b> |
| <b>IVA 15%</b>                                                         | <b>\$ 27,38</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$ 209,88</b> |