



R.U.C:1720723780001

Dirección: SEGUNDO LEON Y N71H • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	8/3/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Jeremy Chasi	Placa:	PCD 1174
Teléfono:		Marca - Modelo:	Hyundai H1
Dirección:	Calderon	Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO	
-------------------	--

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Filtro de Aceite diesel	1	\$ 5,50
Aceite 15w40	7ltrs	\$ 56,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 61,50

MANO DE OBRA		PRECIO
Cambio de Aceite 15w40 1Gl 3/4 + filtro		\$ 64,00
Servicio de Scanner y reseteo mantenimiento		\$ -
Lavada + aspirada		\$ -
	SUBTOTAL MO	\$ 64,00
	SUBTOTAL MO Y REP	\$ 125,50
	IVA 15%	\$ 18,83
	TOTAL	\$ 144,33

RECIBIDO POR