



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	22/11/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	CARLOS PARRA	Placa:	PBT-2215
Teléfono:	0986173885	Marca - Modelo:	HYUNDAI I10
Dirección:		Kilometraje:	266.894
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	2011
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Manguera de calefacción	1	\$ 11,00
Toma refrigeración	1	\$ 28,00
Empaque tapaválvulas original	1	\$ 16,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 60,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio Kit de distribución y Banda Accesorios	\$ 45,00
Corrección fuga manguera , cambio de toma	\$ 25,00
Cambio empaque tapaválvulas	\$ 20,00
Limpieza inyectores por ultrasonido	\$ 24,00
Lavado + Aspirada	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -

RECIBIDO POR

SUBTOTAL MDO	\$ 114,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 174,00
IVA 15%	\$ 26,10
TOTAL	\$ 200,10