



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	14/11/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	PAOLA CARRANZA	Placa:	PCY-7344
Teléfono:		Marca - Modelo:	CHEVROLET SPARK
Dirección:	La Kennedy	Kilometraje:	130.253
Cédula/RUC		Clave:	22232
Técnico:	Leo	Año:	2018
TRABAJO REALIZADO			

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Refrigerante	1 Gl.	\$ 16,80
Toma termostática	1	\$ 28,00
Envase refrigerante	1	\$ 32,50
Banda de alternador	1	\$ 14,00
Tapa de reservorio	1	\$ 9,20
Aceite 20W50	1-ago	\$ 4,50
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 110,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio banda de alternador	\$ 10,00
Cambio toma reservorio y tapa (Purga refrigeración)	\$ 25,00
Prueba ruta + scanner	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión llantas neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	
SUBTOTAL MDO	\$ 35,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 145,00
IVA 15%	\$ 21,75
TOTAL	\$ 166,75


 RECIBIDO POR