



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	29/11/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	PEDRO PABLO	Placa:	PBV-8967
Teléfono:		Marca - Modelo:	TOYOTA HILUX
Dirección:	Condado	Kilometraje:	261.963
Cédula/RUC:		Clave:	Botón Gaveta
Técnico:	Steeven	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Radiador	1	\$ 160,00
Refrigerante ZEREX	1,5 Gls.	\$ 25,50
Banda de accesorios	1	\$ 27,00
Rodamiento templador	1	\$ 6,00
Polea	1	\$ 20,00
Foco de uña pequeño	1	\$ 1,00
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REPUESTOS		\$ 244,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio polea + banda accesorios	\$ 20,00
Presurización sistema de refrigeración	\$ 15,00
Cambio de radiador	\$ 25,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 60,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 304,50
IVA 15%	\$ 45,68
TOTAL	\$ 350,18

RECIBIDO POR