



INSPECCIÓN VEHÍCULO CLIENTE: Alan Proaño				
Marca/Modelo:	CITROEN	Fecha Inspección:	18-nov-24	Año: 2014
Placa:	TBE-3569	Kilometraje actual:	107.113	Color: Blanco
Asesores:	Mauricio Cabeza	Cilindraje:		
Motor:		Chasis:		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Cinturones de seguridad delanteros-funcionando	X			
Cinturones de seguridad posteriores-funcionando	X			
Estado de asientos-Estado de tapicería	X			
Implementos de emergencia	X			
Gata, palanca y cruceta	X			
Vidrios y espejos	X			
Cerraduras	X			
Funcionamientos de Aire Acondicionado	X			
MANTENIMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Niveles de Fluido		X		POR VERIFICAR: Se necesita registro de mantenimientos, especialmente de caja automática incluido cambio de aceite. Propietario indica que se realizó cambio de aceite de caja a los 80K kms.
Cambio aceite de motor y filtro de aceite		X		
Estado de filtros		X		
Bujías y cables de alta	X			
Cambio aceite de cajas y transmisiones		X		
Cambio aceite de caja de dirección		X		
Instrumentos de tablero	X			
SISTEMA ELÉCTRICO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Batería	X			
Funcionamiento de luces	X			
Limpiaparabrisas	X			
Corneta (pito)	X			
Alternador y motor de arranque	X			
PRUEBA DE RUTA DEL VEHÍCULO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Estado de motor	X			
Embrague y transmisiones				
Tracción 4 x 4				
Sistema de Frenos	X			
Alineación de la Dirección			X	

CONDICIONES MECÁNICAS	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Sistema de inyección y bomba de gasolina	X			FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR EMPAQUE TAPAVÁLVULAS.
Tanque de combustible	X			
Transmisión delantera	X			
Transmisión posterior	X			
Caja de transfer	X			
Caja de cambios	X			
Radiador y mangueras	X			
Correa de accesorios	X			
Sistema de dirección	X			
Sistema de escape	X			
SUSPENSIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Terminales y Axiales	X			Rótulas 50% de vida útil.
Articulación	X			
Mesas y Bujes	X			
Rótulas		X		
Amortiguadores y torres de amortiguadores	X			
Barra estabilizadora	X			
CARROCERÍA	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Puertas delanteras y posteriores		X		Golpe lado derecho lateral + puerta delantera derecha.
Compuerta	X			
Capó	X			
Faros delanteros y posteriores	X			
Pintura	X			
Guardachoque delantero y posterior	X			
REVISIÓN ELECTRÓNICA POR SCANNER				OBSERVACIONES
PRESENTA ERROR EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL TURBO.				
PRUEBA DE RUTA DEL VEHÍCULO				
EMERGENCIA:		DELANTERAS:	60%	POSTERIORES: 60%
OBSERVACIONES GENERALES:				
No registra multas en ANT Y AMT.				
PRECIO ESTIMADO DE REPARACIÓN:		TIEMPO ESTIMADO DE REPARACIÓN :		