



INSPECCIÓN VEHÍCULO CLIENTE:			
Marca/Modelo:	CHEVROLET AVEO	Fecha Inspección:	11-nov-24
Placa:	PCN-5497	Kilometraje actual:	55K kms.
Asesores:	D. Toledo	Cilindraje:	
Motor:		Chasis:	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	BUENO	REGULAR	MALO
Cinturones de seguridad delanteros-funcionando		X	
Cinturones de seguridad posteriores-funcionando	X		
Estado de asientos-Estado de tapicería	X		
Implementos de emergencia	X		
Gata, palanca y cruceta	X		
Vidrios y espejos	X		
Cerraduras	X		
Funcionamientos de Aire Acondicionado	X		
MANTENIMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
Niveles de Fluido		X	
Cambio aceite de motor y filtro de aceite		X	
Estado de filtros		X	
Bujías y cables de alta		X	
Cambio aceite de cajas y transmisiones		X	
Cambio aceite de caja de dirección		X	
Instrumentos de tablero	X		
SISTEMA ELÉCTRICO	BUENO	REGULAR	MALO
Batería	X		
Funcionamiento de luces	X		
Limpiaparabrisas		X	
Corneta (pito)	X		
Alternador y motor de arranque	X		
PRUEBA DE RUTA DEL VEHÍCULO	BUENO	REGULAR	MALO
Estado de motor	X		
Embrague y transmisiones		X	
Tracción 4 x 4			
Sistema de Frenos		X	
Alineación de la Dirección		X	
CONDICIONES MECÁNICAS	BUENO	REGULAR	MALO
Sistema de inyección y bomba de gasolina	X		
Tanque de combustible	X		
Transmisión delantera	X		
Transmisión posterior	X		
Caja de transfer	X		
Caja de cambios	X		
Radiador y mangueras	X		
Correa de accesorios	X		

Sistema de dirección	X		
Sistema de escape	X		
SUSPENSIÓN	BUENO	REGULAR	MALO
Terminales	X		
Articulación	X		
Mesas y Bujes	X		
Rótulas	X		
Amortiguadores y torres de amortiguadores	X		
Barra estabilizadora	X		
CARROCERÍA	BUENO	REGULAR	MALO
Puertas delanteras y posteriores	XX		
Compuerta	X		
Capó	X		
Faros delanteros y posteriores	X		
Pintura	X		
	X		
REVISIÓN ELECTRÓNICA POR SCANNER			
Cero errores.			
CONDICIONES LLANTAS			
EMERGENCIA:	DELANTERAS:	90%	
OBSERVACIONES GENERALES:			
PRECIO ESTIMADO DE REPARACIÓN:		TIEMPO ESTIMADO DE REPA	



Año: 2015

Color: Gris

OBSERVACIONES

Cinta cinturón delantero izq. Desgastado

OBSERVACIONES

Necesita cambio de polea + embrague.
Requiere ABC de motor + sustitución de fluidos.

OBSERVACIONES

No funciona limpiaparabrisas izquierdo.

OBSERVACIONES

Embrague al 30% de vida útil.
Requiere Alineación + ABC de Frenos y cambio de pastillas

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES	
POSTERIORES	90%
ARACIÓN :	