



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	6/11/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	TAMYA ZURITA	Placa:	PFD-4249
Teléfono:		Marca - Modelo:	CHEVROLET JOY
Dirección:		Kilometraje:	83.540
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Steeven	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Mesa de suspension lado RH	1	\$ 48,00
Refrigerante	0.25	\$ 4,50
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ 57,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio mesa suspensión delantera derecha	\$ 15,00
Reajuste de suspensión completa	\$ 15,00
Alineación + Balanceo	\$ 24,00
Cambio sensor CKP	\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 59,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 116,50
IVA 15%	\$ 17,48
TOTAL	\$ 133,98

RECIBIDO POR