



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	16/10/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Andres Enriquez	Placa:	GDM 467
Teléfono:		Marca - Modelo:	BMW 323
Dirección:	Carcelen	Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Mi. Cabeza	Año:	1981

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Reten posterior diferencial LH	1	\$ 7,50
Bujes de barra estabilizadora	2x9	\$ 18,00
guardapolvo cremallera	1	\$ 9,00
Mesa delantera lado LH	1	\$ 160,00
Caucho de fijacion escape	1	\$ 9,00
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ 203,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Vulcanizada buje puente lado LH	\$ 15,00
Vulcanizado mesa delantera RH + prensa rotula	\$ 30,00
Cambio Bujes barra estabilizadora	\$ 10,00
Reemplazo de mesa d/m mesas	\$ 20,00
Fijacion escape + platina	\$ 25,00
Cambio guardapolvo cremallera	\$ 5,00
Cambio de bujes de puente posterior	\$ 35,00
Cambio retenedor diferencial	\$ 10,00
Alineacion 3D	\$ 15,00
Cambio liquido de frenos + refrigerante	\$ 10,00
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 175,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 378,50
IVA 15%	\$ 56,78
TOTAL	\$ 435,28

RECIBIDO POR

Abono mesa	160
TOTAL	275.28