



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: Jhon F Kennedy y Da Vinci • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	25/10/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	LUIS ULLAURI	Placa:	PBI-8506
Teléfono:	099 800 3666	Marca - Modelo:	FORD F150
Dirección:		Kilometraje:	318.582
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Josué	Año:	2010

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Filtro aceite motor original Ford	1	\$ 17,00
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ 17,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio aceite motor + 1 Gl.3/4 Aceite 15W40	\$ 64,75
Lavado, aspirado	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 64,75
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 81,75
IVA 15%	\$ 12,26
TOTAL	\$ 94,01

RECIBIDO POR

Recomendaciones: Auto necesita revisión fugas de aceite motor, ABC Motor Inc. Limpieza de inyectores + ABC Frenos