



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C.:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	9/4/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Ricardo Medina	Marca-Modelo:	Hyundai elantra
Teléfono:		Kilometraje:	140k
Dirección:	Solca	Placa:	PNO 823
Cédula:		Clave:	
RUC:		Año:	2007

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Manguera de hidraulico	1	\$ 9,00
Manguera dposito hidraulico	1	\$ 7,50
Retenes bujias	4x4	\$ 16,00
Empaque tapavalvulas OEM	1	\$ 14,00
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REP.		\$ 51,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de mangueras hidraulico + correccion tapa	\$ 15,00
Cambio de empaque tapavalvulas + retenes bujias	\$ 25,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 40,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 91,50
IVA 15%	\$ 13,73
TOTAL	\$ 105,23

RECIBIDO POR

OBSERVACIONES: Fuga por el reten posterior de cigüeñal (lavar antes de revision)