



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	16/1/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	JUAN SEBASTIÁN ROCHA	Placa:	PBE-4701
Teléfono:	095 861 7925	Marca - Modelo:	MITSUBISHI OUTLANDER
Dirección:		Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Carbonera de arranque	1	\$ 10,00
	SUBTOTAL	\$ 10,00

MANO DE OBRA	PRECIO
D/M Mantenimiento de motor de arranque	\$ 35,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión llantas neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 35,00
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 45,00
IVA 15%	\$ 6,75
TOTAL	\$ 51,75

[Firma manuscrita]

RECIBIDO POR