



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: Jhon F Kennedy y Da Vinci • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	24/9/2025	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	LUIS SOSA	Placa:	PDM-8806
Teléfono:		Marca - Modelo:	TOYOTA FORTUNER
Dirección:		Kilometraje:	52.620
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	M. Cabeza	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ -

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de aceite + 1 Gl.1/4 Aceite 10W30 Mannol	\$ 46,25
Lavada carrocería y aspirada	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 46,25
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 46,25
IVA 15%	\$ 6,94
TOTAL	\$ 53,19

RECIBIDO POR